



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ИЗЛУЧЕНИЕ В ГЕОМАГНИТНОМ ПОЛЕ.
МОДЕЛЬ ПОТОКОВ ПРОТОНОВ
И ЭЛЕКТРОНОВ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ**

ГОСТ 25645.155—91

Издание официальное

3 р. 20 к. БЗ 11—90/914

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

**ИЗЛУЧЕНИЕ В ГЕОМАГНИТНОМ ПОЛЕ.
МОДЕЛЬ ПОТОКОВ ПРОТОНОВ
И ЭЛЕКТРОНОВ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ****ГОСТ**Radiation in geomagnetic field.
Model of low energy protons and electrons streams**25645.155—91**

ОКСТУ 0080

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает модель пространственно-энергетического распределения плотностей потоков протонов энергией до 100 кэВ и электронов энергией до 40 кэВ в околоземном пространстве на высотах от 200 до 44000 км от поверхности Земли для спокойных геомагнитных условий, при которых планетарный ежесуточный индекс геомагнитной активности $A_p \leq 15$ нТл.

Стандарт предназначен для оценок радиоактивности и радиолюминесценции оптических устройств на поверхности космических аппаратов, электризации скафандров космонавтов, находящихся в открытом космосе, при планировании космических полетов, при проектировании приборов и технических устройств для космических исследований, а также для оценок условий распространения радиоволн в околоземном пространстве.

Усреднение плотностей потоков проводилось в промежутке между магнитными бурями спустя трое суток после бури. Период усреднения составлял от нескольких дней до нескольких недель.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТЕЙ ПОТОКОВ ПРОТОНОВ

1.1. Усредненные значения интегральных плотностей потоков протонов J_p , $\text{см}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$, в диапазоне дрейфовых оболочек с параметром $1,2 \leq L \leq 7,0$, в диапазоне значений геомагнитной индукции $9,1 \cdot 10^{-8} \leq B \leq 4,6 \cdot 10^{-5}$ Тл с энергиями $E > 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100$ кэВ представлены в табл. 1.

1.2. Первое значение магнитной индукции B , приведенное в табл. 1, для каждого значения L , соответствует магнитной индукции на геомагнитном экваторе.

1.3. Для промежуточных значений параметров L и B плотность потоков протонов вычисляют методом линейной интерполяции.

1.4. Значения магнитной индукции B_0 , Тл, на геомагнитном экваторе для заданного значения L вычисляют по формуле

$$B_0 = 0,312 L^{-3} \cdot 10^{-4}.$$

1.5. Значения плотностей потоков протонов могут отличаться от приведенных в табл. 1 не более чем на $\pm 100\%$.

Таблица 1

Усредненные значения интегральных плотностей потоков протонов
 J_p , см⁻²·с⁻¹, в геомагнитном поле

L	В·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
1 2	0,18056	5,03E3	4,95E3	4,78E3	4,58E3	4,50E3	4,31E3	4,19E3	4,05E3	4,00E3	
	0,20000	1,60E3	1,51E3	1,43E3	1,38E3	1,34E3	1,30E3	1,26E3	1,20E3	1,20E3	
	0,22000	1,62E1	1,52E1	1,45E1	1,41E1	1,37E1	1,35E1	1,33E1	1,30E1	1,30E1	
1 3	0,14201	5,04E4	4,95E4	4,78E4	4,58E4	4,50E4	4,30E4	4,18E4	4,04E4	4,00E4	
	0,16000	2,61E4	2,47E4	2,36E4	2,20E4	2,11E4	2,05E4	2,03E4	2,01E4	2,00E4	
	0,18000	1,12E4	1,14E4	1,10E4	1,02E4	9,22E3	9,14E3	9,10E3	9,03E3	9,00E3	
	0,20000	4,64E3	4,40E3	4,20E3	4,05E3	3,95E3	3,77E3	3,64E3	3,61E3	3,60E3	
	0,22000	1,35E3	1,25E3	1,22E3	1,13E3	1,09E3	1,04E3	1,02E3	1,00E3	1,00E3	
	0,24000	1,15E0	1,10E0	1,05E0	1,03E0	1,03E0	1,02E0	1,01E0	1,00E0	1,00E0	
1 4	0,11370	2,06E5	1,86E5	1,70E5	1,60E5	1,58E5	1,53E5	1,52E5	1,51E5	1,50E5	
	0,12000	1,58E5	1,40E5	1,28E5	1,23E5	1,20E5	1,14E5	1,12E5	1,11E5	1,10E5	
	0,14000	7,06E4	6,60E4	5,80E4	5,60E4	5,54E4	5,40E4	5,33E4	5,32E4	5,30E4	
	0,16000	3,40E4	3,23E4	2,90E4	2,75E4	2,70E4	2,54E4	2,33E4	2,31E4	2,30E4	
	0,18000	1,72E4	1,65E4	1,49E4	1,40E4	1,35E4	1,26E4	1,22E4	1,21E4	1,20E4	
	0,20000	7,69E3	7,30E3	6,83E3	6,40E3	6,17E3	6,07E3	5,67E3	5,43E3	5,40E3	
	0,22000	2,02E3	1,75E3	1,65E3	1,58E3	1,51E3	1,34E3	1,23E3	1,21E3	1,20E3	
	0,24000	9,85E0	8,90E0	8,40E0	7,90E0	7,43E0	7,00E0	6,69E0	6,53E0	6,50E0	
	1 5	0,09244	5,30E5	5,20E5	5,00E5	4,90E5	4,85E5	4,75E5	4,65E5	4,55E5	4,60E5
		0,10000	3,42E5	3,32E5	3,25E5	3,20E5	3,15E5	3,00E5	2,95E5	2,92E5	2,90E5
0,12000		1,60E5	1,52E5	1,45E5	1,40E5	1,40E5	1,35E5	1,32E5	1,31E5	1,30E5	
0,14000		6,85E4	6,45E4	6,10E4	6,00E4	5,95E4	5,73E4	5,70E4	5,63E4	5,60E4	
0,16000		3,24E4	3,10E4	3,00E4	2,90E4	2,80E4	2,69E4	2,65E4	2,62E4	2,60E4	
0,18000		1,70E4	1,64E4	1,56E4	1,53E4	1,45E4	1,38E4	1,32E4	1,31E4	1,30E4	
0,20000		6,65E3	6,52E3	6,40E3	6,32E3	6,25E3	6,17E3	6,11E3	6,04E3	6,00E3	
0,22000		2,47E3	2,36E3	2,28E3	2,20E3	2,14E3	2,08E3	2,04E3	2,01E3	2,00E3	
0,24000		3,00E2	2,84E2	2,70E2	2,62E2	2,54E2	2,46E2	2,44E2	2,42E2	2,40E2	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
1.6	0,07617	1,53E6	1,36E6	1,26E6	1,19E6	1,18E6	1,14E6	1,11E6	1,08E6	1,05E6	
	0,08000	1,25E6	1,18E6	1,11E6	1,04E6	1,00E6	9,55E5	9,19E5	9,07E5	9,00E5	
	0,10000	5,12E5	4,87E5	4,50E5	4,20E5	4,15E5	3,93E5	3,68E5	3,53E5	3,50E5	
	0,12000	2,42E5	2,26E5	2,12E5	2,02E5	1,94E5	1,85E5	1,72E5	1,61E5	1,60E5	
	0,14000	1,14E5	1,08E5	1,00E5	9,34E4	9,20E4	8,64E4	8,10E4	7,66E4	7,60E4	
	0,16000	5,05E4	4,70E4	4,46E4	4,11E4	4,06E4	3,80E4	3,54E4	3,33E4	3,30E4	
	0,18000	2,21E4	2,08E4	1,97E4	1,75E4	1,58E4	1,46E4	1,43E4	1,41E4	1,40E4	
	0,20000	9,25E3	8,60E3	7,98E3	7,39E3	6,87E3	6,42E3	5,90E3	5,75E3	5,70E3	
	0,22000	3,00E3	2,86E3	2,49E3	2,36E3	2,14E3	2,00E3	1,95E3	1,92E3	1,90E3	
	0,24000	4,51E2	4,15E2	3,90E2	3,65E2	3,41E2	3,18E2	2,94E2	2,82E2	2,80E2	
0,26000	1,42E0	1,32E0	1,24E0	1,16E0	1,12E0	1,11E0	1,10E0	1,09E0	1,08E0		
1.7	0,06350	3,63E6	3,34E6	3,08E6	2,81E6	2,73E6	2,45E6	2,35E6	2,28E6	2,16E6	
	0,08000	1,28E6	1,20E6	1,15E6	1,08E6	1,02E6	9,97E5	9,41E5	9,29E5	9,20E5	
	0,10000	5,40E5	5,08E5	4,80E5	4,57E5	4,45E5	4,24E5	4,12E5	4,05E5	4,01E5	
	0,12000	2,48E5	2,30E5	2,18E5	2,04E5	1,97E5	1,92E5	1,85E5	1,76E5	1,70E5	
	0,14000	1,17E5	1,11E5	1,06E5	9,70E4	9,10E4	8,52E4	8,21E4	8,17E4	8,10E4	
	0,16000	5,25E4	4,95E4	4,63E4	4,35E4	4,10E4	3,83E4	3,70E4	3,66E4	3,60E4	
	0,18000	2,35E4	2,21E4	2,10E4	1,98E4	1,94E4	1,82E4	1,75E4	1,69E4	1,65E4	
	0,20000	1,10E4	1,00E4	9,32E3	8,74E3	8,61E3	8,21E3	7,84E3	7,67E3	7,60E3	
	0,22000	3,95E3	3,73E3	3,50E3	3,30E3	3,20E3	3,08E3	3,00E3	2,95E3	2,90E3	
	0,24000	7,02E2	6,21E2	5,87E2	5,85E2	5,70E2	5,47E2	5,16E2	5,06E2	5,00E2	
0,26000	4,14E1	3,64E1	3,44E1	3,46E1	3,40E1	3,23E1	3,10E1	3,03E1	3,00E1		
1.8	0,05350	7,00E6	6,36E6	5,80E6	5,50E6	5,46E6	5,27E6	5,16E6	5,05E6	5,00E6	
	0,06000	4,18E6	3,92E6	3,69E6	3,48E6	3,34E6	3,23E6	3,10E6	3,03E6	3,00E6	
	0,08000	1,40E6	1,30E6	1,24E6	1,16E6	1,12E6	1,09E6	1,01E6	9,92E5	9,80E5	
	0,10000	5,63E5	5,28E5	4,97E5	4,65E5	4,50E5	4,35E5	4,14E5	4,05E5	4,00E5	
	0,12000	2,43E5	2,32E5	2,15E5	2,00E5	1,89E5	1,89E5	1,87E5	1,82E5	1,80E5	
	0,14000	1,20E5	1,13E5	1,05E5	9,80E4	9,60E4	9,20E4	8,82E4	8,61E4	8,50E4	

Продолжение табл. 1

L	B 10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
18	0,16000	5,50E4	5,13E4	4,82E4	4,52E4	4,40E4	4,24E4	4,15E4	4,05E4	4,00E4	
	0,18000	2,54E4	2,40E4	2,22E4	2,10E4	2,05E4	1,95E4	1,87E4	1,82E4	1,80E4	
	0,20000	1,13E4	1,05E4	9,57E3	9,10E3	8,86E3	8,42E3	8,32E3	8,11E3	8,00E3	
	0,22000	4,24E3	3,82E3	3,60E3	3,40E3	2,92E3	3,30E3	2,71E3	2,64E3	2,60E3	
	0,24000	9,26E2	8,69E2	8,19E2	7,65E2	7,50E2	7,16E2	6,77E2	6,59E2	6,50E2	
	0,26000	6,55E1	6,14E1	5,79E1	5,40E1	5,09E1	5,06E1	5,00E1	4,87E1	4,80E1	
19	0,04549	1,38E7	1,28E7	1,18E7	1,08E7	1,07E7	1,00E7	9,90E6	9,72E6	9,60E6	
	0,06000	5,07E6	4,70E6	4,34E6	4,09E6	3,89E6	3,67E6	3,33E6	3,25E6	3,20E6	
	0,08000	1,72E6	1,62E6	1,47E6	1,37E6	1,27E6	1,24E6	1,15E6	1,12E6	1,10E6	
	0,10000	7,46E5	7,25E5	6,56E5	6,16E5	5,45E5	5,72E5	5,25E5	5,08E5	5,00E5	
	0,12000	3,70E5	3,46E5	3,12E5	2,90E5	2,75E5	2,65E5	2,60E5	2,49E5	2,45E5	
	0,14000	2,10E5	2,00E5	1,80E5	1,70E5	1,60E5	1,52E5	1,47E5	1,42E5	1,40E5	
	0,16000	1,12E5	1,05E5	1,00E5	8,97E4	8,56E4	8,12E4	7,52E4	7,31E4	7,20E4	
	0,18000	6,08E4	5,50E4	5,08E4	4,70E4	4,47E4	4,35E4	3,99E4	3,86E4	3,80E4	
	0,20000	2,95E4	2,75E4	2,55E4	2,32E4	2,25E4	2,13E4	2,10E4	2,03E4	2,00E4	
	0,22000	1,34E4	1,22E4	1,15E4	1,04E4	9,83E3	9,60E3	8,94E3	8,65E3	8,50E3	
	0,24000	4,74E3	4,41E3	4,04E3	3,74E3	3,58E3	3,43E3	3,26E3	3,15E3	3,10E3	
	0,26000	7,70E2	7,16E2	6,62E2	6,19E2	5,88E2	5,60E2	5,26E2	5,09E2	5,00E2	
0,28000	1,18E1	1,06E1	1,00E1	9,14E0	8,93E0	8,57E0	8,44E0	8,15E0	8,01E0		
20	0,03900	2,20E7	2,10E7	2,00E7	1,94E7	1,92E7	1,85E7	1,78E7	1,64E7	1,60E7	
	0,04000	2,16E7	2,03E7	1,85E7	1,74E7	1,60E7	1,59E7	1,47E7	1,42E7	1,40E7	
	0,06000	5,50E6	5,15E6	4,80E6	4,69E6	4,28E6	4,04E6	3,80E6	3,77E6	3,80E6	
	0,08000	1,93E6	1,81E6	1,70E6	1,60E6	1,42E6	1,39E6	1,37E6	1,32E6	1,30E6	
	0,10000	9,33E5	8,53E5	7,87E5	7,26E5	7,05E5	6,26E5	6,66E5	6,42E5	6,30E5	
	0,12000	4,90E5	4,48E5	4,30E5	3,80E5	3,67E5	3,48E5	3,39E5	3,26E5	3,20E5	
	0,14000	2,75E5	2,55E5	2,38E5	2,10E5	2,00E5	1,83E5	1,90E5	1,83E5	1,70E5	
	0,16000	1,70E5	1,60E5	1,45E5	1,32E5	1,28E5	1,21E5	1,17E5	1,12E5	1,10E5	
	0,18000	1,05E5	1,00E5	8,77E4	8,10E4	7,83E4	7,57E4	7,43E4	7,15E4	7,00E4	
	0,20000	6,42E4	5,92E4	5,43E4	5,00E4	4,90E4	4,66E4	4,57E4	4,39E4	4,30E4	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
2.0	0,22000	3,97E4	3,67E4	3,30E4	3,06E4	2,95E4	2,93E4	2,87E4	2,76E4	2,70E4	
	0,24000	2,04E4	1,94E4	1,74E4	1,60E4	1,55E4	1,52E4	1,49E4	1,43E4	1,40E4	
	0,26000	7,70E3	7,11E3	6,54E3	6,00E3	5,88E3	5,53E3	5,33E3	5,11E3	5,00E3	
	0,28000	1,68E2	1,58E2	1,48E2	1,23E2	1,15E2	1,12E2	1,05E2	1,00E2	9,80E1	
2.1	0,03369	4,67E7	4,37E7	4,08E7	3,89E7	3,83E7	3,62E7	3,47E7	3,17E7	3,10E7	
	0,04000	2,06E7	1,96E7	1,85E7	1,73E7	1,63E7	1,61E7	1,59E7	1,53E7	1,50E7	
	0,06000	6,21E6	5,75E6	4,98E6	4,68E6	4,52E6	4,44E6	4,04E6	4,00E6	3,85E6	
	0,08000	2,52E6	2,58E6	2,21E6	2,07E6	1,97E6	1,96E6	1,72E6	1,74E6	1,60E6	
	0,10000	1,30E6	1,30E6	1,12E6	1,05E6	9,87E5	9,80E5	9,40E5	9,00E5	8,80E5	
	0,12000	7,28E5	7,28E5	6,45E5	6,00E5	5,86E5	5,60E5	5,42E5	5,11E5	5,00E5	
	0,14000	4,14E5	4,14E5	3,80E5	3,45E5	3,41E5	3,39E5	3,32E5	3,17E5	3,10E5	
	0,16000	2,70E5	2,70E5	2,40E5	2,22E5	2,10E5	2,07E5	2,03E5	2,04E5	1,92E5	
	0,18000	1,63E5	1,64E5	1,46E5	1,35E5	1,27E5	1,27E5	1,23E5	1,19E5	1,15E5	
	0,20000	1,00E5	1,00E5	8,76E4	8,20E4	7,90E4	7,70E4	7,42E4	7,07E4	6,90E4	
	0,22000	5,71E4	5,70E4	5,00E4	4,69E4	4,64E4	4,63E4	4,52E4	4,31E4	4,20E4	
	0,24000	3,24E4	3,09E4	2,69E4	2,68E4	2,63E4	2,65E4	2,59E4	2,46E4	2,40E4	
	0,26000	1,00E4	1,00E4	8,84E3	8,24E3	7,82E3	7,73E3	7,55E3	7,18E3	7,00E3	
	0,28000	2,95E2	2,75E2	2,60E2	2,40E2	2,28E2	2,24E2	2,16E2	2,05E2	2,00E2	
	2.2	0,02930	6,40E7	6,38E7	6,31E7	6,17E7	6,08E7	5,89E7	5,60E7	5,16E7	5,00E7
		0,04000	2,43E7	2,32E7	2,25E7	2,19E7	2,10E7	1,97E7	1,93E7	1,84E7	1,80E7
0,06000		6,87E6	6,57E6	6,27E6	5,86E6	5,75E6	5,49E6	5,38E6	5,13E6	5,00E6	
0,08000		3,28E6	3,08E6	2,95E6	2,80E6	2,76E6	2,54E6	2,48E6	2,36E6	2,30E6	
0,10000		1,75E6	1,62E6	1,55E6	1,45E6	1,42E6	1,33E6	1,30E6	1,23E6	1,20E6	
0,12000		1,10E6	9,47E5	8,77E5	8,44E5	8,12E5	8,33E5	7,23E5	7,71E5	7,50E5	
0,14000		6,77E5	6,07E5	5,57E5	5,24E5	5,03E5	5,07E5	5,03E5	5,14E5	5,00E5	
0,16000		4,53E5	4,02E5	3,82E5	3,38E5	3,28E5	3,46E5	3,37E5	3,19E5	3,10E5	
0,18000		2,88E5	2,63E5	2,48E5	2,27E5	2,26E5	2,24E5	2,18E5	2,06E5	2,00E5	
0,20000		1,92E5	1,82E5	1,78E5	1,58E5	1,57E5	1,46E5	1,42E5	1,34E5	1,30E5	
0,22000	1,21E5	1,12E5	1,06E5	9,85E4	9,43E4	9,31E4	9,06E4	8,55E4	8,30E4		
0,24000	6,66E4	6,36E4	5,86E4	5,63E4	5,42E4	5,06E4	4,92E4	4,64E4	4,50E4		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
2.2	0,26000	1,55E4	1,41E4	1,35E4	1,24E4	1,24E4	1,13E4	1,09E4	1,03E4	1,00E4	
	0,28000	5,72E1	5,21E1	4,80E1	4,58E1	4,57E1	4,51E1	4,38E1	4,12E1	4,00E1	
2.3	0,02564	9,82E7	9,12E7	8,91E7	8,71E7	8,72E7	8,32E7	7,94E7	7,77E7	7,50E7	
	0,04000	2,48E7	2,37E7	2,14E7	2,13E7	2,13E7	2,11E7	2,06E7	1,95E7	1,90E7	
	0,06000	8,37E6	8,12E6	7,47E6	7,42E6	7,40E6	7,14E6	6,86E6	6,49E6	6,30E6	
	0,08000	4,15E6	4,00E6	3,65E6	3,53E6	3,43E6	3,38E6	3,39E6	3,19E6	3,10E6	
	0,10000	2,36E6	2,20E6	2,15E6	2,05E6	2,00E6	1,92E6	1,86E6	1,75E6	1,70E6	
	0,12000	1,46E6	1,32E6	1,25E6	1,20E6	1,17E6	1,13E6	1,10E6	1,03E6	1,00E6	
	0,14000	9,50E5	9,12E5	8,61E5	7,87E5	8,00E5	7,44E5	7,71E5	7,23E5	6,60E5	
	0,16000	6,34E5	6,03E5	5,73E5	5,50E5	5,32E5	5,12E5	4,96E5	4,65E5	4,50E5	
	0,18000	4,07E5	3,87E5	3,66E5	3,45E5	3,34E5	3,19E5	3,09E5	2,89E5	2,80E5	
	0,20000	2,58E5	2,31E5	2,20E5	2,12E5	2,10E5	1,94E5	1,88E5	1,76E5	1,80E5	
	0,22000	1,48E5	1,37E5	1,29E5	1,24E5	1,22E5	1,14E5	1,11E5	1,03E5	1,00E5	
	0,24000	7,79E4	7,39E4	6,87E4	6,54E4	6,52E4	6,42E4	6,21E4	5,80E4	5,60E4	
	0,26000	1,83E4	1,73E4	1,63E4	1,52E4	1,52E4	1,49E4	1,44E4	1,35E4	1,30E4	
	0,28000	6,20E2	6,00E2	5,58E2	5,35E2	5,14E2	5,06E2	4,89E2	4,56E2	4,40E2	
	2.4	0,02257	1,31E8	1,30E8	1,28E8	1,22E8	1,20E8	1,17E8	1,10E8	1,03E8	9,90E7
		0,04000	2,64E7	2,61E7	2,50E7	2,50E7	2,40E7	2,26E7	2,20E7	2,07E7	2,00E7
0,06000		9,73E6	9,53E6	9,12E6	8,98E6	8,80E6	8,54E6	8,29E6	7,76E6	7,50E6	
0,08000		5,27E6	5,07E6	4,87E6	4,74E6	4,72E6	4,47E6	4,32E6	4,04E6	3,90E6	
0,10000		3,01E6	2,90E6	2,81E6	2,76E6	2,71E6	2,65E6	2,56E6	2,38E6	2,30E6	
0,12000		1,94E6	1,88E6	1,77E6	1,76E6	1,66E6	1,73E6	1,67E6	1,56E6	1,50E6	
0,14000		1,46E6	1,38E6	1,22E6	1,18E6	1,12E6	1,10E6	1,08E6	1,06E6	1,10E6	
0,16000		9,46E5	8,96E5	8,74E5	8,60E5	8,52E5	8,13E5	7,84E5	7,27E5	7,00E5	
0,18000		6,09E5	5,89E5	5,68E5	5,60E5	5,53E5	5,24E5	5,05E5	4,67E5	4,50E5	
0,20000		3,54E5	3,45E5	3,24E5	3,22E5	3,21E5	3,15E5	3,03E5	2,81E5	2,70E5	
0,22000		2,01E5	1,94E5	1,85E5	1,79E5	1,79E5	1,75E5	1,69E5	1,56E5	1,50E5	
0,24000		9,06E4	9,06E4	9,03E4	8,98E4	8,94E4	8,78E4	8,45E4	7,80E4	7,50E4	
0,26000		3,02E4	2,95E4	2,90E4	2,84E4	2,80E4	2,70E4	2,59E4	2,39E4	2,30E4	
0,30000		4,26E0	4,26E0	4,24E0	4,21E0	4,20E0	4,12E0	3,96E0	3,64E0	3,50E0	

Продолжение табл. 1

L	B · 10 ⁴ , ' Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
2.5	0,01997	1,82E8	1,81E8	1,78E8	1,74E8	1,72E8	1,66E8	1,56E8	1,45E8	1,30E8	
	0,02000	1,34E8	1,30E8	1,22E8	1,16E8	1,16E8	1,14E8	1,11E8	1,03E8	1,00E8	
	0,04000	2,87E7	2,80E7	2,66E7	2,65E7	2,64E7	2,54E7	2,45E7	2,28E7	2,20E7	
	0,06000	1,24E7	1,23E7	1,12E7	1,12E7	1,10E7	1,08E7	1,04E7	9,67E6	9,30E6	
	0,08000	7,20E6	6,60E6	5,88E6	5,85E6	5,83E6	5,73E6	5,52E6	5,10E6	4,90E6	
	0,10000	4,25E6	4,10E6	3,72E6	3,68E6	3,65E6	3,64E6	3,50E6	3,23E6	3,10E6	
	0,12000	2,61E6	2,55E6	2,46E6	2,42E6	2,42E6	2,24E6	2,15E6	1,98E6	1,90E6	
	0,14000	1,79E6	1,59E6	1,59E6	1,57E6	1,57E6	1,54E6	1,48E6	1,36E6	1,30E6	
	0,16000	1,15E6	1,07E6	1,07E6	1,06E6	1,05E6	1,03E6	9,90E5	9,08E5	8,70E5	
	0,18000	7,75E5	7,15E5	7,13E5	7,07E5	7,05E5	6,91E5	6,61E5	6,06E5	5,80E5	
	0,20000	4,85E5	4,45E5	4,44E5	4,40E5	4,39E5	4,30E5	4,11E5	3,76E5	3,60E5	
	0,22000	2,78E5	2,60E5	2,67E5	2,63E5	2,50E5	2,49E5	2,29E5	2,09E5	2,00E5	
	0,24000	1,47E5	1,40E5	1,36E5	1,35E5	1,33E5	1,32E5	1,26E5	1,15E5	1,10E5	
	0,26000	5,07E4	4,84E4	4,35E4	4,32E4	4,30E4	4,20E4	4,01E4	3,66E4	3,50E4	
	0,28000	2,05E3	1,90E3	1,74E3	1,75E3	1,72E3	1,68E3	1,61E3	1,47E3	1,40E3	
	0,30000	2,10E1	2,00E1	1,87E1	1,95E1	1,82E1	1,81E1	1,72E1	1,57E1	1,50E1	
	2.6	0,01775	2,51E8	2,51E8	2,35E8	2,40E8	2,28E8	2,12E8	2,00E8	1,95E8	1,80E8
		0,02000	1,33E8	1,33E8	1,31E8	1,30E8	1,30E8	1,28E8	1,23E8	1,14E8	1,10E8
		0,04000	2,79E7	2,79E7	2,78E7	2,77E7	2,76E7	2,71E7	2,61E7	2,40E7	2,30E7
		0,06000	1,35E7	1,35E7	1,35E7	1,34E7	1,33E7	1,31E7	1,25E7	1,15E7	1,10E7
0,08000		7,43E6	7,43E6	7,41E6	7,35E6	7,33E6	7,18E6	6,87E6	6,28E6	6,00E6	
0,10000		4,61E6	4,61E6	4,60E6	4,56E6	4,55E6	4,45E6	4,25E6	3,87E6	3,70E6	
0,12000		3,13E6	3,13E6	3,12E6	3,10E6	3,09E6	3,02E6	2,88E6	2,62E6	2,50E6	
0,14000		2,27E6	2,27E6	2,26E6	2,24E6	2,23E6	2,18E6	2,08E6	1,89E6	1,80E6	
0,16000		1,52E6	1,52E6	1,51E6	1,50E6	1,49E6	1,46E6	1,39E6	1,26E6	1,20E6	
0,18000		1,08E6	1,08E6	1,08E6	1,07E6	1,06E6	1,04E6	9,87E5	8,93E5	8,50E5	
0,20000		6,90E5	6,89E5	6,86E5	6,80E5	6,77E5	6,61E5	6,28E5	5,67E5	5,40E5	
0,22000		4,23E5	4,22E5	4,20E5	4,17E5	4,15E5	4,05E5	3,84E5	3,47E5	3,30E5	
0,24000		2,57E5	2,57E5	2,56E5	2,53E5	2,52E5	2,46E5	2,33E5	2,10E5	2,00E5	
0,26000		1,26E5	1,26E5	1,26E5	1,24E5	1,24E5	1,21E5	1,14E5	1,03E5	9,80E4	

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
2.6	0,28000	1,42E4	1,42E4	1,41E4	1,40E4	1,39E4	1,36E4	1,29E4	1,16E4	1,10E4	
	0,30000	8,42E1	8,41E1	8,37E1	8,29E1	8,25E1	8,03E1	7,61E1	6,84E1	6,50E1	
2.7	0,01585	3,12E8	2,92E8	2,92E8	2,75E8	2,71E8	2,63E8	2,47E8	2,29E8	2,20E8	
	0,02000	1,38E8	1,30E8	1,28E8	1,27E8	1,27E8	1,25E8	1,20E8	1,10E8	1,05E8	
	0,04000	3,62E7	3,52E7	3,41E7	3,39E7	3,37E7	3,30E7	3,16E7	2,87E7	2,74E7	
	0,06000	1,52E7	1,52E7	1,51E7	1,50E7	1,49E7	1,46E7	1,39E7	1,26E7	1,20E7	
	0,08000	9,38E6	9,38E6	9,25E6	9,02E6	8,72E6	8,51E6	8,00E6	7,73E6	7,35E6	
	0,10000	6,12E6	5,91E6	5,89E6	5,74E6	5,61E6	5,47E6	5,10E6	4,85E6	4,60E6	
	0,12000	4,04E6	4,00E6	3,87E6	3,83E6	3,71E6	3,62E6	3,52E6	3,16E6	3,00E6	
	0,14000	2,69E6	2,60E6	2,58E6	2,55E6	2,45E6	2,54E6	2,41E6	2,21E6	2,04E6	
	0,16000	1,87E6	1,80E6	1,76E6	1,76E6	1,74E6	1,70E6	1,62E6	1,40E6	1,45E6	
	0,18000	1,35E6	1,31E6	1,27E6	1,23E6	1,22E6	1,19E6	1,12E6	1,00E6	9,86E5	
	0,20000	8,85E5	8,83E5	8,79E5	8,70E5	8,65E5	8,42E5	7,94E5	7,08E5	6,70E5	
	0,22000	5,87E5	5,82E5	5,78E5	5,67E5	5,54E5	5,26E5	5,19E5	4,44E5	4,40E5	
	0,24000	3,72E5	3,72E5	3,70E5	3,66E5	3,64E5	3,33E5	3,96E5	2,64E5	2,50E5	
	0,26000	1,33E5	1,33E5	1,32E5	1,31E5	1,30E5	1,27E5	1,19E5	1,06E5	1,00E5	
0,28000	1,87E4	1,87E4	1,86E4	1,84E4	1,83E4	1,77E4	1,67E4	1,48E4	1,40E4		
0,30000	1,48E3	1,47E3	1,46E3	1,45E3	1,44E3	1,40E3	1,31E3	1,17E3	1,10E3		
2.8	0,01421	3,39E8	3,39E8	3,31E8	3,24E8	3,20E8	3,22E8	3,00E8	2,63E8	2,50E8	
	0,02000	1,28E8	1,26E8	1,25E8	1,25E8	1,24E8	1,22E8	1,16E8	1,05E8	1,00E8	
	0,04000	4,02E7	3,86E7	3,85E7	3,82E7	3,80E7	3,71E7	3,52E7	3,16E7	3,00E7	
	0,06000	2,08E7	2,00E7	1,95E7	1,93E7	1,92E7	1,87E7	1,77E7	1,59E7	1,50E7	
	0,08000	1,19E7	1,19E7	1,18E7	1,17E7	1,16E7	1,13E7	1,07E7	9,53E6	9,00E6	
	0,10000	8,20E6	8,00E6	7,81E6	7,73E6	7,69E6	7,47E6	7,04E6	6,25E6	5,90E6	
	0,12000	5,37E6	5,35E6	5,33E6	5,27E6	5,24E6	5,09E6	4,79E6	4,24E6	4,00E6	
	0,14000	3,78E6	3,77E6	3,75E6	3,71E6	3,69E6	3,58E6	3,36E6	2,97E6	2,80E6	
	0,16000	2,71E6	2,71E6	2,69E6	2,66E6	2,65E6	2,57E6	2,41E6	2,13E6	2,00E6	
	0,18000	1,91E6	1,90E6	1,89E6	1,87E6	1,86E6	1,80E6	1,69E6	1,49E6	1,40E6	
	0,20000	1,23E6	1,23E6	1,22E6	1,21E6	1,20E6	1,16E6	1,09E6	9,57E5	9,00E5	

Продолжение табл. 1

L	В·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
2.8	0,22000	8,25E5	8,22E5	8,18E5	8,08E5	8,03E5	7,77E5	7,27E5	6,39E5	6,00E5	
	0,24000	4,83E5	4,81E5	4,79E5	4,73E5	4,70E5	4,55E5	4,25E5	3,73E5	3,50E5	
	0,26000	2,49E5	2,48E5	2,47E5	2,44E5	2,42E5	2,34E5	2,19E5	1,92E5	1,80E5	
	0,28000	1,03E5	1,02E5	1,02E5	1,01E5	1,00E5	9,65E4	9,01E4	7,89E4	7,40E4	
	0,30000	2,78E4	2,78E4	2,76E4	2,72E4	2,71E4	2,61E4	2,44E4	2,13E4	2,00E4	
2.9	0,01279	3,72E8	3,71E8	3,63E8	3,51E8	3,47E8	3,31E8	3,09E8	2,92E8	2,90E8	
	0,02000	1,45E8	1,43E8	1,42E8	1,41E8	1,41E8	1,37E8	1,30E8	1,16E8	1,10E8	
	0,04000	4,40E7	4,40E7	4,38E7	4,34E7	4,32E7	4,20E7	3,96E7	3,51E7	3,31E7	
	0,06000	2,23E7	2,23E7	2,22E7	2,19E7	2,18E7	2,12E7	1,99E7	1,75E7	1,65E7	
	0,08000	1,35E7	1,35E7	1,35E7	1,33E7	1,32E7	1,28E7	1,20E7	1,06E7	9,92E6	
	0,10000	8,97E6	8,95E6	8,90E6	8,80E6	8,75E6	8,47E6	7,92E6	6,93E6	6,50E6	
	0,12000	6,13E6	6,12E6	6,08E6	6,01E6	5,97E6	5,78E6	5,39E6	4,71E6	4,41E6	
	0,14000	4,31E6	4,30E6	4,28E6	4,22E6	4,20E6	4,05E6	3,78E6	3,29E6	3,08E6	
	0,16000	3,10E6	3,09E6	3,07E6	3,03E6	3,01E6	2,91E6	2,71E6	2,35E6	2,20E6	
	0,18000	2,18E6	2,17E6	2,16E6	2,13E6	2,12E6	2,04E6	1,90E6	1,65E6	1,54E6	
	0,20000	1,41E6	1,41E6	1,40E6	1,38E6	1,37E6	1,32E6	1,23E6	1,06E6	9,92E5	
	0,22000	9,44E5	9,41E5	9,35E5	9,22E5	9,15E5	8,82E5	8,19E5	7,08E5	6,61E5	
	0,24000	5,53E5	5,52E5	5,48E5	5,40E5	5,36E5	5,17E5	4,79E5	4,14E5	3,86E5	
	0,26000	2,85E5	2,84E5	2,82E5	2,78E5	2,76E5	2,66E5	2,46E5	2,12E5	1,98E5	
	0,28000	1,18E5	1,17E5	1,16E5	1,15E5	1,14E5	1,10E5	1,01E5	8,75E4	8,15E4	
0,30000	3,19E4	3,18E4	3,15E4	3,11E4	3,08E4	2,97E4	2,74E4	2,36E4	2,20E4		
3.0	0,01156	4,07E8	4,06E8	3,98E8	3,80E8	3,80E8	3,63E8	3,41E8	3,26E8	3,20E8	
	0,02000	1,48E8	1,48E8	1,47E8	1,46E8	1,45E8	1,41E8	1,33E8	1,17E8	1,10E8	
	0,04000	4,55E7	4,54E7	4,52E7	4,47E7	4,45E7	4,31E7	4,03E7	3,52E7	3,30E7	
	0,06000	2,52E7	2,52E7	2,51E7	2,48E7	2,46E7	2,38E7	2,22E7	1,93E7	1,80E7	
	0,08000	1,85E7	1,84E7	1,83E7	1,81E7	1,80E7	1,73E7	1,61E7	1,39E7	1,30E7	
	0,10000	1,26E7	1,26E7	1,25E7	1,23E7	1,23E7	1,18E7	1,10E7	9,45E6	8,80E6	
	0,12000	9,40E6	9,37E6	9,31E6	9,18E6	9,12E6	8,78E6	8,12E6	6,99E6	6,50E6	
0,14000	7,28E6	7,26E6	7,21E6	7,11E6	7,05E6	6,79E6	6,27E6	5,38E6	5,00E6		

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.0	0,16000	5,57E6	5,55E6	5,51E6	5,43E6	5,39E6	5,18E6	4,78E6	4,09E6	3,80E6	
	0,18000	3,98E6	3,96E6	3,94E6	3,88E6	3,85E6	3,69E6	3,40E6	2,91E6	2,70E6	
	0,20000	2,96E6	2,95E6	2,93E6	2,88E6	2,86E6	2,75E6	2,53E6	2,16E6	2,00E6	
	0,22000	1,93E6	1,93E6	1,91E6	1,88E6	1,87E6	1,79E6	1,65E6	1,40E6	1,30E6	
	0,24000	1,27E6	1,26E6	1,26E6	1,24E6	1,23E6	1,17E6	1,08E6	9,18E5	8,50E5	
	0,26000	6,45E5	6,42E5	6,37E5	6,27E5	6,22E5	5,96E5	5,47E5	4,64E5	4,30E5	
	0,28000	3,01E5	3,00E5	2,97E5	2,93E5	2,90E5	2,78E5	2,55E5	2,16E5	2,00E5	
	0,30000	9,06E4	9,02E4	8,95E4	8,80E4	8,73E4	8,35E4	7,65E4	6,49E4	6,00E4	
	0,32000	1,97E3	1,96E3	1,95E3	1,91E3	1,90E3	1,81E3	1,66E3	1,41E3	1,30E3	
	0,34000	1,52E0	1,51E0	1,50E0	1,48E0	1,46E0	1,40E0	1,28E0	1,08E0	1,00E0	
	3.1	0,01047	4,07E8	4,06E8	4,00E8	3,90E8	3,89E8	3,77E8	3,65E8	3,50E8	3,58E8
		0,02000	1,45E8	1,44E8	1,44E8	1,42E8	1,41E8	1,37E8	1,28E8	1,11E8	1,04E8
		0,04000	4,45E7	4,45E7	4,42E7	4,37E7	4,34E7	4,19E7	3,88E7	3,34E7	3,11E7
		0,06000	2,48E7	2,47E7	2,46E7	2,43E7	2,41E7	2,32E7	2,14E7	1,83E7	1,70E7
0,08000		1,82E7	1,81E7	1,80E7	1,78E7	1,76E7	1,69E7	1,56E7	1,33E7	1,23E7	
0,10000		1,24E7	1,24E7	1,23E7	1,21E7	1,20E7	1,15E7	1,06E7	8,98E6	8,30E6	
0,12000		9,24E6	9,21E6	9,14E6	9,00E6	8,93E6	8,55E6	7,84E6	6,64E6	6,13E6	
0,14000		7,17E6	7,14E6	7,09E6	6,98E6	6,92E6	6,62E6	6,06E6	5,12E6	4,72E6	
0,16000		5,49E6	5,47E6	5,43E6	5,34E6	5,29E6	5,06E6	4,62E6	3,89E6	3,59E6	
0,18000		3,92E6	3,91E6	3,88E6	3,81E6	3,78E6	3,61E6	3,29E6	2,77E6	2,55E6	
0,20000		2,92E6	2,91E6	2,89E6	2,84E6	2,81E6	2,68E6	2,45E6	2,05E6	1,89E6	
0,22000		1,91E6	1,90E6	1,89E6	1,85E6	1,84E6	1,75E6	1,60E6	1,34E6	1,23E6	
0,24000		1,25E6	1,25E6	1,24E6	1,21E6	1,20E6	1,15E6	1,04E6	8,72E5	8,02E5	
0,26000		6,37E5	6,34E5	6,28E5	6,17E5	6,11E5	5,82E5	5,29E5	4,42E5	4,06E5	
0,28000	2,97E5	2,96E5	2,94E5	2,88E5	2,85E5	2,72E5	2,47E5	2,06E5	1,89E5		
0,30000	8,94E4	8,90E4	8,82E4	8,65E4	8,57E4	8,15E4	7,40E4	6,17E4	5,66E4		
0,32000	1,95E3	1,94E3	1,92E3	1,89E3	1,87E3	1,78E3	1,61E3	1,34E3	1,23E3		
0,34000	1,49E0	1,49E0	1,47E0	1,45E0	1,43E0	1,36E0	1,23E0	1,02E0	1,00E0		
3.2	0,00952	4,07E8	4,05E8	3,99E8	3,85E8	3,80E8	3,77E8	3,65E8	3,50E8	3,52E8	
	0,02000	1,50E8	1,36E8	1,34E8	1,33E8	1,26E8	1,22E8	1,18E8	1,12E8	1,04E8	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.2	0,04000	4,63E7	4,63E7	4,60E7	4,53E7	4,50E7	4,32E7	3,97E7	3,37E7	3,41E7	
	0,06000	2,59E7	2,58E7	2,56E7	2,78E7	2,50E7	2,39E7	2,19E7	1,85E7	1,70E7	
	0,08000	1,90E7	1,70E7	1,68E7	1,85E7	1,83E7	1,75E7	1,45E7	1,34E7	1,13E7	
	0,10000	1,30E7	1,29E7	1,28E7	1,26E7	1,25E7	1,19E7	1,08E7	9,04E6	8,30E6	
	0,12000	9,66E6	9,62E6	9,54E6	9,37E6	9,29E6	8,85E6	8,04E6	6,69E6	6,73E6	
	0,14000	7,50E6	7,47E6	7,40E6	7,27E6	7,20E6	6,85E6	6,21E6	5,15E6	4,72E6	
	0,16000	5,74E6	5,72E6	5,67E6	5,56E6	5,51E6	5,24E6	4,74E6	3,92E6	3,59E6	
	0,18000	4,11E6	4,09E6	4,05E6	3,97E6	3,93E6	3,74E6	3,73E6	2,79E6	2,55E6	
	0,20000	3,06E6	3,05E6	3,02E6	2,96E6	2,93E6	2,78E6	2,51E6	2,07E6	1,89E6	
	0,22000	2,00E6	2,20E6	1,97E6	1,93E6	1,91E6	1,82E6	1,64E6	1,35E6	1,23E6	
	0,24000	1,31E6	1,31E6	1,29E6	1,27E6	1,25E6	1,19E6	1,07E6	8,79E5	8,02E5	
	0,26000	6,67E5	6,64E5	6,57E5	6,44E5	6,37E5	6,03E5	5,42E5	4,45E5	4,06E5	
	0,28000	3,12E5	3,10E5	3,07E5	3,01E5	2,97E5	2,82E5	2,53E5	2,07E5	1,89E5	
	0,30000	9,38E4	9,33E4	9,24E4	9,04E4	8,94E4	8,45E4	7,59E4	6,21E4	5,66E4	
	0,32000	2,05E3	2,04E3	2,01E3	1,97E3	1,95E3	1,84E3	1,65E3	1,35E3	1,23E3	
	0,34000	1,57E0	1,56E0	1,54E0	1,51E0	1,49E0	1,41E0	1,26E0	1,03E0	1,00E0	
	3.3	0,00868	4,04E8	4,02E8	3,98E8	3,89E8	3,80E8	3,54E8	3,52E8	3,50E8	3,46E8
0,02000		1,41E8	1,40E8	1,40E8	1,38E8	1,37E8	1,31E8	1,22E8	1,01E8	9,14E7	
0,04000		4,84E7	4,83E7	4,79E7	4,72E7	4,67E7	4,47E7	4,07E7	3,75E7	3,11E7	
0,06000		3,00E7	2,95E7	2,67E7	2,63E7	2,60E7	2,72E7	2,50E7	1,86E7	1,70E7	
0,08000		1,99E7	1,98E7	1,76E7	1,73E7	1,71E7	1,81E7	1,64E7	1,22E7	1,12E7	
0,10000		1,36E7	1,35E7	1,34E7	1,31E7	1,30E7	1,23E7	1,11E7	9,11E6	8,30E6	
0,12000		1,01E7	1,01E7	1,00E7	9,78E6	9,68E6	9,17E6	8,24E6	6,74E6	6,13E6	
0,14000		7,86E6	7,83E6	7,75E6	7,59E6	7,51E6	7,10E6	6,37E6	5,19E6	4,72E6	
0,16000		6,03E6	6,00E6	5,94E6	5,81E6	5,75E6	5,43E6	4,86E6	3,95E6	3,59E6	
0,18000		4,31E6	4,29E6	4,24E6	4,20E6	4,60E6	3,88E6	3,46E6	2,81E6	2,55E6	
0,20000		3,21E6	3,20E6	3,16E6	3,09E6	3,06E6	2,88E6	2,57E6	2,09E6	1,89E6	
0,22000		2,10E6	2,09E6	2,07E6	2,02E6	2,00E6	1,88E6	1,68E6	1,36E6	1,23E6	
0,24000		1,38E6	1,37E6	1,36E6	1,32E6	1,31E6	1,23E6	1,10E6	8,86E5	8,02E5	
0,26000		7,01E5	6,98E5	6,90E5	6,73E5	6,65E5	6,26E5	5,57E5	4,49E5	4,06E5	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.3	0,28000	3,28E5	3,26E5	3,22E5	3,15E5	3,11E5	2,92E5	2,60E5	2,09E5	1,89E5	
	0,30000	9,86E4	9,81E4	9,69E4	9,46E4	9,34E4	8,78E4	7,79E4	6,26E4	5,66E4	
	0,32000	2,15E3	2,14E3	2,11E3	2,06E3	2,04E3	1,91E3	1,70E3	1,36E3	1,23E3	
	0,34000	1,65E0	1,64E0	1,62E0	1,58E0	1,56E0	1,47E0	1,30E0	1,04E0	1,00E0	
3.4	0,00794	3,88E8	3,87E8	3,78E8	3,69E8	3,60E8	3,33E8	3,35E8	3,16E8	3,00E8	
	0,01000	3,84E8	3,81E8	3,76E8	3,61E8	3,68E8	3,54E8	3,24E8	2,72E8	2,50E8	
	0,02000	1,73E8	1,72E8	1,71E8	1,68E8	1,67E8	1,60E8	1,45E8	1,20E8	1,10E8	
	0,04000	7,33E7	7,30E7	7,24E7	7,11E7	7,04E7	6,69E7	6,04E7	4,95E7	4,50E7	
	0,06000	5,00E7	4,98E7	4,93E7	4,83E7	4,78E7	4,53E7	4,07E7	3,31E7	3,00E7	
	0,08000	3,73E7	3,71E7	3,67E7	3,60E7	3,56E7	3,36E7	3,00E7	2,43E7	2,20E7	
	0,10000	2,92E7	2,90E7	2,87E7	2,81E7	2,78E7	2,62E7	2,34E7	1,88E7	1,70E7	
	0,12000	2,25E7	2,24E7	2,22E7	2,17E7	2,14E7	2,02E7	1,79E7	1,44E7	1,30E7	
	0,14000	1,72E7	1,71E7	1,69E7	1,65E7	1,63E7	1,53E7	1,36E7	1,09E7	9,80E6	
	0,16000	1,34E7	1,33E7	1,32E7	1,29E7	1,27E7	1,19E7	1,06E7	8,44E6	7,60E6	
	0,18000	1,12E7	1,11E7	1,10E7	1,07E7	1,06E7	9,95E6	8,79E6	7,00E6	6,30E6	
	0,20000	7,52E6	7,47E6	7,38E6	7,20E6	7,11E6	6,66E6	5,88E6	4,67E6	4,20E6	
	0,22000	5,22E6	5,19E6	5,13E6	5,00E6	4,93E6	4,62E6	4,07E6	3,23E6	2,90E6	
	0,24000	3,44E6	3,42E6	3,38E6	3,29E6	3,25E6	3,04E6	2,67E6	2,12E6	1,90E6	
	0,26000	2,00E6	1,99E6	1,96E6	1,91E6	1,89E6	1,76E6	1,55E6	1,23E6	1,10E6	
	0,28000	8,05E5	8,00E5	7,89E5	7,68E5	7,58E5	7,08E5	6,22E5	4,91E5	4,40E5	
0,30000	9,55E4	9,49E4	9,37E4	9,11E4	8,99E4	8,39E4	7,36E4	5,80E4	5,20E4		
0,32000	3,69E3	3,67E3	3,62E3	3,52E3	3,47E3	3,24E3	2,84E3	2,23E3	2,00E3		
0,34000	1,21E2	1,20E2	1,18E2	1,15E2	1,13E2	1,06E2	9,25E1	7,27E1	6,40E1		
3.5	0,00728	3,63E8	3,63E8	3,50E8	3,40E8	3,34E8	3,22E8	3,00E8	2,67E8	2,65E8	
	0,01000	2,48E8	2,48E8	2,46E8	2,43E8	2,40E8	2,30E8	2,09E8	1,72E8	1,57E8	
	0,02000	1,05E8	1,03E8	1,00E8	1,00E8	1,09E8	1,04E8	9,36E7	7,03E7	5,87E7	
	0,04000	5,20E7	5,10E7	5,03E7	4,95E7	4,62E7	4,74E7	3,90E7	3,14E7	2,83E7	
	0,06000	3,31E7	3,29E7	3,26E7	3,48E7	3,15E7	2,96E7	2,63E7	2,10E7	1,89E7	
	0,08000	2,46E7	2,44E7	2,42E7	2,36E7	2,13E7	2,19E7	1,94E7	1,44E7	1,38E7	
0,10000	1,93E7	1,92E7	1,90E7	1,85E7	1,69E7	1,71E7	1,51E7	1,10E7	1,07E7		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.5	0,12000	1,49E7	1,49E7	1,47E7	1,43E7	1,28E7	1,32E7	1,16E7	8,42E6	8,18E6	
	0,14000	1,14E7	1,13E7	1,12E7	1,09E7	1,07E7	1,00E7	8,79E6	6,90E6	6,17E6	
	0,16000	8,89E6	8,84E6	8,73E6	8,49E6	8,97E6	7,81E6	6,84E6	5,55E6	4,91E6	
	0,18000	7,44E6	7,40E6	7,30E6	7,10E6	7,00E6	6,52E6	5,70E6	4,45E6	3,97E6	
	0,20000	5,40E6	5,30E6	5,20E6	5,08E6	4,68E6	4,36E6	3,80E6	2,96E6	2,64E6	
	0,22000	3,53E6	3,51E6	3,46E6	3,36E6	3,31E6	3,08E6	2,68E6	2,09E6	1,83E6	
	0,24000	2,33E6	2,31E6	2,28E6	2,22E6	2,18E6	2,03E6	1,76E6	1,37E6	1,20E6	
	0,26000	1,35E6	1,34E6	1,32E6	1,28E6	1,26E6	1,17E6	1,02E6	7,90E5	6,92E5	
	0,28000	5,43E5	5,40E5	5,32E5	5,16E5	5,08E5	4,71E5	4,09E5	3,16E5	2,77E5	
	0,30000	6,44E4	6,40E4	6,30E4	6,11E4	6,02E4	5,58E4	4,84E4	3,74E4	3,27E4	
	0,32000	2,49E3	2,48E3	2,44E3	2,36E3	2,33E3	2,16E3	1,87E3	1,44E3	1,26E3	
	0,34000	8,01E1	7,95E1	7,83E1	7,59E1	7,47E1	6,91E1	5,98E1	4,61E1	4,03E1	
	3.6	0,00669	3,40E8	3,20E8	3,15E8	3,06E8	3,02E8	2,85E8	2,65E8	-2,62E8	2,59E8
		0,01000	2,38E8	2,38E8	2,36E8	3,32E8	2,30E8	2,18E8	1,96E8	1,59E8	1,44E8
		0,02000	1,09E8	1,08E8	1,07E8	1,05E8	1,04E8	9,83E7	8,76E7	7,01E7	6,31E7
		0,04000	4,63E7	4,61E7	4,56E7	4,46E7	4,40E7	4,14E7	3,65E7	2,88E7	2,58E7
0,06000		3,17E7	3,15E7	3,11E7	3,04E7	3,00E7	2,81E7	2,46E7	1,93E7	1,72E7	
0,08000		2,36E7	2,35E7	2,32E7	2,26E7	2,23E7	2,08E7	1,82E7	1,42E7	1,26E7	
0,10000		1,86E7	1,85E7	1,82E7	1,77E7	1,75E7	1,63E7	1,42E7	1,10E7	9,76E6	
0,12000		1,44E7	1,43E7	1,41E7	1,37E7	1,35E7	1,25E7	1,09E7	8,41E6	7,46E6	
0,14000		1,11E7	1,11E7	1,09E7	1,06E7	1,04E7	9,67E6	8,37E6	6,44E6	5,63E6	
0,16000		8,69E6	8,63E6	8,51E6	8,25E6	8,13E6	7,53E6	6,51E6	5,00E6	4,36E6	
0,18000		7,28E6	7,22E6	7,12E6	6,90E6	6,79E6	6,29E6	5,42E6	4,15E6	3,62E6	
0,20000		4,88E6	4,84E6	4,77E6	4,62E6	4,55E6	4,20E6	3,62E6	2,77E6	2,41E6	
0,22000		3,38E6	3,36E6	3,31E6	3,20E6	3,15E6	2,91E6	2,50E6	1,91E6	1,66E6	
0,24000		2,24E6	2,22E6	2,18E6	2,11E6	2,08E6	1,92E6	1,65E6	1,25E6	1,09E6	
0,26000		1,30E6	1,29E6	1,27E6	1,23E6	1,21E6	1,11E6	9,55E5	7,25E5	6,31E5	
0,28000		5,25E5	5,20E5	5,12E5	4,95E5	4,87E5	4,48E5	3,84E5	2,91E5	2,53E5	
0,30000	6,21E4	6,16E4	6,06E4	5,85E4	5,75E4	5,29E4	4,53E4	3,43E4	2,98E4		
0,32000	2,41E3	2,39E3	2,35E3	2,27E3	2,23E3	2,05E3	1,75E3	1,30E3	1,15E3		
0,34000	7,62E1	7,55E1	7,43E1	7,17E1	7,05E1	6,47E1	5,53E1	4,10E1	3,67E1		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.7	0,00616	3,20E8	3,05E8	2,86E8	2,88E8	2,82E8	2,49E8	2,19E8	2,19E8	2,19E8	2,18E8
	0,01000	1,90E8	1,85E8	1,90E8	1,85E8	1,82E8	1,73E8	1,59E8	1,39E8	1,39E8	1,25E8
	0,02000	9,95E7	9,91E7	9,81E7	9,59E7	9,42E7	8,58E7	7,42E7	6,16E7	6,16E7	5,50E7
	0,04000	4,47E7	4,42E7	4,38E7	4,40E7	4,45E7	4,53E7	3,78E7	2,84E7	2,84E7	2,25E7
	0,06000	2,93E7	2,90E7	3,00E7	2,80E7	2,74E7	2,68E7	2,09E7	1,70E7	1,70E7	1,50E7
	0,08000	2,20E7	2,17E7	2,14E7	2,07E7	2,04E7	1,84E7	1,56E7	1,25E7	1,25E7	1,10E7
	0,10000	1,74E7	1,72E7	1,70E7	1,64E7	1,58E7	1,42E7	1,20E7	9,08E6	9,08E6	8,50E6
	0,12000	1,35E7	1,33E7	1,31E7	1,27E7	1,25E7	1,14E7	9,63E6	7,49E6	7,49E6	6,50E6
	0,14000	1,04E7	1,02E7	1,00E7	9,67E6	9,50E6	8,62E6	7,29E6	5,65E6	5,65E6	4,90E6
	0,16000	8,01E6	7,95E6	7,82E6	7,56E6	7,43E6	6,71E6	5,66E6	4,38E6	4,38E6	3,80E6
	0,18000	6,70E6	6,64E6	6,53E6	6,31E6	6,15E6	5,39E6	4,45E6	3,54E6	3,54E6	3,15E6
	0,20000	4,50E6	4,46E6	4,39E6	4,24E6	4,16E6	3,77E6	3,17E6	2,43E6	2,43E6	2,10E6
	0,22000	3,13E6	3,10E6	3,05E6	2,94E6	2,89E6	2,55E6	2,12E6	1,65E6	1,65E6	1,45E6
	0,24000	2,04E6	2,02E6	1,99E6	1,92E6	1,88E6	1,64E6	1,36E6	1,07E6	1,07E6	9,50E5
	0,26000	1,19E6	1,18E6	1,16E6	1,11E6	1,09E6	9,48E5	7,85E5	6,19E5	6,19E5	5,50E5
	0,28000	4,78E5	4,74E5	4,65E5	4,48E5	4,40E5	3,85E5	3,17E5	2,48E5	2,48E5	2,20E5
	0,30000	5,68E4	5,63E4	5,53E4	5,32E4	5,22E4	4,60E4	3,81E4	2,94E4	2,94E4	2,60E4
	0,32000	2,20E3	2,18E3	2,14E3	2,06E3	2,02E3	1,79E3	1,48E3	1,13E3	1,13E3	1,00E3
	0,34000	7,07E1	7,00E1	6,87E1	6,61E1	6,48E1	5,81E1	4,82E1	3,62E1	3,62E1	3,20E1
	3.8	0,00569	3,00E8	2,82E8	2,75E8	2,57E8	2,51E8	2,13E8	1,90E8	1,87E8	1,87E8
0,01000		1,58E8	1,55E8	1,50E8	1,45E8	1,44E8	1,40E8	1,27E8	1,01E8	1,01E8	9,00E7
0,02000		6,67E7	6,63E7	6,56E7	6,40E7	6,33E7	5,96E7	5,19E7	3,96E7	3,96E7	3,50E7
0,04000		3,79E7	3,77E7	3,72E7	3,62E7	3,57E7	3,34E7	2,87E7	2,16E7	2,16E7	1,90E7
0,06000		2,70E7	2,68E7	2,65E7	2,56E7	2,53E7	2,37E7	2,04E7	1,50E7	1,50E7	1,30E7
0,08000		2,12E7	2,11E7	2,07E7	2,01E7	1,97E7	1,87E7	1,59E7	1,16E7	1,16E7	1,00E7
0,10000		1,81E7	1,80E7	1,77E7	1,71E7	1,69E7	1,57E7	1,34E7	9,73E6	9,73E6	8,40E6
0,12000		1,49E7	1,55E7	1,45E7	1,40E7	1,38E7	1,29E7	1,09E7	7,89E6	7,89E6	6,80E6
0,14000		1,26E7	1,25E7	1,23E7	1,18E7	1,16E7	1,08E7	9,14E6	6,62E6	6,62E6	5,70E6
0,16000		1,02E7	1,01E7	9,91E6	9,55E6	9,37E6	8,45E6	7,02E6	5,22E6	5,22E6	4,60E6
0,18000		8,00E6	7,53E6	7,39E6	7,11E6	6,98E6	6,27E6	5,20E6	3,86E6	3,86E6	3,40E6
0,20000		5,86E6	5,80E6	5,69E6	5,48E6	5,37E6	4,84E6	4,01E6	2,96E6	2,96E6	2,60E6

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
3.8	0,22000	4,54E6	4,50E6	4,41E6	4,24E6	4,16E6	3,74E6	3,10E6	2,28E6	2,00E6	
	0,24000	2,97E6	2,94E6	2,88E6	2,77E6	2,72E6	2,43E6	2,01E6	1,48E6	1,30E6	
	0,26000	1,61E6	1,59E6	1,56E6	1,50E6	1,47E6	1,32E6	1,09E6	7,98E5	7,00E5	
	0,28000	5,78E5	5,73E5	5,61E5	5,39E5	5,28E5	4,73E5	3,89E5	2,85E5	2,50E5	
	0,30000	2,09E5	2,07E5	2,03E5	1,95E5	1,91E5	1,72E5	1,41E5	1,03E5	9,00E4	
	0,32000	3,51E4	3,47E4	3,40E4	3,26E4	3,19E4	2,84E4	2,33E4	1,71E4	1,50E4	
	0,34000	4,23E3	4,19E3	4,10E3	3,93E3	3,85E3	3,50E3	2,90E3	2,09E3	1,80E3	
	0,36000	1,23E1	1,22E1	1,19E1	1,14E1	1,12E1	1,02E1	8,43E0	6,03E0	5,20E0	
	3.9	0,00526	2,80E8	2,68E8	2,49E8	2,35E8	2,24E8	1,90E8	1,68E8	1,58E8	1,65E8
		0,01000	1,51E8	1,37E8	1,26E8	1,23E8	1,20E8	1,09E8	9,33E7	7,55E7	6,66E7
0,02000		7,45E7	5,18E7	5,11E7	4,97E7	4,90E7	4,39E7	3,71E7	2,95E7	2,59E7	
0,04000		3,50E7	2,99E7	2,95E7	2,85E7	2,84E7	2,56E7	2,25E7	1,64E7	1,28E7	
0,06000		2,31E7	2,10E7	2,06E7	1,99E7	1,96E7	1,76E7	1,48E7	1,12E7	9,61E6	
0,08000		1,82E7	1,65E7	1,62E7	1,56E7	1,55E7	1,50E7	1,19E7	8,63E6	6,80E6	
0,10000		1,41E7	1,28E7	1,38E7	1,33E7	1,30E7	1,24E7	1,05E7	7,15E6	5,70E6	
0,12000		1,20E7	1,15E7	1,13E7	1,08E7	1,06E7	9,92E6	8,16E6	5,75E6	5,03E6	
0,14000		9,80E6	8,85E6	9,55E6	9,17E6	9,00E6	8,52E6	7,22E6	4,83E6	3,82E6	
0,16000		8,71E6	7,93E6	7,77E6	7,46E6	7,30E6	6,32E6	5,12E6	3,90E6	3,40E6	
0,18000	6,47E6	5,91E6	5,79E6	5,55E6	5,50E6	5,21E6	4,45E6	3,10E6	2,51E6		
0,20000	5,11E6	4,56E6	4,46E6	4,28E6	4,19E6	3,63E6	2,93E6	2,21E6	1,92E6		
0,22000	3,92E6	3,54E6	3,47E6	3,32E6	3,25E6	2,80E6	2,25E6	1,70E6	1,48E6		
0,24000	2,56E6	2,32E6	2,27E6	2,17E6	2,12E6	1,86E6	1,51E6	1,12E6	9,61E5		
0,26000	1,40E6	1,26E6	1,23E6	1,18E6	1,15E6	1,02E6	8,24E5	6,05E5	5,18E5		
0,28000	5,47E5	4,51E5	4,41E5	4,22E5	4,13E5	3,64E5	2,95E5	2,16E5	1,85E5		
0,30000	1,95E5	1,63E5	1,60E5	1,53E5	1,49E5	1,32E5	1,07E5	7,78E4	6,66E4		
0,32000	3,88E4	2,74E4	2,68E4	2,56E4	2,50E4	2,22E4	1,81E4	1,30E4	1,11E4		
0,34000	4,11E3	3,30E3	3,22E3	3,07E3	3,00E3	2,68E3	2,19E3	1,56E3	1,33E3		
0,36000	1,23E1	9,60E0	9,37E0	8,94E0	8,73E0	7,91E0	6,46E0	4,51E0	3,85E0		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.0	0,00488	2,55E8	2,48E8	2,33E8	2,09E8	2,04E8	1,75E8	1,51E8	1,38E8	1,38E8	1,38E8
	0,01000	1,37E8	1,27E8	1,10E8	1,08E8	1,08E8	1,07E8	9,49E7	6,64E7	6,64E7	6,64E7
	0,02000	6,90E7	4,76E7	4,69E7	4,55E7	4,46E7	3,99E7	3,34E7	2,59E7	2,59E7	2,59E7
	0,04000	3,30E7	2,74E7	2,69E7	2,60E7	2,55E7	2,01E7	1,55E7	1,30E7	1,30E7	1,30E7
	0,06000	2,15E7	1,94E7	1,90E7	1,83E7	1,80E7	1,46E7	1,10E7	9,81E6	9,81E6	9,81E6
	0,08000	1,67E7	1,51E7	1,48E7	1,43E7	1,40E7	1,22E7	9,81E6	7,42E6	7,42E6	7,42E6
	0,10000	1,32E7	1,18E7	1,12E7	1,08E7	1,15E7	1,00E7	7,68E6	5,64E6	5,64E6	5,64E6
	0,12000	1,16E7	1,06E7	1,04E7	9,97E6	9,70E6	8,40E6	6,75E6	5,06E6	5,06E6	5,06E6
	0,14000	9,17E6	8,00E6	7,90E6	7,80E6	7,60E6	6,86E6	5,63E6	4,25E6	4,25E6	4,25E6
	0,16000	8,25E6	7,35E6	7,19E6	6,88E6	6,70E6	5,78E6	4,62E6	3,43E6	3,43E6	3,43E6
	0,18000	6,08E6	5,49E6	5,37E6	5,33E6	5,16E6	4,18E6	3,60E6	2,57E6	2,57E6	2,57E6
	0,20000	4,72E6	4,23E6	4,18E6	3,94E6	3,72E6	3,12E6	2,85E6	1,96E6	1,96E6	1,96E6
	0,22000	3,63E6	3,29E6	3,21E6	3,07E6	2,99E6	2,62E6	2,10E6	1,52E6	1,52E6	1,52E6
	0,24000	2,38E6	2,15E6	2,10E6	2,00E6	1,95E6	1,70E6	1,36E6	9,85E5	9,85E5	9,85E5
	0,26000	1,30E6	1,17E6	1,14E6	1,08E6	1,06E6	9,18E5	7,37E5	5,31E5	5,31E5	5,31E5
	0,28000	5,10E5	4,40E5	4,30E5	4,20E5	4,14E5	3,79E5	3,05E5	2,00E5	2,00E5	2,00E5
	0,30000	1,74E5	1,52E5	1,48E5	1,41E5	1,38E5	1,20E5	9,63E4	6,84E4	6,84E4	6,84E4
	0,32000	3,16E4	2,55E4	2,48E4	2,36E4	2,30E4	2,02E4	1,62E4	1,14E4	1,14E4	1,14E4
	0,34000	3,95E3	3,07E3	3,00E3	2,85E3	2,78E3	2,45E3	1,96E3	1,37E3	1,37E3	1,37E3
	0,36000	1,23E1	8,92E0	8,69E0	8,25E0	8,05E0	7,22E0	5,81E0	3,96E0	3,96E0	3,96E0
4.1	0,00453	2,39E8	2,30E8	2,16E8	1,91E8	1,86E8	1,56E8	1,34E8	1,23E8	1,23E8	1,23E8
	0,01000	1,33E8	1,32E8	1,00E8	9,50E7	9,20E7	8,24E7	6,26E7	5,47E7	5,47E7	5,47E7
	0,02000	6,50E7	6,40E7	5,92E7	5,28E7	5,15E7	4,32E7	3,30E7	2,36E7	2,36E7	2,36E7
	0,04000	3,51E7	3,39E7	3,36E7	3,27E7	3,15E7	2,55E7	1,85E7	1,28E7	1,28E7	1,28E7
	0,06000	2,57E7	2,56E7	2,44E7	2,41E7	2,27E7	1,81E7	1,26E7	8,66E6	8,66E6	8,66E6
	0,08000	2,06E7	2,03E7	2,00E7	1,96E7	1,83E7	1,56E7	1,08E7	6,68E6	6,68E6	6,68E6
	0,10000	1,79E7	1,78E7	1,76E7	1,71E7	1,69E7	1,24E7	8,52E6	5,63E6	5,63E6	5,63E6
	0,12000	1,50E7	1,49E7	1,47E7	1,44E7	1,42E7	1,05E7	7,03E6	4,60E6	4,60E6	4,60E6
	0,14000	1,29E7	1,29E7	1,27E7	1,24E7	1,20E7	8,97E6	5,98E6	3,87E6	3,87E6	3,87E6
	0,16000	1,07E7	1,07E7	1,05E7	1,03E7	1,00E7	7,38E6	4,85E6	3,12E6	3,12E6	3,12E6
	0,18000	8,09E6	8,05E6	7,97E6	7,77E6	7,46E6	5,52E6	3,62E6	2,31E6	2,31E6	2,31E6

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.1	0,20000	6,30E6	6,28E6	6,21E6	6,05E6	5,77E6	4,29E6	2,79E6	1,77E6	1,49E6	
	0,22000	4,95E6	4,93E6	4,88E6	4,76E6	4,59E6	3,37E6	2,18E6	1,37E6	1,15E6	
	0,24000	3,27E6	3,25E6	3,22E6	3,14E6	3,00E6	2,20E6	1,41E6	8,86E5	7,46E5	
	0,26000	1,79E6	1,78E6	1,76E6	1,72E6	1,69E6	1,20E6	7,69E5	4,78E5	4,02E5	
	0,28000	6,50E5	6,47E5	6,40E5	6,24E5	5,87E5	4,05E5	2,51E5	1,71E5	1,54E5	
	0,30000	2,36E5	2,35E5	2,33E5	2,27E5	2,20E5	1,58E5	1,01E5	6,16E4	5,17E4	
	0,32000	3,98E4	3,97E4	3,93E4	3,83E4	3,65E4	2,69E4	1,71E4	1,03E4	8,61E3	
	0,34000	4,82E3	4,80E3	4,75E3	4,63E3	4,42E3	3,25E3	2,05E3	1,23E3	1,03E3	
	0,36000	1,42E1	1,41E1	1,39E1	1,36E1	1,32E1	9,67E0	6,12E0	3,57E0	2,99E0	
	4.2	0,00421	2,18E8	2,12E8	2,02E8	1,70E8	1,66E8	1,45E8	1,19E8	1,10E8	1,00E8
		0,00500	1,75E8	1,73E8	1,63E8	1,58E8	1,56E8	1,43E8	1,21E8	8,69E7	7,50E7
		0,01000	9,68E7	9,80E7	9,62E7	8,97E7	8,80E7	7,80E7	6,22E7	4,31E7	3,70E7
		0,02000	5,27E7	5,25E7	5,19E7	5,04E7	4,92E7	4,24E7	3,23E7	2,13E7	1,80E7
		0,04000	3,07E7	3,05E7	3,02E7	2,94E7	2,85E7	2,32E7	1,67E7	1,08E7	9,20E6
0,06000		2,35E7	2,34E7	2,31E7	2,25E7	2,14E7	1,53E7	9,94E6	7,00E6	6,50E6	
0,08000		1,91E7	1,90E7	1,88E7	1,83E7	1,72E7	1,27E7	8,72E6	5,25E6	5,00E6	
0,10000		1,56E7	1,55E7	1,53E7	1,49E7	1,44E7	1,02E7	6,92E6	4,64E6	3,90E6	
0,12000		1,37E7	1,36E7	1,34E7	1,31E7	1,27E7	9,74E6	6,49E6	3,93E6	3,30E6	
0,14000		1,15E7	1,15E7	1,13E7	1,10E7	1,06E7	8,10E6	5,35E6	3,22E6	2,70E6	
0,16000		9,63E6	9,59E6	9,47E6	9,21E6	8,82E6	6,73E6	4,40E6	2,63E6	2,20E6	
0,18000		8,06E6	8,02E6	7,93E6	7,71E6	7,40E6	5,57E6	3,61E6	2,15E6	1,80E6	
0,20000		6,40E6	6,37E6	6,30E6	6,12E6	5,86E6	4,42E6	2,85E6	1,68E6	1,40E6	
0,22000		5,12E6	5,10E6	5,04E6	4,90E6	4,68E6	3,51E6	2,25E6	1,32E6	1,10E6	
0,24000	3,88E6	3,87E6	3,82E6	3,72E6	3,56E6	2,65E6	1,68E6	9,84E5	8,20E5		
0,26000	2,41E6	2,39E6	2,37E6	2,30E6	2,20E6	1,63E6	1,03E6	6,01E5	5,00E5		
0,28000	1,17E6	1,17E6	1,15E6	1,12E6	1,10E6	7,90E5	4,97E5	2,88E5	2,40E5		
0,30000	2,47E5	2,46E5	2,43E5	2,37E5	2,30E5	1,67E5	1,04E5	6,01E4	5,00E4		
0,32000	6,01E4	5,98E4	5,91E4	5,75E4	5,47E4	4,01E4	2,49E4	1,44E4	1,20E4		
0,34000	6,59E3	6,56E3	6,48E3	6,30E3	6,00E3	4,38E3	2,72E3	1,57E3	1,30E3		
0,36000	7,18E2	7,14E2	7,06E2	6,87E2	6,56E2	4,75E2	2,94E2	1,69E2	1,40E2		
0,38000	5,18E0	5,16E0	5,09E0	4,96E0	4,74E0	3,48E0	2,15E0	1,21E0	1,00E0		

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.3	0,00392	2,05E8	2,02E8	1,88E8	1,60E8	1,54E8	1,38E8	1,08E8	9,55E7	9,11E7	
	0,00500	1,64E8	1,62E8	1,51E8	1,47E8	1,36E8	1,27E8	1,03E8	7,64E7	6,53E7	
	0,01000	9,30E7	8,75E7	8,64E7	8,38E7	8,15E7	6,94E7	5,36E7	3,81E7	3,22E7	
	0,02000	4,93E7	4,91E7	4,84E7	4,70E7	4,55E7	3,73E7	2,74E7	1,87E7	1,57E7	
	0,04000	3,00E7	2,86E7	2,82E7	2,74E7	2,65E7	2,05E7	1,42E7	9,46E6	8,01E6	
	0,06000	2,30E7	2,19E7	2,16E7	2,10E7	2,02E7	1,53E7	1,03E7	6,72E6	5,66E6	
	0,08000	2,00E7	1,79E7	1,76E7	1,71E7	1,64E7	1,24E7	8,24E6	5,22E6	4,35E6	
	0,10000	1,47E7	1,46E7	1,44E7	1,40E7	1,34E7	1,00E7	6,55E6	4,09E6	3,40E6	
	0,12000	1,38E7	1,28E7	1,26E7	1,22E7	1,16E7	8,63E6	5,59E6	3,46E6	2,87E6	
	0,14000	1,18E7	1,08E7	1,06E7	1,03E7	1,00E7	7,21E6	4,61E6	2,83E6	2,35E6	
	0,16000	9,60E6	9,05E6	8,93E6	8,67E6	8,23E6	6,03E6	3,82E6	2,32E6	1,92E6	
	0,18000	8,00E6	7,57E6	7,48E6	7,25E6	6,87E6	5,01E6	3,15E6	1,90E6	1,57E6	
	0,20000	6,54E6	6,01E6	5,93E6	5,76E6	5,46E6	3,96E6	2,48E6	1,48E6	1,22E6	
	0,22000	4,83E6	4,81E6	4,75E6	4,61E6	4,40E6	3,15E6	1,95E6	1,16E6	9,58E5	
	0,24000	3,66E6	3,65E6	3,60E6	3,49E6	3,34E6	2,37E6	1,46E6	8,66E5	7,14E5	
	0,26000	2,27E6	2,26E6	2,23E6	2,16E6	2,05E6	1,46E6	8,97E5	5,28E5	4,35E5	
	0,28000	1,11E6	1,10E6	1,09E6	1,05E6	1,00E6	7,09E5	4,34E5	2,54E5	2,09E5	
	0,30000	3,10E5	3,05E5	3,00E5	2,96E5	2,99E5	2,91E5	2,04E5	7,40E4	4,35E4	
	0,32000	5,71E4	5,68E4	5,60E4	5,44E4	5,15E4	3,69E4	2,24E4	1,28E4	1,05E4	
	0,34000	6,21E3	6,18E3	6,10E3	5,92E3	5,63E3	4,03E3	2,45E3	1,38E3	1,13E3	
0,36000	6,79E2	6,75E2	6,66E2	6,47E2	6,16E2	4,42E2	2,67E2	1,49E2	1,22E2		
0,38000	4,89E0	4,87E0	4,80E0	4,66E0	4,34E0	2,77E0	1,59E0	1,06E0	1,00E0		
4.4	0,00366	1,88E8	1,85E8	1,73E8	1,45E8	1,41E8	1,20E8	9,62E7	8,51E7	8,16E7	
	0,00500	1,58E8	1,57E8	1,45E8	1,40E8	1,38E8	1,20E8	9,55E7	6,91E7	5,82E7	
	0,01000	8,41E7	8,36E7	8,24E7	7,98E7	7,80E7	6,00E7	4,34E7	3,23E7	2,87E7	
	0,02000	4,73E7	4,70E7	4,64E7	4,49E7	4,34E7	3,47E7	2,49E7	1,67E7	1,40E7	
	0,04000	3,00E7	2,75E7	2,71E7	2,62E7	2,52E7	1,93E7	1,32E7	8,53E6	7,14E6	
	0,06000	2,12E7	2,11E7	2,08E7	2,02E7	1,93E7	1,47E7	9,74E6	6,10E6	5,05E6	
	0,08000	1,73E7	1,72E7	1,70E7	1,64E7	1,57E7	1,17E7	7,62E6	4,70E6	3,88E6	
	0,10000	1,41E7	1,41E7	1,39E7	1,34E7	1,28E7	9,43E6	6,05E6	3,68E6	3,03E6	
	0,12000	1,24E7	1,23E7	1,22E7	1,18E7	1,12E7	8,18E6	5,17E6	3,11E6	2,56E6	

Продолжение табл. 1

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.4	0,14000	1,05E7	1,04E7	1,03E7	9,96E6	9,48E6	6,87E6	4,30E6	2,56E6	2,10E6	
	0,16000	8,78E6	8,73E6	8,61E6	8,33E6	7,89E6	5,72E6	3,55E6	2,09E6	1,71E6	
	0,18000	7,36E6	7,32E6	7,22E6	6,98E6	6,60E6	4,74E6	2,92E6	1,71E6	1,40E6	
	0,20000	5,85E6	5,82E6	5,74E6	5,56E6	5,26E6	3,75E6	2,28E6	1,33E6	1,09E6	
	0,22000	4,68E6	4,65E6	4,58E6	4,44E6	4,20E6	3,01E6	1,83E6	1,05E6	8,54E5	
	0,24000	3,55E6	3,53E6	3,48E6	3,37E6	3,18E6	2,26E6	1,36E6	7,81E5	6,37E5	
	0,26000	2,20E6	2,18E6	2,15E6	2,09E6	2,00E6	1,40E6	8,35E5	4,76E5	3,88E5	
	0,28000	1,07E6	1,06E6	1,05E6	1,01E6	9,57E5	6,69E5	4,00E5	2,28E5	1,86E5	
	0,30000	2,26E5	2,25E5	2,22E5	2,15E5	2,04E5	1,47E5	8,96E4	4,98E4	4,00E4	
	0,32000	5,50E4	5,47E4	5,39E4	5,22E4	5,00E4	3,45E4	2,04E4	1,14E4	9,31E3	
	0,34000	6,04E3	6,00E3	5,92E3	5,73E3	5,43E3	3,81E3	2,25E3	1,24E3	1,01E3	
	0,36000	6,59E2	6,55E2	6,46E2	6,25E2	6,00E2	4,17E2	2,46E2	1,34E2	1,09E2	
	0,38000	4,77E0	4,74E0	4,68E0	4,52E0	4,28E0	3,23E0	1,97E0	1,00E0	1,00E0	
	4.5	0,00342	1,73E8	1,70E8	1,62E8	1,32E8	1,29E8	1,18E8	8,70E7	7,59E7	7,52E7
		0,00500	1,27E8	1,50E8	1,38E8	1,33E8	1,31E8	9,62E7	8,82E7	6,22E7	5,19E7
		0,01000	8,06E7	8,01E7	7,89E7	7,61E7	7,35E7	6,06E7	4,48E7	3,06E7	2,56E7
0,02000		4,53E7	4,50E7	4,43E7	4,28E7	4,12E7	3,26E7	2,29E7	1,50E7	1,25E7	
0,04000		2,66E7	2,64E7	2,60E7	2,51E7	2,40E7	1,84E7	1,24E7	7,73E6	6,36E6	
0,06000		2,05E7	2,04E7	2,00E7	1,94E7	1,85E7	1,39E7	9,02E6	5,49E6	4,50E6	
0,08000		1,67E7	1,66E7	1,64E7	1,58E7	1,50E7	1,11E7	7,09E6	4,24E6	3,46E6	
0,10000		1,37E7	1,36E7	1,34E7	1,29E7	1,22E7	8,92E6	5,60E6	3,31E6	2,70E6	
0,12000		1,20E7	1,19E7	1,17E7	1,13E7	1,10E7	7,75E6	4,79E6	2,80E6	2,28E6	
0,14000		1,01E7	1,01E7	9,93E6	9,58E6	9,06E6	6,50E6	3,97E6	2,30E6	1,87E6	
0,16000		8,48E6	8,42E6	8,29E6	8,01E6	7,57E6	5,38E6	3,25E6	1,87E6	1,52E6	
0,18000		7,14E6	7,10E6	6,99E6	6,75E6	6,34E6	4,50E6	2,70E6	1,54E6	1,25E6	
0,20000		5,66E6	5,62E6	5,54E6	5,34E6	5,04E6	3,56E6	2,13E6	1,20E6	9,69E5	
0,22000		4,53E6	4,50E6	4,43E6	4,28E6	4,05E6	2,83E6	1,68E6	9,42E5	7,61E5	
0,24000		3,44E6	3,42E6	3,36E6	3,25E6	3,07E6	2,14E6	1,26E6	7,02E5	5,67E5	
0,26000		2,13E6	2,12E6	2,09E6	2,01E6	1,90E6	1,32E6	7,74E5	4,29E5	3,46E5	
0,28000	1,04E6	1,03E6	1,02E6	9,81E5	9,23E5	6,41E5	3,74E5	2,06E5	1,66E5		
0,30000	2,20E5	2,18E5	2,15E5	2,07E5	2,00E5	1,36E5	7,90E4	4,30E4	3,46E4		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.5	0,32000	5,34E4	5,30E4	5,22E4	5,04E4	4,75E4	3,29E4	1,91E4	1,03E4	8,30E3	
	0,34000	5,85E3	5,82E3	5,73E3	5,53E3	5,23E3	3,64E3	2,11E3	1,12E3	8,99E2	
	0,36000	6,38E2	6,34E2	6,25E2	6,03E2	5,70E2	3,98E2	2,31E2	1,21E2	9,69E1	
	0,38000	4,60E0	4,57E0	4,50E0	4,34E0	4,16E0	2,89E0	1,67E0	0,86E0	1,00E0	
4.6	0,00321	1,62E8	1,58E8	1,51E8	1,23E8	1,21E8	1,01E8	8,10E7	7,05E7	6,60E7	
	0,00500	1,10E8	1,26E8	1,14E8	1,10E8	1,08E8	9,57E7	7,48E7	4,84E7	4,00E7	
	0,01000	6,10E7	6,06E7	5,96E7	6,33E7	5,60E7	4,71E7	3,48E7	2,18E7	1,80E7	
	0,02000	3,91E7	3,88E7	3,82E7	3,68E7	3,55E7	2,86E7	1,99E7	1,21E7	1,00E7	
	0,04000	2,85E7	2,83E7	2,79E7	2,68E7	2,58E7	2,01E7	1,34E7	7,74E6	6,30E6	
	0,06000	2,27E7	2,25E7	2,22E7	2,13E7	2,03E7	1,56E7	1,01E7	5,68E6	4,60E6	
	0,08000	1,99E7	1,98E7	1,95E7	1,87E7	1,80E7	1,34E7	8,45E6	4,70E6	3,89E6	
	0,10000	1,70E7	1,69E7	1,66E7	1,60E7	1,52E7	1,13E7	7,04E6	3,85E6	3,10E6	
	0,12000	1,48E7	1,59E7	1,56E7	1,50E7	1,43E7	1,05E7	6,42E6	3,48E6	2,80E6	
	0,14000	1,30E7	1,29E7	1,27E7	1,32E7	1,16E7	8,42E6	5,10E6	2,74E6	2,20E6	
	0,16000	1,15E7	1,14E7	1,13E7	1,08E7	1,03E7	7,37E6	4,43E6	2,37E6	1,90E6	
	0,18000	9,33E6	9,26E6	9,11E6	8,77E6	8,30E6	5,94E6	3,53E6	1,87E6	1,50E6	
	0,20000	6,99E6	6,95E6	6,83E6	7,18E6	6,24E6	4,41E6	2,59E6	1,37E6	1,10E6	
	0,22000	5,84E6	5,80E6	5,70E6	5,49E6	5,20E6	3,70E6	2,17E6	1,13E6	9,00E5	
	0,24000	3,96E6	3,94E6	3,87E6	3,73E6	3,55E6	2,48E6	1,44E6	7,51E5	6,00E5	
	0,26000	2,69E6	2,67E6	2,62E6	2,53E6	2,40E6	1,68E6	9,66E5	5,01E5	4,00E5	
0,28000	1,23E6	1,22E6	1,20E6	1,15E6	1,10E6	7,59E5	4,38E5	2,26E5	1,80E5		
0,30000	4,15E5	4,12E5	4,06E5	3,90E5	3,68E5	2,56E5	1,47E5	7,53E4	6,00E4		
0,32000	7,72E4	7,66E4	7,54E4	7,26E4	6,85E4	4,75E4	2,70E4	1,38E4	1,10E4		
0,34000	1,28E4	1,27E4	1,25E4	1,20E4	1,14E4	7,79E3	4,42E3	2,26E3	1,80E3		
0,36000	8,63E2	8,57E2	8,43E2	8,11E2	7,65E2	5,26E2	2,97E2	1,51E2	1,20E2		
0,38000	6,54E1	6,50E1	6,39E1	6,15E1	5,83E1	3,97E1	2,23E1	1,13E1	9,00E0		
4.7	0,00301	1,52E8	1,48E8	1,40E8	1,15E8	1,10E8	9,34E7	7,42E7	6,34E7	6,22E7	
	0,00500	9,52E7	1,10E8	9,84E7	9,45E7	9,24E7	7,68E7	5,77E7	3,89E7	3,21E7	
	0,01000	5,28E7	5,24E7	5,15E7	4,94E7	4,80E7	3,84E7	2,74E7	1,77E7	1,45E7	
	0,02000	3,40E7	3,37E7	3,31E7	3,18E7	3,08E7	2,37E7	1,61E7	9,90E6	8,03E6	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.7	0,04000	2,49E7	2,47E7	2,42E7	2,33E7	2,23E7	1,66E7	1,07E7	6,28E6	5,06E6	
	0,06000	1,98E7	1,97E7	1,93E7	1,86E7	1,80E7	1,30E7	8,07E6	4,62E6	3,70E6	
	0,08000	1,74E7	1,73E7	1,70E7	1,63E7	1,54E7	1,11E7	6,78E6	3,82E6	3,05E6	
	0,10000	1,49E7	1,48E7	1,45E7	1,39E7	1,32E7	9,33E6	5,60E6	3,12E6	2,49E6	
	0,12000	1,29E7	1,39E7	1,36E7	1,20E7	1,26E7	8,73E6	5,16E6	2,83E6	2,25E6	
	0,14000	1,14E7	1,13E7	1,11E7	1,06E7	1,00E7	7,47E6	4,39E6	2,23E6	1,77E6	
	0,16000	1,01E7	1,00E7	9,87E6	9,47E6	8,90E6	6,18E6	3,58E6	1,93E6	1,53E6	
	0,18000	8,21E6	8,15E6	8,00E6	7,68E6	7,23E6	4,99E6	2,87E6	1,53E6	1,21E6	
	0,20000	6,13E6	6,09E6	5,98E6	6,24E6	5,40E6	4,00E6	2,30E6	1,12E6	8,84E5	
	0,22000	5,12E6	5,08E6	4,99E6	4,79E6	4,50E6	3,06E6	1,73E6	9,14E5	7,23E5	
	0,24000	3,48E6	3,45E6	3,39E6	3,25E6	3,08E6	2,07E6	1,16E6	6,10E5	4,82E5	
	0,26000	2,35E6	2,34E6	2,30E6	2,20E6	2,06E6	1,39E6	7,81E5	4,07E5	3,21E5	
	0,28000	1,08E6	1,07E6	1,05E6	1,01E6	9,49E5	6,40E5	3,56E5	1,84E5	1,45E5	
	0,30000	3,65E5	3,62E5	3,55E5	3,41E5	3,20E5	2,16E5	1,19E5	6,12E4	4,82E4	
	0,32000	6,78E4	6,73E4	6,61E4	6,34E4	6,00E4	3,99E4	2,20E4	1,12E4	8,84E3	
	0,34000	1,13E4	1,12E4	1,10E4	1,05E4	1,00E4	6,62E3	3,65E3	1,84E3	1,45E3	
	0,36000	7,58E2	7,52E2	7,39E2	7,09E2	6,65E2	4,52E2	2,49E2	1,23E2	9,64E1	
	0,38000	5,75E1	5,71E1	5,61E1	5,38E1	5,06E1	3,43E1	1,88E1	9,20E0	7,23E0	
	4.8	0,00282	1,42E8	1,37E8	1,30E8	1,07E8	1,02E8	8,67E7	7,11E7	5,75E7	5,45E7
		0,00500	8,82E7	1,05E8	9,89E7	9,47E7	9,17E7	7,62E7	5,62E7	3,68E7	3,00E7
0,01000		5,32E7	5,27E7	5,17E7	4,95E7	4,75E7	3,78E7	2,64E7	1,66E7	1,35E7	
0,02000		3,44E7	3,41E7	3,35E7	3,20E7	3,07E7	2,35E7	1,56E7	9,35E6	7,50E6	
0,04000		2,52E7	2,50E7	2,45E7	2,35E7	2,24E7	1,65E7	1,04E7	5,93E6	4,72E6	
0,06000		2,01E7	2,00E7	1,96E7	1,87E7	1,80E7	1,28E7	7,80E6	4,35E6	3,45E6	
0,08000		1,77E7	1,76E7	1,72E7	1,65E7	1,56E7	1,11E7	6,62E6	3,61E6	2,85E6	
0,10000		1,51E7	1,50E7	1,47E7	1,41E7	1,34E7	9,32E6	5,45E6	2,94E6	2,32E6	
0,12000		1,42E7	1,41E7	1,25E7	1,33E7	1,25E7	8,68E6	5,02E6	2,67E6	2,10E6	
0,14000		1,16E7	1,15E7	1,13E7	1,08E7	1,01E7	6,97E6	3,98E6	2,10E6	1,65E6	
0,16000		1,03E7	1,02E7	1,00E7	9,55E6	9,00E6	6,12E6	3,46E6	1,81E6	1,42E6	
0,18000		8,30E6	8,23E6	8,07E6	7,72E6	7,25E6	4,92E6	2,76E6	1,43E6	1,12E6	
0,20000		6,25E6	6,20E6	6,60E6	5,82E6	5,49E6	3,66E6	2,03E6	1,05E6	8,25E5	

L	B·10 ⁴ , T _П	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
4.8	0,22000	5,22E6	5,18E6	5,08E6	4,86E6	4,55E6	3,05E6	1,69E6	8,63E5	6,75E5	
	0,24000	3,55E6	3,52E6	3,45E6	3,30E6	3,10E6	2,06E6	1,13E6	5,76E5	4,50E5	
	0,26000	2,41E6	2,39E6	2,34E6	2,24E6	2,09E6	1,39E6	7,60E5	3,84E5	3,00E5	
	0,28000	1,10E6	1,09E6	1,07E6	1,02E6	5,60E5	6,33E5	3,44E5	1,73E5	1,35E5	
	0,30000	3,73E5	3,70E5	3,62E5	3,47E5	3,29E5	2,15E5	1,16E5	5,77E4	4,50E4	
	0,32000	6,93E4	6,87E4	6,74E4	6,45E4	6,05E4	4,00E4	2,16E4	1,06E4	8,25E3	
	0,34000	1,15E4	1,14E4	1,12E4	1,07E4	1,02E4	6,61E3	3,54E3	1,73E3	1,35E3	
	0,36000	7,75E2	7,69E2	7,54E2	7,21E2	6,76E2	4,51E2	2,42E2	1,16E2	9,00E1	
	0,38000	5,88E1	5,83E1	5,72E1	5,47E1	5,15E1	3,42E1	1,83E1	8,68E0	6,75E0	
	4.9	0,00265	1,34E8	1,30E8	1,24E8	1,00E8	9,58E7	7,93E7	6,69E7	5,39E7	4,95E7
		0,00500	9,00E7	9,92E7	9,71E7	9,26E7	9,00E7	7,34E7	5,31E7	3,39E7	2,74E7
		0,01000	5,25E7	5,20E7	5,09E7	4,86E7	4,66E7	3,66E7	2,50E7	1,53E7	1,23E7
		0,02000	3,41E7	3,38E7	3,31E7	3,15E7	3,00E7	2,28E7	1,48E7	8,62E6	6,84E6
		0,04000	2,51E7	2,48E7	2,43E7	2,32E7	2,20E7	1,60E7	9,86E6	5,47E6	4,31E6
		0,06000	2,00E7	1,99E7	1,94E7	1,85E7	1,75E7	1,25E7	7,45E6	4,02E6	3,15E6
0,08000		1,76E7	1,75E7	1,71E7	1,63E7	1,54E7	1,08E7	6,29E6	3,33E6	2,60E6	
0,10000		1,51E7	1,50E7	1,47E7	1,40E7	1,32E7	9,09E6	5,21E6	2,72E6	2,12E6	
0,12000		1,42E7	1,40E7	1,38E7	1,31E7	1,24E7	7,61E6	4,73E6	2,45E6	1,91E6	
0,14000		1,24E7	1,14E7	1,12E7	1,15E7	1,00E7	6,79E6	3,78E6	2,13E6	1,50E6	
0,16000		1,03E7	1,02E7	9,97E6	9,51E6	9,00E6	6,01E6	3,33E6	1,68E6	1,30E6	
0,18000		8,35E6	8,28E6	8,11E6	7,73E6	7,24E6	4,83E6	2,65E6	1,33E6	1,03E6	
0,20000		6,24E6	6,19E6	6,06E6	5,78E6	5,44E6	3,92E6	1,95E6	1,02E6	7,52E5	
0,22000		5,21E6	5,17E6	5,06E6	4,83E6	4,51E6	2,99E6	1,61E6	7,96E5	6,15E5	
0,24000		3,54E6	3,51E6	3,44E6	3,28E6	3,10E6	2,02E6	1,08E6	5,31E5	4,10E5	
0,26000	2,41E6	2,39E6	2,34E6	2,23E6	2,10E6	1,36E6	7,26E5	3,55E5	2,74E5		
0,28000	1,10E6	1,09E6	1,07E6	1,02E6	9,53E5	6,24E5	3,31E5	1,60E5	1,23E5		
0,30000	3,72E5	3,69E5	3,61E5	3,45E5	3,26E5	2,10E5	1,11E5	5,32E4	4,10E4		
0,32000	6,93E4	6,86E4	6,72E4	6,41E4	6,00E4	3,90E4	2,05E4	9,77E3	7,52E3		
0,34000	1,15E4	1,14E4	1,11E4	1,06E4	1,00E4	6,48E3	3,40E3	1,60E3	1,23E3		
0,36000	7,76E2	7,69E2	7,53E2	7,18E2	6,80E2	4,40E2	2,31E2	1,07E2	8,21E1		
0,38000	5,88E1	5,83E1	5,71E1	5,44E1	5,11E1	3,34E1	1,74E1	8,00E0	6,15E0		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Т,Г	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.0	0,00250	1,24E8	1,20E8	1,14E8	9,55E7	9,18E7	7,38E7	6,09E7	4,90E7	4,50E7	
	0,00500	8,70E7	8,62E7	8,04E7	7,64E7	7,44E7	5,45E7	4,18E7	2,63E7	2,10E7	
	0,01000	6,02E7	5,96E7	5,83E7	5,54E7	5,34E7	4,29E7	2,92E7	1,64E7	1,30E7	
	0,02000	4,82E7	4,78E7	4,67E7	4,44E7	4,25E7	2,86E7	2,09E7	1,13E7	8,90E6	
	0,04000	3,80E7	3,77E7	3,68E7	3,50E7	3,40E7	2,41E7	1,50E7	8,30E6	6,00E6	
	0,06000	3,20E7	3,17E7	3,09E7	2,94E7	2,88E7	2,06E7	1,28E7	6,00E6	4,60E6	
	0,08000	2,74E7	2,72E7	2,66E7	2,52E7	2,42E7	1,78E7	1,10E7	5,23E6	3,70E6	
	0,10000	2,42E7	2,39E7	2,34E7	2,22E7	2,13E7	1,62E7	9,66E6	4,32E6	3,10E6	
	0,12000	2,11E7	2,09E7	2,04E7	1,94E7	1,86E7	1,42E7	8,47E6	3,68E6	2,60E6	
	0,14000	1,77E7	1,75E7	1,71E7	1,62E7	1,58E7	1,32E7	8,25E6	3,23E6	2,10E6	
	0,16000	1,47E7	1,46E7	1,43E7	1,36E7	1,32E7	1,09E7	6,77E6	2,62E6	1,70E6	
	0,18000	1,25E7	1,23E7	1,21E7	1,15E7	1,14E7	9,58E6	5,60E6	2,20E6	1,40E6	
	0,20000	1,00E7	9,92E6	9,70E6	9,22E6	8,95E6	7,32E6	4,45E6	1,70E6	1,10E6	
	0,22000	8,00E6	7,93E6	7,75E6	7,36E6	7,15E6	5,80E6	3,50E6	1,33E6	8,60E5	
	0,24000	6,64E6	6,58E6	6,43E6	6,11E6	5,82E6	4,53E6	2,54E6	9,97E5	7,00E5	
	0,26000	4,83E6	4,78E6	4,68E6	4,45E6	4,22E6	3,23E6	1,90E6	7,06E5	5,00E5	
	0,28000	2,95E6	2,92E6	2,85E6	2,71E6	2,65E6	2,23E6	1,16E6	4,26E5	3,00E5	
	0,30000	1,70E6	1,68E6	1,64E6	1,56E6	1,52E6	1,15E6	6,57E5	2,55E5	1,70E5	
	0,32000	7,59E5	7,52E5	7,18E5	6,99E5	6,85E5	5,66E5	3,37E5	1,20E5	7,50E4	
	0,34000	1,54E5	1,52E5	1,49E5	1,42E5	1,38E5	1,06E5	6,12E4	2,30E4	1,50E4	
0,36000	1,66E4	1,65E4	1,61E4	1,53E4	1,49E4	1,20E4	7,08E3	2,55E3	1,60E3		
0,38000	1,58E3	1,56E3	1,53E3	1,45E3	1,40E3	8,67E2	4,42E2	1,98E2	1,50E2		
5.1	0,00235	1,16E8	1,12E8	1,08E8	8,91E7	8,58E7	7,15E7	5,67E7	4,47E7	4,08E7	
	0,00500	8,63E7	8,54E7	8,24E7	7,80E7	7,50E7	6,02E7	4,19E7	2,52E7	1,99E7	
	0,01000	6,19E7	6,13E7	5,98E7	5,66E7	5,40E7	4,16E7	2,74E7	1,57E7	1,23E7	
	0,02000	4,98E7	4,93E7	4,82E7	4,56E7	4,33E7	3,21E7	2,00E7	1,09E7	8,44E6	
	0,04000	3,94E7	3,90E7	3,81E7	3,60E7	3,40E7	2,40E7	1,41E7	7,39E6	5,69E6	
	0,06000	3,31E7	3,28E7	3,20E7	3,03E7	2,85E7	1,97E7	1,12E7	5,69E6	4,36E6	
	0,03000	2,85E7	2,82E7	2,75E7	2,61E7	2,43E7	1,66E7	9,21E6	4,59E6	3,51E6	
	0,10000	2,51E7	2,49E7	2,43E7	2,30E7	2,15E7	1,44E7	7,87E6	3,86E6	2,94E6	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.1	0,12000	2,19E7	2,17E7	2,12E7	2,00E7	1,85E7	1,23E7	6,64E6	3,23E6	2,46E6	
	0,14000	1,84E7	1,82E7	1,77E7	1,68E7	1,60E7	1,03E7	5,46E6	2,62E6	1,99E6	
	0,16000	1,53E7	1,52E7	1,48E7	1,40E7	1,30E7	8,47E6	4,45E6	2,12E6	1,61E6	
	0,18000	1,30E7	1,29E7	1,26E7	1,19E7	1,11E7	7,17E6	3,74E6	1,76E6	1,33E6	
	0,20000	1,04E7	1,03E7	1,01E7	9,52E6	8,90E6	5,70E6	2,96E6	1,38E6	1,04E6	
	0,22000	8,34E6	8,25E6	8,05E6	7,63E6	7,08E6	4,54E6	2,33E6	1,08E6	8,15E5	
	0,24000	6,93E6	6,86E6	6,69E6	6,34E6	5,90E6	3,75E6	1,91E6	8,80E5	6,64E5	
	0,26000	5,04E6	4,99E6	4,87E6	4,61E6	4,28E6	2,71E6	1,37E6	6,29E5	4,74E5	
	0,28000	3,07E6	3,04E6	2,97E6	2,81E6	2,63E6	1,64E6	8,28E5	3,77E5	2,84E5	
	0,30000	1,77E6	1,75E6	1,71E6	1,62E6	1,50E6	9,46E5	4,73E5	2,14E5	1,61E5	
	0,32000	7,92E5	7,84E5	7,65E5	7,25E5	6,72E5	4,22E5	2,10E5	9,45E4	7,11E4	
	0,34000	1,60E5	1,59E5	1,55E5	1,47E5	1,36E5	8,57E4	4,25E4	1,89E4	1,42E4	
	0,36000	1,74E4	1,72E4	1,68E4	1,59E4	1,50E4	9,26E3	4,58E3	2,02E3	1,52E3	
	0,38000	1,65E3	1,63E3	1,59E3	1,50E3	1,40E3	8,76E2	4,34E2	1,89E2	1,42E2	
	5.2	0,00222	1,12E8	1,06E8	1,00E8	8,32E7	7,94E7	6,53E7	5,15E7	4,18E7	3,63E7
		0,00500	7,58E7	8,46E7	8,17E7	7,71E7	7,38E7	5,90E7	4,03E7	2,34E7	1,82E7
0,01000		6,14E7	6,07E7	5,92E7	5,58E7	5,31E7	4,05E7	2,61E7	1,45E7	1,12E7	
0,02000		4,96E7	4,90E7	4,78E7	4,51E7	4,27E7	3,10E7	1,88E7	1,00E7	7,69E6	
0,04000		3,93E7	3,89E7	3,79E7	3,58E7	3,37E7	2,35E7	1,35E7	6,82E6	5,19E6	
0,06000		3,32E7	3,28E7	3,19E7	3,01E7	2,82E7	1,92E7	1,07E7	5,25E6	3,98E6	
0,08000		2,85E7	2,82E7	2,75E7	2,59E7	2,41E7	1,62E7	8,79E6	4,24E6	3,20E6	
0,10000		2,51E7	2,49E7	2,42E7	2,29E7	2,12E7	1,41E7	7,51E6	3,56E6	2,68E6	
0,12000		2,20E7	2,18E7	2,12E7	2,00E7	1,86E7	1,21E7	6,36E6	2,99E6	2,25E6	
0,14000		1,85E7	1,83E7	1,78E7	1,68E7	1,56E7	1,01E7	5,25E6	2,43E6	1,82E6	
0,16000		1,54E7	1,52E7	1,48E7	1,40E7	1,30E7	8,33E6	4,26E6	1,96E6	1,47E6	
0,18000		1,30E7	1,29E7	1,25E7	1,18E7	1,10E7	7,00E6	3,56E6	1,62E6	1,21E6	
0,20000		1,05E7	1,04E7	1,01E7	9,53E6	8,84E6	5,57E6	2,80E6	1,27E6	9,51E5	
0,22000		8,37E6	8,28E6	8,07E6	7,61E6	7,08E6	4,43E6	2,21E6	9,95E5	7,43E5	
0,24000		6,95E6	6,88E6	6,70E6	6,32E6	5,83E6	3,66E6	1,82E6	8,11E5	6,05E5	
0,26000		5,06E6	5,00E6	4,87E6	4,60E6	4,26E6	2,66E6	1,31E6	5,80E5	4,32E5	
0,28000	3,09E6	3,05E6	2,97E6	2,80E6	2,62E6	1,61E6	7,90E5	3,48E5	2,59E5		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Т·л	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.2	0,30000	1,78E6	1,76E6	1,71E6	1,62E6	1,50E6	9,31E5	4,54E5	1,98E5	1,47E5	
	0,32000	7,96E5	7,87E5	7,67E5	7,24E5	6,68E5	4,14E5	2,01E5	8,72E4	6,48E4	
	0,34000	1,62E5	1,60E5	1,56E5	1,47E5	1,36E5	8,39E4	4,07E4	1,75E4	1,30E4	
	0,36000	1,74E4	1,72E4	1,68E4	1,58E4	1,46E4	9,04E3	4,37E3	1,86E3	1,38E3	
	0,38000	1,66E3	1,64E3	1,60E3	1,51E3	1,40E3	8,65E2	4,16E2	1,75E2	1,30E2	
	0,00210	1,03E8	1,00E8	9,64E7	7,94E7	7,59E7	6,16E7	4,78E7	3,72E7	3,31E7	
	0,00500	7,65E7	8,40E7	7,69E7	7,60E7	7,28E7	5,73E7	3,84E7	2,16E7	1,66E7	
	0,01000	6,10E7	6,03E7	5,86E7	5,51E7	5,24E7	3,96E7	2,50E7	1,34E7	1,02E7	
	0,02000	4,95E7	4,89E7	4,76E7	4,47E7	4,22E7	3,03E7	1,80E7	9,26E6	7,02E6	
	0,04000	3,93E7	3,88E7	3,78E7	3,55E7	3,33E7	2,29E7	1,29E7	6,29E6	4,73E6	
0,06000	3,32E7	3,28E7	3,19E7	3,00E7	2,80E7	1,88E7	1,02E7	4,85E6	3,63E6		
0,08000	2,86E7	2,82E7	2,75E7	2,58E7	2,40E7	1,58E7	8,37E6	3,91E6	2,92E6		
0,10000	2,52E7	2,49E7	2,42E7	2,27E7	2,12E7	1,37E7	7,14E6	3,28E6	2,44E6		
0,12000	2,21E7	2,18E7	2,12E7	1,99E7	1,85E7	1,19E7	6,08E6	2,76E6	2,05E6		
0,14000	1,85E7	1,83E7	1,78E7	1,68E7	1,56E7	9,92E6	5,00E6	2,24E6	1,66E6		
0,16000	1,54E7	1,53E7	1,48E7	1,40E7	1,30E7	8,20E6	4,08E6	1,81E6	1,34E6		
0,18000	1,30E7	1,29E7	1,25E7	1,18E7	1,10E7	6,86E6	3,39E6	1,49E6	1,10E6		
0,20000	1,05E7	1,04E7	1,01E7	9,52E6	8,80E6	5,46E6	2,67E6	1,17E6	8,67E5		
0,22000	8,43E6	8,33E6	8,10E6	7,61E6	7,07E6	4,35E6	2,12E6	9,19E5	6,78E5		
0,24000	7,00E6	6,92E6	6,73E6	6,32E6	5,82E6	3,59E6	1,74E6	7,49E5	5,52E5		
0,26000	5,09E6	5,03E6	4,89E6	4,60E6	4,25E6	2,60E6	1,25E6	5,35E5	3,94E5		
0,28000	3,12E6	3,08E6	3,00E6	2,82E6	2,53E6	1,59E6	7,56E5	3,22E5	2,37E5		
0,30000	1,79E6	1,77E6	1,72E6	1,62E6	1,50E6	9,07E5	4,30E5	1,82E5	1,34E5		
0,32000	8,02E5	7,93E5	7,71E5	7,24E5	6,70E5	4,05E5	1,92E5	8,05E4	5,91E4		
0,34000	1,62E5	1,61E5	1,56E5	1,47E5	1,35E5	8,25E4	3,89E4	1,61E4	1,18E4		
0,36000	1,76E4	1,74E4	1,69E4	1,59E4	1,46E4	8,93E3	4,20E3	1,72E3	1,26E3		
0,38000	1,67E3	1,65E3	1,60E3	1,51E3	1,40E3	8,50E2	3,98E2	1,61E2	1,18E2		
5.4	0,00198	9,66E7	9,52E7	9,17E7	7,41E7	7,25E7	5,69E7	4,36E7	3,39E7	3,00E7	
	0,00500	7,11E7	8,26E7	7,44E7	7,24E7	7,16E7	5,71E7	3,78E7	1,97E7	1,50E7	
	0,01000	5,55E7	5,48E7	5,32E7	4,98E7	4,76E7	3,64E7	2,28E7	1,13E7	8,50E6	

L	B·10 ⁴ , Тр	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.4	0,02000	4,32E7	4,27E7	4,15E7	3,88E7	3,70E7	2,67E7	1,57E7	7,47E6	5,60E6	
	0,04000	3,38E7	3,33E7	3,24E7	3,03E7	2,84E7	1,98E7	1,10E7	4,98E6	3,70E6	
	0,06000	2,82E7	2,78E7	2,70E7	2,53E7	2,40E7	1,61E7	8,60E6	3,79E6	2,80E6	
	0,08000	2,59E7	2,55E7	2,48E7	2,32E7	2,16E7	1,44E7	7,53E6	3,26E6	2,40E6	
	0,10000	2,39E7	2,36E7	2,29E7	2,14E7	2,00E7	1,31E7	6,70E6	2,86E6	2,10E6	
	0,12000	2,02E7	1,99E7	1,94E7	1,81E7	1,70E7	1,09E7	5,50E6	2,32E6	1,70E6	
	0,14000	1,85E7	1,83E7	1,77E7	1,66E7	1,55E7	9,89E6	4,92E6	2,05E6	1,50E6	
	0,16000	1,53E7	1,51E7	1,46E7	1,37E7	1,30E7	8,07E6	3,96E6	1,64E6	1,20E6	
	0,18000	1,30E7	1,28E7	1,24E7	1,16E7	1,10E7	6,80E6	3,32E6	1,36E6	9,90E5	
	0,20000	1,09E7	1,07E7	1,04E7	9,75E6	9,03E6	5,64E6	2,72E6	1,11E6	8,10E5	
	0,22000	8,93E6	8,81E6	8,55E6	8,01E6	7,44E6	4,60E6	2,20E6	8,92E5	6,50E5	
	0,24000	7,01E6	6,92E6	6,72E6	6,29E6	5,88E6	3,59E6	1,70E6	6,87E5	5,00E5	
	0,26000	4,29E6	4,23E6	4,11E6	3,85E6	3,60E6	2,19E6	1,03E6	4,13E5	3,00E5	
	0,28000	2,18E6	2,15E6	2,09E6	1,96E6	1,80E6	1,10E6	5,14E5	2,06E5	1,50E5	
	0,30000	5,92E5	5,84E5	5,67E5	5,31E5	4,90E5	2,97E5	1,38E5	5,51E4	4,00E4	
	0,32000	1,29E5	1,28E5	1,24E5	1,16E5	1,10E5	6,49E4	3,01E4	1,19E4	8,60E3	
	0,34000	2,74E4	2,71E4	2,63E4	2,46E4	2,28E4	1,36E4	6,25E3	2,48E3	1,80E3	
	0,36000	2,63E3	2,59E3	2,52E3	2,36E3	2,18E3	1,31E3	5,99E2	2,35E2	1,70E2	
	0,38000	7,82E1	7,73E1	7,50E1	7,02E1	6,48E1	3,90E1	1,79E1	6,91E0	5,00E0	
	5.5	0,00188	9,20E7	9,00E7	8,57E7	7,08E7	6,95E7	5,24E7	4,04E7	3,10E7	2,69E7
0,00500		7,03E7	8,04E7	7,38E7	6,86E7	7,00E7	5,31E7	3,41E7	1,80E7	1,35E7	
0,01000		5,46E7	5,38E7	5,21E7	4,86E7	4,60E7	3,35E7	2,02E7	1,02E7	7,63E6	
0,02000		4,25E7	4,20E7	4,07E7	3,79E7	3,55E7	2,48E7	1,41E7	6,78E6	5,02E6	
0,04000		3,33E7	3,29E7	3,18E7	2,97E7	2,78E7	1,85E7	9,88E6	4,52E6	3,32E6	
0,06000		2,78E7	2,74E7	2,66E7	2,48E7	2,30E7	1,49E7	7,70E6	3,43E6	2,51E6	
0,08000		2,56E7	2,52E7	2,44E7	2,28E7	2,10E7	1,35E7	6,77E6	2,95E6	2,15E6	
0,10000		2,36E7	2,33E7	2,25E7	2,10E7	2,00E7	1,22E7	6,04E6	2,59E6	1,88E6	
0,12000		2,01E7	1,98E7	1,92E7	1,79E7	1,66E7	1,03E7	4,98E6	2,11E6	1,53E6	
0,14000		1,84E7	1,81E7	1,76E7	1,64E7	1,52E7	9,32E6	4,48E6	1,87E6	1,35E6	
0,16000		1,52E7	1,50E7	1,45E7	1,35E7	1,24E7	7,62E6	3,63E6	1,50E6	1,08E6	
0,18000		1,29E7	1,27E7	1,23E7	1,15E7	1,06E7	6,40E6	2,99E6	1,23E6	8,88E5	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.5	0,20000	1,08E7	1,07E7	1,03E7	9,62E6	8,83E6	5,33E6	2,48E6	1,01E6	7,27E5	
	0,22000	8,86E6	8,74E6	8,47E6	7,89E6	7,24E6	4,33E6	2,00E6	8,10E5	5,83E5	
	0,24000	6,97E6	6,88E6	6,66E6	6,21E6	5,70E6	3,39E6	1,56E6	6,25E5	4,49E5	
	0,26000	4,26E6	4,20E6	4,07E6	3,79E6	3,48E6	2,06E6	9,41E5	3,75E5	2,69E5	
	0,28000	2,18E6	2,15E6	2,08E6	1,94E6	1,77E6	1,05E6	4,75E5	1,88E5	1,35E5	
	0,30000	5,88E5	5,80E5	5,62E5	5,24E5	4,86E5	2,83E5	1,28E5	5,01E4	3,59E4	
	0,32000	1,29E5	1,27E5	1,23E5	1,14E5	1,05E5	6,17E4	2,78E4	1,08E4	7,72E3	
	0,34000	2,72E4	2,68E4	2,60E4	2,42E4	2,23E4	1,31E4	5,85E3	2,25E3	1,61E3	
	0,36000	2,62E3	2,59E3	2,50E3	2,33E3	2,15E3	1,26E3	5,64E2	2,14E2	1,53E2	
	0,38000	7,79E1	7,69E1	7,45E1	6,94E1	6,40E1	3,78E1	1,68E1	6,28E0	4,49E0	
	5,6	0,00178	8,58E7	8,54E7	8,15E7	6,68E7	6,46E7	4,93E7	3,82E7	2,83E7	2,45E7
		0,00500	6,50E7	8,00E7	6,73E7	6,20E7	6,84E7	5,17E7	3,25E7	1,66E7	1,23E7
		0,01000	5,46E7	5,38E7	5,20E7	4,83E7	4,55E7	3,28E7	1,93E7	9,44E6	6,96E6
		0,02000	4,27E7	4,21E7	4,06E7	3,77E7	3,53E7	2,43E7	1,35E7	6,26E6	4,58E6
		0,04000	3,35E7	3,30E7	3,19E7	2,96E7	2,75E7	1,81E7	9,45E6	4,18E6	3,03E6
		0,06000	2,80E7	2,76E7	2,67E7	2,48E7	2,30E7	1,47E7	7,37E6	3,17E6	2,29E6
0,08000		2,57E7	2,54E7	2,45E7	2,28E7	2,10E7	1,32E7	6,46E6	2,72E6	1,96E6	
0,10000		2,39E7	2,35E7	2,27E7	2,11E7	2,00E7	1,21E7	5,80E6	2,40E6	1,72E6	
0,12000		2,02E7	1,99E7	1,92E7	1,78E7	1,64E7	1,00E7	4,74E6	1,94E6	1,39E6	
0,14000		1,85E7	1,83E7	1,77E7	1,64E7	1,50E7	9,10E6	4,25E6	1,72E6	1,23E6	
0,16000		1,53E7	1,51E7	1,46E7	1,35E7	1,24E7	7,45E6	3,45E6	1,38E6	9,82E5	
0,18000		1,30E7	1,28E7	1,24E7	1,15E7	1,05E7	6,29E6	2,88E6	1,14E6	8,10E5	
0,20000		1,09E7	1,08E7	1,04E7	9,65E6	8,84E6	5,23E6	2,37E6	9,32E5	6,63E5	
0,22000		8,97E6	8,84E6	8,54E6	7,93E6	7,23E6	4,27E6	1,92E6	7,49E5	5,32E5	
0,24000		7,04E6	6,94E6	6,71E6	6,23E6	5,69E6	3,33E6	1,48E6	5,76E5	4,09E5	
0,26000		4,30E6	4,24E6	4,10E6	3,81E6	3,70E6	2,03E6	9,01E5	3,46E5	2,45E5	
0,28000	2,20E6	2,17E6	2,10E6	1,95E6	1,80E6	1,04E6	4,57E5	1,74E5	1,23E5		
0,30000	5,95E5	5,86E5	5,67E5	5,26E5	4,80E5	2,78E5	1,22E5	4,62E4	3,27E4		
0,32000	1,30E5	1,28E5	1,24E5	1,15E5	1,05E5	6,08E4	2,66E4	9,95E3	7,04E3		
0,34000	2,76E4	2,72E4	2,63E4	2,44E4	2,23E4	1,29E4	5,61E3	2,08E3	1,47E3		
0,36000	2,64E3	2,61E3	2,52E3	2,34E3	2,14E3	1,24E3	5,39E2	1,97E2	1,39E2		

Продолжение табл. 1

L_1	$B \cdot 10^4$, Т·м	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.7	0,38000	7,89E1	7,77E1	7,51E1	6,97E1	6,41E1	3,71E1	1,61E1	5,79E0	4,09E0	
	0,00168	8,16E7	8,13E7	7,64E7	6,29E7	6,03E7	4,66E7	3,57E7	2,57E7	2,24E7	
	0,00500	6,65E7	7,97E7	6,40E7	6,00E7	6,74E7	5,04E7	3,09E7	1,53E7	1,12E7	
	0,01000	5,46E7	5,38E7	5,19E7	4,79E7	4,50E7	3,20E7	1,84E7	8,71E6	6,34E6	
	0,02000	4,29E7	4,22E7	4,07E7	3,76E7	3,51E7	2,38E7	1,29E7	5,79E6	4,18E6	
	0,04000	3,37E7	3,32E7	3,20E7	2,96E7	2,74E7	1,77E7	9,01E6	3,85E6	2,76E6	
	0,06000	2,83E7	2,78E7	2,68E7	2,48E7	2,29E7	1,44E7	7,06E6	2,93E6	2,09E6	
	0,08000	2,60E7	2,56E7	2,47E7	2,28E7	2,10E7	1,30E7	6,20E6	2,52E6	1,79E6	
	0,10000	2,41E7	2,38E7	2,29E7	2,12E7	1,95E7	1,19E7	5,57E6	2,22E6	1,57E6	
	0,12000	2,04E7	2,01E7	1,94E7	1,79E7	1,64E7	9,89E6	4,57E6	1,80E6	1,27E6	
	0,14000	1,87E7	1,84E7	1,78E7	1,64E7	1,50E7	8,94E6	4,08E6	1,59E6	1,12E6	
	0,16000	1,55E7	1,52E7	1,47E7	1,36E7	1,24E7	7,33E6	3,29E6	1,27E6	8,95E5	
	0,18000	1,32E7	1,30E7	1,25E7	1,15E7	1,05E7	6,14E6	2,74E6	1,05E6	7,39E5	
	0,20000	1,10E7	1,09E7	1,05E7	9,69E6	8,82E6	5,14E6	2,27E6	8,60E5	6,04E5	
	0,22000	9,08E6	8,94E6	8,62E6	7,97E6	7,25E6	4,20E6	1,83E6	6,91E5	4,85E5	
	0,24000	7,14E6	7,03E6	6,78E6	6,26E6	5,69E6	3,28E6	1,42E6	5,32E5	3,73E5	
	0,26000	4,37E6	4,30E6	4,15E6	3,84E6	3,49E6	2,00E6	8,63E5	3,20E5	2,24E5	
0,28000	2,23E6	2,19E6	2,11E6	1,95E6	1,77E6	1,01E6	4,34E5	1,60E5	1,12E5		
0,30000	6,03E5	5,93E5	5,72E5	5,29E5	4,80E5	2,74E5	1,17E5	4,26E4	2,98E4		
0,32000	1,32E5	1,30E5	1,25E5	1,16E5	1,05E5	6,01E4	2,55E4	9,19E3	6,42E3		
0,34000	2,80E4	2,75E4	2,66E4	2,45E4	2,22E4	1,27E4	5,36E3	1,92E3	1,34E3		
0,36000	2,69E3	2,65E3	2,55E3	2,36E3	2,15E3	1,22E3	5,16E2	1,82E2	1,27E2		
0,38000	8,00E1	7,88E1	7,60E1	7,02E1	6,38E1	3,66E1	1,54E1	5,35E0	3,73E0		
5.8	0,00160	7,63E7	7,59E7	7,28E7	6,05E7	5,65E7	4,32E7	3,25E7	2,36E7	2,00E7	
	0,00500	5,95E7	5,86E7	5,63E7	5,18E7	4,91E7	3,70E7	2,23E7	1,03E7	7,50E6	
	0,01000	4,74E7	4,66E7	4,49E7	4,13E7	3,89E7	2,80E7	1,59E7	6,95E6	5,00E6	
	0,02000	3,73E7	3,67E7	3,53E7	3,25E7	3,04E7	2,09E7	1,11E7	4,63E6	3,30E6	
	0,04000	2,97E7	2,92E7	2,81E7	2,59E7	2,40E7	1,57E7	7,85E6	3,11E6	2,20E6	
	0,06000	2,54E7	2,50E7	2,41E7	2,22E7	2,05E7	1,31E7	6,30E6	2,42E6	1,70E6	
	0,08000	2,25E7	2,22E7	2,13E7	1,96E7	1,81E7	1,13E7	5,31E6	2,00E6	1,40E6	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.8	0,10000	2,05E7	2,01E7	1,94E7	1,78E7	1,63E7	1,00E7	4,64E6	1,72E6	1,20E6	
	0,12000	1,79E7	1,76E7	1,69E7	1,55E7	1,42E7	8,57E6	3,88E6	1,43E6	1,00E6	
	0,14000	1,63E7	1,61E7	1,55E7	1,42E7	1,30E7	7,74E6	3,45E6	1,26E6	8,80E5	
	0,16000	1,34E7	1,32E7	1,27E7	1,17E7	1,07E7	6,37E6	2,82E6	1,01E6	7,00E5	
	0,18000	1,11E7	1,09E7	1,05E7	9,65E6	8,80E6	5,18E6	2,26E6	8,07E5	5,60E5	
	0,20000	8,33E6	8,20E6	7,89E6	7,26E6	6,62E6	3,86E6	1,67E6	5,91E5	4,10E5	
	0,22000	6,87E6	6,76E6	6,50E6	5,98E6	5,44E6	3,15E6	1,35E6	4,76E5	3,30E5	
	0,24000	5,32E6	5,23E6	5,04E6	4,63E6	4,21E6	2,42E6	1,03E6	3,61E5	2,50E5	
	0,26000	3,48E6	3,42E6	3,29E6	3,03E6	2,75E6	1,58E6	6,68E5	2,32E5	1,60E5	
	0,28000	1,77E6	1,74E6	1,68E6	1,54E6	1,40E6	7,97E5	3,35E5	1,16E5	8,00E4	
	0,30000	6,76E5	6,65E5	6,40E5	5,89E5	5,34E5	3,03E5	1,26E5	4,35E4	3,00E4	
	0,32000	2,15E5	2,12E5	2,04E5	1,87E5	1,69E5	9,50E4	3,93E4	1,36E4	9,40E3	
	0,34000	3,72E4	3,66E4	3,52E4	3,24E4	2,93E4	1,64E4	6,75E3	2,32E3	1,60E3	
	0,36000	4,48E3	4,41E3	4,24E3	3,90E3	3,53E3	1,98E3	8,10E2	2,76E2	1,90E2	
	0,38000	8,37E1	8,23E1	7,92E1	7,29E1	6,61E1	3,72E1	1,52E1	5,09E0	3,50E0	
	5.9	0,00152	7,26E7	7,22E7	6,88E7	5,62E7	5,36E7	4,05E7	3,01E7	2,14E7	1,82E7
0,00500		5,95E7	5,85E7	5,31E7	5,14E7	4,84E7	3,51E7	2,05E7	9,53E6	6,82E6	
0,01000		4,75E7	4,67E7	4,48E7	4,11E7	3,84E7	2,66E7	1,45E7	6,41E6	4,55E6	
0,02000		3,75E7	3,68E7	3,54E7	3,24E7	3,00E7	1,98E7	1,02E7	4,26E6	3,00E6	
0,04000		2,99E7	2,94E7	2,82E7	2,58E7	2,37E7	1,49E7	7,17E6	2,86E6	2,00E6	
0,06000		2,57E7	2,53E7	2,43E7	2,22E7	2,03E7	1,24E7	5,77E6	2,23E6	1,55E6	
0,08000		2,27E7	2,23E7	2,14E7	1,96E7	1,79E7	1,07E7	4,83E6	1,83E6	1,27E6	
0,10000		2,06E7	2,03E7	1,95E7	1,78E7	1,62E7	9,56E6	4,25E6	1,58E6	1,09E6	
0,12000		1,81E7	1,77E7	1,70E7	1,56E7	1,42E7	8,25E6	3,60E6	1,32E6	9,10E5	
0,14000		1,65E7	1,63E7	1,56E7	1,43E7	1,30E7	7,52E6	3,25E6	1,17E6	8,01E5	
0,16000		1,36E7	1,34E7	1,28E7	1,18E7	1,07E7	6,12E6	2,59E6	9,28E5	6,37E5	
0,18000		1,12E7	1,10E7	1,06E7	9,71E6	8,79E6	4,98E6	2,09E6	7,44E5	5,10E5	
0,20000		8,45E6	8,30E6	7,97E6	7,29E6	6,59E6	3,71E6	1,55E6	5,45E5	3,73E5	
0,22000		6,96E6	6,84E6	6,57E6	6,01E6	5,43E6	3,04E6	1,26E6	4,39E5	3,00E5	
0,24000		5,39E6	5,29E6	5,08E6	4,65E6	4,20E6	2,33E6	9,55E5	3,32E5	2,27E5	
0,26000		3,54E6	3,47E6	3,34E6	3,05E6	2,75E6	1,52E6	6,21E5	2,14E5	1,46E5	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.0	0,28000	1,80E6	1,77E6	1,70E6	1,55E6	1,40E6	7,72E5	3,13E5	1,07E5	7,28E4	
	0,30000	6,86E5	6,74E5	6,47E5	5,93E5	5,35E5	2,94E5	1,18E5	4,01E4	2,73E4	
	0,32000	2,18E5	2,15E5	2,06E5	1,89E5	1,71E5	9,40E4	3,77E4	1,26E4	8,55E3	
	0,34000	3,79E4	3,72E4	3,57E4	3,27E4	2,95E4	1,62E4	6,48E3	2,15E3	1,46E3	
	0,36000	4,56E3	4,48E3	4,30E3	3,94E3	3,56E3	1,96E3	7,79E2	2,55E2	1,73E2	
	0,38000	8,49E1	8,34E1	8,01E1	7,33E1	6,62E1	3,65E1	1,45E1	4,68E0	3,18E0	
	0,00144	6,92E7	6,86E7	6,44E7	5,39E7	5,01E7	3,71E7	2,71E7	1,95E7	1,68E7	
	0,00500	4,77E7	5,87E7	5,12E7	5,12E7	4,81E7	3,43E7	1,96E7	8,80E6	8,22E6	
	0,01000	4,11E7	4,70E7	4,50E7	4,10E7	3,82E7	2,60E7	1,39E7	5,92E6	4,75E6	
	0,02000	3,79E7	3,72E7	3,56E7	3,25E7	3,01E7	1,95E7	9,74E6	3,94E6	2,74E6	
	0,04000	3,04E7	2,98E7	2,85E7	2,60E7	2,39E7	1,48E7	6,95E6	2,66E6	1,83E6	
	0,06000	2,60E7	2,55E7	2,44E7	2,23E7	2,04E7	1,23E7	5,55E6	2,06E6	1,41E6	
	0,08000	2,31E7	2,26E7	2,17E7	1,98E7	1,80E7	1,06E7	4,68E6	1,70E6	1,16E6	
	0,10000	2,10E7	2,06E7	1,97E7	1,80E7	1,64E7	9,45E6	4,07E6	1,46E6	9,96E5	
	0,12000	1,84E7	1,80E7	1,72E7	1,57E7	1,42E7	8,13E6	3,45E6	1,22E6	8,30E5	
	0,14000	1,68E7	1,65E7	1,58E7	1,44E7	1,30E7	7,41E6	3,11E6	1,08E6	7,30E5	
0,16000	1,38E7	1,36E7	1,30E7	1,19E7	1,08E7	6,03E6	2,49E6	8,58E5	5,81E5		
0,18000	1,14E7	1,12E7	1,07E7	9,79E6	8,85E6	4,93E6	2,01E6	6,88E5	4,65E5		
0,20000	8,59E6	8,43E6	8,07E6	7,36E6	6,64E6	3,66E6	1,48E6	5,03E5	3,40E5		
0,22000	7,10E6	6,96E6	6,67E6	6,08E6	5,48E6	3,00E6	1,21E6	4,06E5	2,74E5		
0,24000	5,48E6	5,38E6	5,15E6	4,70E6	4,23E6	2,31E6	9,19E5	3,07E5	2,07E5		
0,26000	3,60E6	3,53E6	3,38E6	3,08E6	2,77E6	1,51E6	5,99E5	1,98E5	1,33E5		
0,28000	1,83E6	1,80E6	1,72E6	1,57E6	1,41E6	7,64E5	3,00E5	9,87E4	6,64E4		
0,30000	6,99E5	6,86E5	6,57E5	5,99E5	5,39E5	2,91E5	1,14E5	3,71E4	2,49E4		
0,32000	2,23E5	2,19E5	2,09E5	1,91E5	1,72E5	9,24E4	3,59E4	1,16E4	7,80E3		
0,34000	3,86E4	3,79E4	3,63E4	3,30E4	2,96E4	1,59E4	6,18E3	1,98E3	1,33E3		
0,36000	4,65E3	4,57E3	4,37E3	3,98E3	3,58E3	1,93E3	7,48E2	2,36E2	1,58E2		
0,38000	8,66E1	8,50E1	8,14E1	7,42E1	6,68E1	3,62E1	1,40E1	4,33E0	2,90E0		
6.1	0,00137	6,46E7	6,40E7	6,05E7	5,01E7	4,78E7	3,53E7	2,56E7	1,83E7	1,31E7	
	0,00500	5,18E7	5,90E7	5,00E7	4,88E7	4,78E7	3,37E7	1,88E7	8,14E6	6,00E6	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.1	0,01000	4,82E7	4,72E7	4,51E7	4,09E7	3,80E7	2,54E7	1,33E7	5,46E6	4,28E6	
	0,02000	3,83E7	3,76E7	3,59E7	3,25E7	2,99E7	1,91E7	9,31E6	3,64E6	2,50E6	
	0,04000	3,06E7	3,00E7	2,87E7	2,60E7	2,38E7	1,44E7	6,59E6	2,44E6	1,66E6	
	0,06000	2,65E7	2,60E7	2,48E7	2,25E7	2,05E7	1,21E7	5,34E6	1,91E6	1,29E6	
	0,08000	2,35E7	2,30E7	2,20E7	1,99E7	1,80E7	1,04E7	4,46E6	1,57E6	1,06E6	
	0,10000	2,13E7	2,09E7	2,00E7	1,81E7	1,64E7	9,30E6	3,91E6	1,35E6	9,08E5	
	0,12000	1,87E7	1,83E7	1,75E7	1,59E7	1,44E7	8,07E6	3,33E6	1,13E6	7,57E5	
	0,14000	1,71E7	1,68E7	1,60E7	1,45E7	1,31E7	7,27E6	2,96E6	9,95E5	6,66E5	
	0,16000	1,41E7	1,38E7	1,32E7	1,20E7	1,08E7	5,95E6	2,39E6	7,93E5	5,30E5	
	0,18000	1,16E7	1,14E7	1,09E7	9,88E6	8,88E6	4,85E6	1,93E6	6,35E5	4,24E5	
	0,20000	8,75E6	8,58E6	8,20E6	7,43E6	6,67E6	3,62E6	1,42E6	4,65E5	3,10E5	
	0,22000	7,24E6	7,09E6	6,78E6	6,15E6	5,52E6	2,98E6	1,16E6	3,76E5	2,50E5	
	0,24000	5,60E6	5,49E6	5,24E6	4,75E6	4,26E6	2,28E6	8,82E5	2,84E5	1,89E5	
	0,26000	3,66E6	3,59E6	3,43E6	3,11E6	2,79E6	1,48E6	5,70E5	1,82E5	1,21E5	
	0,28000	1,87E6	1,83E6	1,75E6	1,59E6	1,42E6	7,56E5	2,88E5	9,12E4	6,05E4	
	0,30000	7,13E5	6,99E5	6,68E5	6,06E5	5,43E5	2,87E5	1,09E5	3,42E4	2,27E4	
	0,32000	2,27E5	2,23E5	2,13E5	1,93E5	1,73E5	9,09E4	3,43E4	1,07E4	7,11E3	
	0,34000	3,93E4	3,85E4	3,68E4	3,34E4	2,99E4	1,58E4	5,96E3	1,83E3	1,21E3	
	0,36000	4,75E3	4,65E3	4,45E3	4,03E3	3,61E3	1,91E3	7,18E2	2,18E2	1,44E2	
	0,38000	8,86E1	8,69E1	8,30E1	7,53E1	6,75E1	3,59E1	1,35E1	4,01E0	2,65E0	
6.2	0,00131	6,06E7	5,95E7	5,74E7	4,79E7	4,55E7	3,30E7	2,32E7	1,61E7	1,30E7	
	0,00500	3,98E7	3,90E7	3,82E7	3,35E7	3,14E7	2,24E7	1,23E7	4,94E6	3,40E6	
	0,01000	3,25E7	3,18E7	3,03E7	2,73E7	2,54E7	1,72E7	8,86E6	3,37E6	2,30E6	
	0,02000	2,72E7	2,67E7	2,54E7	2,29E7	2,11E7	1,36E7	6,51E6	2,36E6	1,60E6	
	0,04000	2,26E7	2,21E7	2,10E7	1,90E7	1,74E7	1,06E7	4,78E6	1,64E6	1,10E6	
	0,06000	1,88E7	1,84E7	1,75E7	1,58E7	1,44E7	8,54E6	3,70E6	1,23E6	8,20E5	
	0,08000	1,68E7	1,65E7	1,57E7	1,41E7	1,28E7	7,39E6	3,11E6	1,02E6	6,80E5	
	0,10000	1,39E7	1,36E7	1,30E7	1,17E7	1,06E7	6,03E6	2,49E6	7,99E5	5,30E5	
	0,12000	1,16E7	1,13E7	1,08E7	9,74E6	8,80E6	4,95E6	2,01E6	6,35E5	4,20E5	
	0,14000	8,62E6	8,43E6	8,04E6	7,25E6	6,54E6	3,64E6	1,45E6	4,54E5	3,00E5	
0,16000	6,85E6	6,70E6	6,39E6	5,76E6	5,19E6	2,86E6	1,13E6	3,49E5	2,30E5		

Продолжение табл. 1

Ω*	L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
			1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.2	0,18000	5,53E6	5,41E6	5,16E6	4,65E6	4,18E6	2,28E6	8,86E5	2,73E5	1,80E5		
	0,20000	4,11E6	4,02E6	3,83E6	3,46E6	3,11E6	1,69E6	6,50E5	1,98E5	1,30E5		
	0,22000	2,79E6	2,73E6	2,60E6	2,35E6	2,11E6	1,13E6	4,32E5	1,31E5	8,60E4		
	0,24000	1,99E6	1,95E6	1,86E6	1,68E6	1,51E6	8,04E5	3,04E5	9,15E4	6,00E4		
	0,26000	8,48E5	8,30E5	7,91E5	7,13E5	6,39E5	3,39E5	1,28E5	3,82E4	2,50E4		
	0,28000	3,46E5	3,39E5	3,23E5	2,91E5	2,60E5	1,38E5	5,13E4	1,53E4	1,00E4		
	0,30000	1,41E5	1,38E5	1,31E5	1,19E5	1,07E5	5,60E4	2,07E4	6,12E3	4,00E3		
	0,32000	3,33E4	3,26E4	3,11E4	2,80E4	2,50E4	1,30E4	4,79E3	1,42E3	9,30E2		
	0,34000	9,84E3	9,63E3	9,17E3	8,28E3	7,39E3	3,85E3	1,41E3	4,14E2	2,70E2		
	0,36000	2,96E3	2,90E3	2,76E3	2,49E3	2,22E3	1,16E3	4,23E2	1,23E2	8,00E1		
	0,38000	1,13E2	1,10E2	1,05E2	9,47E1	8,46E1	4,41E1	1,60E1	4,60E0	3,00E0		
	6.3	0,00125	5,75E7	5,72E7	5,48E7	4,50E7	4,16E7	3,05E7	2,10E7	1,44E7	1,20E7	
		0,00500	4,17E7	4,08E7	3,70E7	3,48E7	3,24E7	2,21E7	1,18E7	4,74E6	3,22E6	
		0,01000	3,42E7	3,34E7	3,17E7	2,85E7	2,63E7	1,71E7	8,50E6	3,24E6	2,18E6	
0,02000		2,86E7	2,80E7	2,66E7	2,38E7	2,18E7	1,34E7	6,23E6	2,26E6	1,51E6		
0,04000		2,38E7	2,33E7	2,21E7	1,98E7	1,80E7	1,05E7	4,57E6	1,57E6	1,04E6		
0,06000		1,98E7	1,94E7	1,84E7	1,65E7	1,49E7	8,51E6	3,55E6	1,18E6	7,76E5		
0,08000		1,78E7	1,74E7	1,65E7	1,48E7	1,33E7	7,45E6	3,02E6	9,82E5	6,44E5		
0,10000		1,47E7	1,44E7	1,37E7	1,23E7	1,11E7	6,06E6	2,40E6	7,67E5	5,02E5		
0,12000		1,22E7	1,20E7	1,14E7	1,02E7	9,14E6	4,95E6	1,93E6	6,08E5	3,97E5		
0,14000		9,13E6	8,93E6	8,48E6	7,61E6	6,82E6	3,65E6	1,40E6	4,36E5	2,84E5		
0,16000		7,27E6	7,11E6	6,75E6	6,06E6	5,42E6	2,88E6	1,09E6	3,35E5	2,18E5		
0,18000		5,85E6	5,72E6	5,44E6	4,88E6	4,36E6	2,30E6	8,62E5	2,62E5	1,70E5		
0,20000		4,36E6	4,26E6	4,05E6	3,63E6	3,24E6	1,70E6	6,31E5	1,90E5	1,23E5		
0,22000		2,96E6	2,89E6	2,75E6	2,47E6	2,20E6	1,15E6	4,23E5	1,26E5	8,14E4		
0,24000	2,11E6	2,07E6	1,96E6	1,76E6	1,57E6	8,11E5	2,96E5	8,78E4	5,68E4			
0,26000	9,02E5	8,82E5	8,38E5	7,52E5	6,70E5	3,45E5	1,25E5	3,67E4	2,37E4			
0,28000	3,67E5	3,59E5	3,41E5	3,06E5	2,73E5	1,40E5	5,07E4	1,47E4	9,46E3			
0,30000	1,50E5	1,47E5	1,39E5	1,25E5	1,11E5	5,70E4	2,04E4	5,88E3	3,79E3			
0,32000	3,54E4	3,46E4	3,29E4	2,95E4	2,63E4	1,35E4	4,81E3	1,37E3	8,80E2			

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.3	0,34000	1,05E4	1,02E4	9,73E3	8,73E3	7,76E3	3,96E3	1,41E3	3,98E2	2,56E2	
	0,36000	3,15E3	3,08E3	2,92E3	2,62E3	2,33E3	1,19E3	4,22E2	1,18E2	7,57E1	
	0,38000	1,20E2	1,17E2	1,11E2	1,00E2	8,91E1	4,56E1	1,61E1	4,42E0	2,84E0	
6.4	0,00119	5,48E7	5,44E7	5,12E7	4,20E7	3,87E7	2,85E7	1,93E7	1,29E7	1,05E7	
	0,00500	3,94E7	3,85E7	3,52E7	3,25E7	3,02E7	2,03E7	1,05E7	4,09E6	2,74E6	
	0,01000	3,22E7	3,15E7	2,98E7	2,66E7	2,45E7	1,56E7	7,54E6	2,78E6	1,85E6	
	0,02000	2,72E7	2,66E7	2,52E7	2,25E7	2,05E7	1,25E7	5,63E6	1,96E6	1,29E6	
	0,04000	2,26E7	2,21E7	2,09E7	1,87E7	1,69E7	9,80E6	4,13E6	1,36E6	8,86E5	
	0,06000	1,88E7	1,84E7	1,74E7	1,56E7	1,41E7	7,91E6	3,21E6	1,02E6	6,60E5	
	0,08000	1,69E7	1,65E7	1,57E7	1,40E7	1,26E7	6,88E6	2,71E6	8,47E5	5,48E5	
	0,10000	1,40E7	1,37E7	1,30E7	1,16E7	1,04E7	5,60E6	2,16E6	6,62E5	4,27E5	
	0,12000	1,17E7	1,14E7	1,08E7	9,65E6	8,63E6	4,59E6	1,74E6	5,25E5	3,38E5	
	0,14000	8,73E6	8,52E6	8,08E6	7,21E6	6,43E6	3,39E6	1,26E6	3,77E5	2,42E5	
	0,16000	6,92E6	6,76E6	6,40E6	5,72E6	5,10E6	2,66E6	9,81E5	2,89E5	1,85E5	
	0,18000	5,60E6	5,47E6	5,19E6	4,63E6	4,12E6	2,12E6	7,71E5	2,26E5	1,45E5	
	0,20000	4,18E6	4,08E6	3,87E6	3,45E6	3,07E6	1,57E6	5,65E5	1,64E5	1,05E5	
	0,22000	2,83E6	2,76E6	2,62E6	2,34E6	2,08E6	1,07E6	3,82E5	1,09E5	6,93E4	
	0,24000	2,02E6	1,97E6	1,87E6	1,67E6	1,48E6	7,51E5	2,66E5	7,57E4	4,83E4	
0,26000	8,60E5	8,39E5	7,95E5	7,10E5	6,30E5	3,17E5	1,11E5	3,15E4	2,01E4		
0,28000	3,51E5	3,43E5	3,25E5	2,90E5	2,57E5	1,29E5	4,49E4	1,26E4	8,05E3		
0,30000	1,43E5	1,40E5	1,33E5	1,18E5	1,04E5	5,23E4	1,82E4	5,06E3	3,22E3		
0,32000	3,39E4	3,31E4	3,14E4	2,80E4	2,48E4	1,24E4	4,31E3	1,18E3	7,49E2		
0,34000	1,00E4	9,75E3	9,24E3	8,25E3	7,31E3	3,66E3	1,26E3	3,42E2	2,17E2		
0,36000	3,01E3	2,94E3	2,79E3	2,49E3	2,21E3	1,11E3	3,81E2	1,02E2	6,44E1		
0,38000	1,15E2	1,12E2	1,06E2	9,48E1	8,41E1	4,22E1	1,44E1	3,82E0	2,42E0		
6.5	0,00114	5,12E7	5,08E7	4,78E7	3,83E7	3,62E7	2,57E7	1,77E7	1,13E7	9,12E6	
	0,00500	3,81E7	3,72E7	3,21E7	3,12E7	2,89E7	1,92E7	9,68E6	3,62E6	2,39E6	
	0,01000	3,12E7	3,04E7	2,87E7	2,55E7	2,34E7	1,47E7	6,95E6	2,46E6	1,61E6	
	0,02000	2,64E7	2,57E7	2,43E7	2,15E7	1,95E7	1,16E7	5,10E6	1,72E6	1,12E6	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.5	0,04000	2,21E7	2,15E7	2,03E7	1,80E7	1,62E7	9,20E6	3,78E6	1,20E6	7,72E5	
	0,06000	1,84E7	1,79E7	1,69E7	1,50E7	1,35E7	7,41E6	2,92E6	8,98E5	5,75E5	
	0,08000	1,65E7	1,61E7	1,52E7	1,35E7	1,21E7	6,50E6	2,49E6	7,48E5	4,77E5	
	0,10000	1,37E7	1,34E7	1,26E7	1,12E7	1,00E7	5,30E6	1,98E6	5,85E5	3,72E5	
	0,12000	1,14E7	1,12E7	1,05E7	9,36E6	8,35E6	4,36E6	1,60E6	4,65E5	2,95E5	
	0,14000	8,51E6	8,30E6	7,84E6	6,96E6	6,19E6	3,20E6	1,16E6	3,32E5	2,10E5	
	0,16000	6,77E6	6,60E6	6,24E6	5,54E6	4,92E6	2,52E6	9,00E5	2,55E5	1,61E5	
	0,18000	5,48E6	5,34E6	5,04E6	4,48E6	3,98E6	2,02E6	7,14E5	2,00E5	1,26E5	
	0,20000	4,08E6	3,98E6	3,76E6	3,34E6	2,96E6	1,49E6	5,23E5	1,45E5	9,12E4	
	0,22000	2,77E6	2,70E6	2,55E6	2,27E6	2,01E6	1,01E6	3,48E5	9,58E4	6,03E4	
	0,24000	1,98E6	1,93E6	1,83E6	1,62E6	1,43E6	7,12E5	2,45E5	6,70E4	4,21E4	
	0,26000	8,43E5	8,21E5	7,76E5	6,89E5	6,09E5	3,02E5	1,03E5	2,79E4	1,75E4	
	0,28000	3,45E5	3,36E5	3,18E5	2,82E5	2,49E5	1,23E5	4,18E4	1,12E4	7,02E3	
	0,30000	1,41E5	1,37E5	1,30E5	1,15E5	1,01E5	4,98E4	1,68E4	4,48E3	2,81E3	
	0,32000	3,33E4	3,24E4	3,06E4	2,72E4	2,40E4	1,18E4	3,95E3	1,04E3	6,52E2	
	0,34000	9,80E3	9,56E3	9,03E3	8,02E3	7,08E3	3,47E3	1,16E3	3,02E2	1,89E2	
	0,36000	2,96E3	2,88E3	2,72E3	2,42E3	2,14E3	1,05E3	3,47E2	8,97E1	5,61E1	
	0,38000	1,12E2	1,10E2	1,04E2	9,19E1	8,11E1	3,98E1	1,32E1	3,36E0	2,10E0	
	6.6	0,00109	4,80E7	4,67E7	4,42E7	3,57E7	3,31E7	2,40E7	1,63E7	9,77E6	8,00E6
		0,00500	3,31E7	3,80E7	3,08E7	3,16E7	2,93E7	1,96E7	9,76E6	3,38E6	2,20E6
0,01000		2,81E7	2,74E7	2,58E7	2,27E7	2,08E7	1,32E7	6,10E6	2,01E6	1,30E6	
0,02000		2,18E7	2,13E7	2,00E7	1,77E7	1,61E7	9,72E6	4,19E6	1,30E6	8,30E5	
0,04000		1,76E7	1,71E7	1,61E7	1,42E7	1,28E7	7,29E6	2,93E6	8,67E5	5,50E5	
0,06000		1,51E7	1,47E7	1,38E7	1,22E7	1,10E7	6,03E6	2,32E6	6,65E5	4,20E5	
0,08000		1,17E7	1,14E7	1,07E7	9,45E6	8,46E6	4,55E6	1,70E6	4,77E5	3,00E5	
0,10000		9,54E6	9,28E6	8,75E6	7,72E6	6,89E6	3,64E6	1,33E6	3,67E5	2,30E5	
0,12000		7,42E6	7,22E6	6,81E6	6,01E6	5,35E6	2,79E6	1,00E6	2,72E5	1,70E5	
0,14000		5,47E6	5,33E6	5,02E6	4,43E6	3,94E6	2,02E6	7,15E5	1,92E5	1,20E5	
0,16000		4,40E6	4,29E6	4,04E6	3,56E6	3,16E6	1,60E6	5,60E5	1,49E5	9,30E4	
0,18000		3,33E6	3,24E6	3,05E6	2,69E6	2,38E6	1,20E6	4,13E5	1,09E5	6,80E4	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.6	0,20000	2,32E6	2,26E6	2,13E6	1,88E6	1,66E6	8,31E5	2,83E5	7,40E4	4,60E4	
	0,22000	1,55E6	1,51E6	1,43E6	1,26E6	1,11E6	5,50E5	1,86E5	4,83E4	3,00E4	
	0,24000	1,06E6	1,03E6	9,74E5	8,59E5	7,58E5	3,74E5	1,25E5	3,23E4	2,00E4	
	0,26000	5,97E5	5,81E5	5,48E5	4,83E5	4,26E5	2,09E5	6,95E4	1,78E4	1,10E4	
	0,28000	3,33E5	3,24E5	3,05E5	2,69E5	2,37E5	1,15E5	3,80E4	9,70E3	6,00E3	
	0,30000	1,70E5	1,65E5	1,56E5	1,37E5	1,20E5	5,82E4	1,91E4	4,85E3	3,00E3	
	0,32000	7,48E4	7,29E4	6,86E4	6,06E4	5,33E4	2,57E4	8,38E3	2,11E3	1,30E3	
	0,34000	2,52E4	2,45E4	2,31E4	2,04E4	1,79E4	8,59E3	2,77E3	6,97E2	4,30E2	
	0,36000	8,93E3	8,69E3	8,19E3	7,22E3	6,34E3	3,03E3	9,73E2	2,43E2	1,50E2	
	0,38000	1,21E2	1,18E2	1,11E2	9,78E1	8,60E1	4,14E1	1,33E1	3,25E0	2,00E0	
	6.7	0,00104	4,42E7	4,35E7	4,10E7	3,18E7	3,02E7	2,11E7	1,47E7	8,13E6	6,61E6
		0,00500	3,20E7	3,50E7	2,85E7	2,88E7	2,64E7	1,70E7	8,13E6	2,83E6	1,82E6
		0,01000	2,58E7	2,51E7	2,36E7	2,07E7	1,89E7	1,15E7	5,12E6	1,68E6	1,07E6
		0,02000	2,02E7	1,96E7	1,84E7	1,62E7	1,47E7	8,50E6	3,54E6	1,09E6	6,85E5
0,04000		1,63E7	1,58E7	1,49E7	1,31E7	1,17E7	6,41E6	2,48E6	7,26E5	4,54E5	
0,06000		1,40E7	1,36E7	1,28E7	1,12E7	1,00E7	5,29E6	1,97E6	5,58E5	3,47E5	
0,08000		1,09E7	1,06E7	9,91E6	8,70E6	7,73E6	4,01E6	1,44E6	4,00E5	2,48E5	
0,10000		8,87E6	8,62E6	8,10E6	7,10E6	6,29E6	3,21E6	1,13E6	3,08E5	1,90E5	
0,12000		6,88E6	6,69E6	6,28E6	5,51E6	4,87E6	2,45E6	8,47E5	2,27E5	1,40E5	
0,14000		5,09E6	4,95E6	4,65E6	4,08E6	3,60E6	1,79E6	6,09E5	1,61E5	9,91E4	
0,16000		4,10E6	3,99E6	3,74E6	3,28E6	2,89E6	1,42E6	4,78E5	1,25E5	7,68E4	
0,18000		3,10E6	3,02E6	2,83E6	2,49E6	2,19E6	1,07E6	3,56E5	9,17E4	5,62E4	
0,20000		2,16E6	2,10E6	1,97E6	1,73E6	1,52E6	7,38E5	2,43E5	6,21E4	3,80E4	
0,22000		1,45E6	1,41E6	1,32E6	1,16E6	1,02E6	4,29E5	1,60E5	4,06E4	2,48E4	
0,24000	9,89E5	9,61E5	9,03E5	7,92E5	6,95E5	3,32E5	1,07E5	2,70E4	1,65E4		
0,26000	5,57E5	5,41E5	5,08E5	4,46E5	3,91E5	1,87E5	5,99E4	1,49E4	9,08E3		
0,28000	3,11E5	3,02E5	2,84E5	2,49E5	2,18E5	1,03E5	3,29E4	8,14E3	4,96E3		
0,30000	1,58E5	1,54E5	1,45E5	1,27E5	1,11E5	5,24E4	1,66E4	4,07E3	2,48E3		
0,32000	6,96E4	6,77E4	6,36E4	5,58E4	4,89E4	2,30E4	7,25E3	1,76E3	1,07E3		
0,34000	2,35E4	2,28E4	2,15E4	1,88E4	1,64E4	7,72E3	2,42E3	5,84E2	3,55E2		

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
5.7	0,36000	8,34E3	8,11E3	7,62E3	6,68E3	5,84E3	2,74E3	8,53E2	2,04E2	1,24E2	
	0,38000	1,13E2	1,10E2	1,03E2	9,03E1	7,91E1	3,73E1	1,16E1	2,72E0	1,65E0	
6.8	0,00099	4,10E7	4,00E7	3,68E7	2,79E7	2,65E7	1,92E7	1,25E7	6,61E6	5,53E6	
	0,00500	2,77E7	3,09E7	2,69E7	2,52E7	2,31E7	1,46E7	6,84E6	2,28E6	1,44E6	
	0,01000	2,30E7	2,24E7	2,09E7	1,83E7	1,66E7	9,97E6	4,32E6	1,36E6	8,53E5	
	0,02000	1,93E7	1,74E7	1,63E7	1,42E7	1,28E7	7,25E6	2,93E6	8,75E5	5,44E5	
	0,04000	1,56E7	1,41E7	1,32E7	1,15E7	1,03E7	5,52E6	2,08E6	5,86E5	3,61E5	
	0,06000	1,25E7	1,22E7	1,14E7	9,93E6	8,82E6	4,58E6	1,65E6	4,50E5	2,76E5	
	0,08000	9,72E6	9,43E6	8,83E6	7,70E6	6,82E6	3,47E6	1,22E6	3,23E5	1,97E5	
	0,10000	7,95E6	7,71E6	7,22E6	6,30E6	5,56E6	2,78E6	9,51E5	2,48E5	1,51E5	
	0,12000	6,21E6	6,03E6	5,65E6	4,92E6	4,33E6	2,13E6	7,14E5	1,84E5	1,12E5	
	0,14000	4,56E6	4,43E6	4,15E6	3,62E6	3,18E6	1,55E6	5,14E5	1,30E5	7,87E4	
	0,16000	3,68E6	3,57E6	3,34E6	2,91E6	2,56E6	1,24E6	4,04E5	1,01E5	6,10E4	
	0,18000	2,78E6	2,70E6	2,53E6	2,20E6	1,93E6	9,22E5	2,97E5	7,38E4	4,46E4	
	0,20000	1,94E6	1,88E6	1,76E6	1,54E6	1,35E6	6,42E5	2,05E5	5,01E4	3,02E4	
	0,22000	1,30E6	1,26E6	1,18E6	1,03E6	9,01E5	4,26E5	1,35E5	3,27E4	1,97E4	
	0,24000	8,88E5	8,62E5	8,07E5	7,04E5	6,16E5	2,89E5	9,06E4	2,18E4	1,31E4	
	0,26000	5,01E5	4,86E5	4,55E5	3,97E5	3,47E5	1,62E5	5,02E4	1,20E4	7,22E3	
	0,28000	2,79E5	2,71E5	2,54E5	2,21E5	1,93E5	8,95E4	2,77E4	6,56E3	3,94E3	
0,30000	1,42E5	1,38E5	1,29E5	1,13E5	9,87E4	4,56E4	1,40E4	3,28E3	1,97E3		
0,32000	6,28E4	6,10E4	5,71E4	4,98E4	4,34E4	2,00E4	6,08E3	1,42E3	8,53E2		
0,34000	2,11E4	2,05E4	1,92E4	1,68E4	1,47E4	6,75E3	2,04E3	4,71E2	2,82E2		
0,36000	7,50E3	7,28E3	6,81E3	5,94E3	5,18E3	2,37E3	7,14E2	1,64E2	9,84E1		
0,38000	1,01E2	9,84E1	9,21E1	8,04E1	7,02E1	3,24E1	9,76E0	2,19E0	1,31E0		
6.9	0,00095	3,67E7	3,56E7	3,28E7	2,40E7	2,24E7	1,58E7	1,08E7	5,37E6	4,27E6	
	0,00500	2,89E7	2,80E7	2,41E7	2,26E7	2,06E7	1,29E7	5,86E6	1,88E6	1,27E6	
	0,01000	2,10E7	2,03E7	1,90E7	1,64E7	1,48E7	8,71E6	3,68E6	1,12E6	7,53E5	
	0,02000	1,88E7	1,59E7	1,49E7	1,29E7	1,16E7	6,43E6	2,53E6	7,23E5	4,43E5	
	0,04000	1,33E7	1,29E7	1,20E7	1,04E7	9,25E6	4,89E6	1,79E6	4,83E5	2,93E5	

Продолжение табл. 1

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	40	80	100	
6.9	0,06000	1,15E7	1,11E7	1,04E7	8,99E6	7,95E6	4,05E6	1,42E6	3,71E5	2,24E5	
	0,08000	8,91E6	8,63E6	8,06E6	6,98E6	6,15E6	3,07E6	1,04E6	2,66E5	1,60E5	
	0,10000	7,31E6	7,08E6	6,61E6	5,73E6	5,04E6	2,47E6	8,19E5	2,05E5	1,23E5	
	0,12000	5,68E6	5,50E6	5,14E6	4,45E6	3,90E6	1,88E6	6,11E5	1,51E5	9,06E4	
	0,14000	4,20E6	4,07E6	3,80E6	3,29E6	2,88E6	1,37E6	4,40E5	1,07E5	6,40E4	
	0,16000	3,38E6	3,28E6	3,06E6	2,65E6	2,32E6	1,10E6	3,47E5	8,33E4	4,96E4	
	0,18000	2,56E6	2,48E6	2,32E6	2,01E6	1,75E6	8,23E5	2,57E5	6,10E4	3,63E4	
	0,20000	1,78E6	1,73E6	1,61E6	1,40E6	1,22E6	5,69E5	1,75E5	4,12E4	2,45E4	
	0,22000	1,20E6	1,16E6	1,08E6	9,39E5	8,19E5	3,80E5	1,16E5	2,70E4	1,60E4	
	0,24000	8,22E5	7,96E5	7,43E5	6,44E5	5,61E5	2,59E5	7,86E4	1,81E4	1,07E4	
	0,26000	4,61E5	4,47E5	4,17E5	3,62E5	3,15E5	1,44E5	4,34E4	9,92E3	5,87E3	
	0,28000	2,57E5	2,49E5	2,32E5	2,01E5	1,75E5	7,96E4	2,38E4	5,41E3	3,20E3	
	0,30000	1,31E5	1,27E5	1,19E5	1,03E5	8,95E4	4,06E4	1,20E4	2,71E3	1,60E3	
	0,32000	5,79E4	5,61E4	5,23E4	4,54E4	3,94E4	1,78E4	5,22E3	1,17E3	6,93E2	
	0,34000	1,95E4	1,89E4	1,76E4	1,53E4	1,33E4	5,99E3	1,76E3	3,88E2	2,29E2	
	0,36000	6,92E3	6,70E3	6,25E3	5,42E3	4,71E3	2,12E3	6,22E2	1,36E2	8,00E1	
	0,38000	9,40E1	9,11E1	8,50E1	7,37E1	6,41E1	2,91E1	8,49E0	1,82E0	1,07E0	
	7.0	0,00091	3,28E7	3,14E7	3,00E7	1,98E7	1,84E7	1,22E7	8,31E6	3,98E6	3,16E6
		0,00500	2,25E7	2,33E7	2,02E7	1,66E7	1,73E7	8,38E6	4,30E6	1,42E6	8,70E5
		0,01000	1,75E7	1,69E7	1,57E7	1,35E7	1,26E7	5,30E6	2,63E6	8,45E5	5,14E5
0,02000		1,47E7	1,32E7	1,23E7	1,06E7	9,86E6	3,59E6	1,74E6	5,44E5	3,28E5	
0,04000		1,11E7	1,08E7	1,00E7	8,62E6	8,01E6	2,53E6	1,20E6	3,63E5	2,17E5	
0,06000		9,60E6	9,28E6	8,63E6	7,44E6	6,91E6	2,00E6	9,34E5	2,79E5	1,66E5	
0,08000		7,49E6	7,25E6	6,74E6	5,81E6	5,39E6	1,47E6	6,80E5	2,01E5	1,19E5	
0,10000		6,11E6	5,91E6	5,50E6	4,74E6	4,40E6	1,15E6	5,26E5	1,54E5	9,09E4	
0,12000		4,77E6	4,61E6	4,29E6	3,70E6	3,43E6	8,64E5	3,92E5	1,14E5	6,72E4	
0,14000		3,52E6	3,41E6	3,17E6	2,73E6	2,54E6	6,18E5	2,79E5	8,07E4	4,74E4	
0,16000		2,84E6	2,75E6	2,56E6	2,20E6	2,05E6	4,85E5	2,18E5	6,27E4	3,68E4	
0,18000		2,15E6	2,08E6	1,94E6	1,67E6	1,55E6	3,59E5	1,61E5	4,59E4	2,69E4	
0,20000	1,50E6	1,45E6	1,35E6	1,16E6	1,08E6	2,45E5	1,09E5	3,11E4	1,82E4		

Продолжение табл. 1

L	В·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	40	80	100
7.0	0,22000	1,01E6	9,78E5	9,09E5	7,83E5	7,28E5	1,62E5	7,18E4	2,04E4	1,19E4
	0,24000	6,89E5	6,67E5	6,20E5	5,34E5	4,96E5	1,08E5	4,79E4	1,36E4	7,91E3
	0,26000	3,88E5	3,76E5	3,49E5	3,01E5	2,79E5	6,00E4	2,65E4	7,46E3	4,35E3
	0,28000	2,16E5	2,09E5	1,94E5	1,68E5	1,56E5	3,29E4	1,45E4	4,07E3	2,37E3
	0,30000	1,11E5	1,07E5	9,97E4	8,58E4	7,98E4	1,66E4	7,30E3	2,05E3	1,19E3
	0,32000	4,88E4	4,72E4	4,39E4	3,78E4	3,51E4	7,22E3	3,16E3	8,84E2	5,14E2
	0,34000	1,64E4	1,59E4	1,48E4	1,27E4	1,18E4	2,40E3	1,05E3	2,93E2	1,70E2
	0,36000	5,83E3	5,64E3	5,24E3	4,51E3	4,19E3	8,42E2	3,67E2	1,02E2	5,93E1
	0,38000	1,00E2	9,66E1	8,98E1	7,74E1	7,19E1	1,43E1	6,21E0	1,72E0	1,00E0

Примечание. Число, стоящее после буквы E, является показателем степени десяти — сомножителя значения параметра.

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТЕЙ ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОНОВ

2.1. Усредненные значения интегральных плотностей потоков электронов J_e , $\text{см}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$, в диапазоне дрейфовых оболочек параметром $1,2 \leq L \leq 7,0$ в диапазоне значений геомагнитной индукции $9,1 \cdot 10^{-8} \leq B \leq 6,0 \cdot 10^{-5}$ Тл энергиями $E > 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40$ кэВ представлены в табл. 2.

2.2. Первое значение магнитной индукции B , приведенное в табл. 2 для каждого значения L , соответствует магнитной индукции на геомагнитном экваторе.

2.3. Для промежуточных значений параметров L и B плотность потоков электронов вычисляют методом линейной интерполяции.

2.4. Значение магнитной индукции B_0 , Тл, для геомагнитном экваторе для заданного значения L вычисляют по формуле

$$B_0 = 0,312 L^{-3} \cdot 10^{-4}.$$

2.5. Значения плотностей потоков электронов могут отличаться от приведенных в табл. 2 не более чем на $\pm 100\%$.

Таблица 2

Усредненные значения интегральных плотностей потоков электронов J_e ,
 $\text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$, в геомагнитном поле

L	В·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
1.2	0,18056	7,94E5	7,94E5	7,41E5	7,08E5	6,76E5	6,46E5	6,17E5	6,03E5
	0,20000	3,95E4	3,95E4	3,69E4	3,52E4	3,37E4	3,21E4	3,07E4	3,00E4
	0,22000	1,98E2	1,98E2	1,85E2	1,76E2	1,68E2	1,61E2	1,53E2	1,50E2
	0,23000	1,32E0	1,32E0	1,23E0	1,17E0	1,12E0	1,07E0	1,02E0	1,00E0
1.3	0,14201	4,27E7	4,17E7	3,98E7	3,72E7	3,47E7	3,31E7	3,16E7	3,02E7
	0,16000	2,97E7	2,90E7	2,77E7	2,58E7	2,41E7	2,30E7	2,20E7	2,10E7
	0,18000	8,48E6	8,28E6	7,91E6	7,38E6	6,89E6	6,58E6	6,28E6	6,00E6
	0,20000	1,02E6	9,94E5	9,49E5	8,86E5	8,27E5	7,89E5	7,54E5	7,20E5
	0,22000	2,83E4	2,76E4	2,64E4	2,46E4	2,30E4	2,19E4	2,09E4	2,00E4
	0,24000	1,41E0	1,38E0	1,32E0	1,23E0	1,15E0	1,10E0	1,05E0	1,00E0
1.4	0,11370	9,33E7	9,33E7	9,12E7	8,91E7	8,71E7	8,32E7	8,13E7	7,94E7
	0,12000	8,58E7	8,58E7	8,38E7	8,19E7	8,00E7	7,64E7	7,47E7	7,30E7
	0,14000	7,05E7	7,05E7	6,89E7	6,73E7	6,58E7	6,28E7	6,14E7	6,00E7
	0,16000	4,70E7	4,70E7	4,59E7	4,49E7	4,39E7	4,19E7	4,09E7	4,00E7
	0,18000	2,00E7	2,00E7	1,95E7	1,91E7	1,86E7	1,78E7	1,74E7	1,70E7
	0,20000	5,87E6	5,87E6	5,74E6	5,61E6	5,48E6	5,24E6	5,12E6	5,00E6
	0,22000	9,05E5	9,05E5	8,84E5	8,64E5	8,44E5	8,06E5	7,88E5	7,70E5
	0,24000	2,35E4	2,35E4	2,30E4	2,24E4	2,19E4	2,09E4	2,05E4	2,00E4
	0,25100	1,17E0	1,17E0	1,15E0	1,12E0	1,10E0	1,05E0	1,02E0	1,00E0
	1.5	0,09244	1,07E8	1,07E8	1,05E8	1,05E8	1,02E8	1,02E8	1,00E8
0,10000		9,32E7	9,32E7	9,11E7	9,11E7	8,90E7	8,90E7	8,70E7	8,70E7
0,12000		6,43E7	6,43E7	6,28E7	6,28E7	6,14E7	6,14E7	6,00E7	6,00E7
0,14000		4,29E7	4,29E7	4,19E7	4,19E7	4,09E7	4,09E7	4,00E7	4,00E7
0,16000		2,46E7	2,46E7	2,41E7	2,41E7	2,35E7	2,35E7	2,30E7	2,30E7
0,18000	1,50E7	1,50E7	1,47E7	1,47E7	1,43E7	1,43E7	1,40E7	1,40E7	

Продолжение табл. 2

L	B · 10 ⁴ , т	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
1.5	0,20000	7,50E6	7,50E6	7,33E6	7,33E6	7,16E6	7,16E6	7,00E6	7,00E6
	0,22000	2,68E6	2,68E6	2,62E6	2,62E6	2,56E6	2,56E6	2,50E6	2,50E6
	0,24000	2,46E5	2,46E5	2,41E5	2,41E5	2,35E5	2,35E5	2,30E5	2,30E5
	0,25800	1,07E0	1,07E0	1,05E0	1,05E0	1,02E0	1,02E0	1,00E0	1,00E0
1.6	0,07617	1,17E8	1,17E8	1,15E8	1,15E8	1,12E8	1,12E8	1,10E8	1,10E8
	0,10000	7,50E7	7,50E7	7,33E7	7,33E7	7,16E7	7,16E7	7,00E7	7,00E7
	0,12000	5,04E7	5,04E7	4,92E7	4,92E7	4,81E7	4,81E7	4,70E7	4,70E7
	0,14000	3,21E7	3,21E7	3,14E7	3,14E7	3,07E7	3,07E7	3,00E7	3,00E7
	0,16000	2,04E7	2,04E7	1,99E7	1,99E7	1,94E7	1,94E7	1,90E7	1,90E7
	0,18000	1,18E7	1,18E7	1,15E7	1,15E7	1,13E7	1,13E7	1,10E7	1,10E7
	0,20000	6,43E6	6,43E6	6,28E6	6,28E6	6,14E6	6,14E6	6,00E6	6,00E6
	0,22000	2,89E6	2,89E6	2,83E6	2,83E6	2,76E6	2,76E6	2,70E6	2,70E6
	0,24000	6,86E5	6,86E5	6,70E5	6,70E5	6,55E5	6,55E5	6,40E5	6,40E5
	0,26000	2,09E1	2,09E1	2,04E1	2,04E1	2,00E1	2,00E1	1,95E1	1,95E1
1.7	0,06350	1,38E8	1,35E8	1,23E8	1,32E8	1,32E8	1,32E8	1,29E8	1,26E8
	0,08000	9,87E7	9,64E7	8,80E7	9,42E7	9,42E7	9,42E7	9,21E7	9,00E7
	0,10000	6,58E7	6,43E7	5,86E7	6,28E7	6,28E7	6,28E7	6,14E7	6,00E7
	0,12000	4,39E7	4,29E7	3,91E7	4,19E7	4,19E7	4,19E7	4,09E7	4,00E7
	0,14000	2,74E7	2,68E7	2,44E7	2,62E7	2,62E7	2,62E7	2,56E7	2,50E7
	0,16000	1,86E7	1,82E7	1,66E7	1,78E7	1,78E7	1,78E7	1,74E7	1,70E7
	0,18000	1,10E7	1,07E7	9,77E6	1,05E7	1,05E7	1,05E7	1,02E7	1,00E7
	0,20000	6,58E6	6,43E6	5,86E6	6,28E6	6,28E6	6,28E6	6,14E6	6,00E6
	0,22000	3,29E6	3,21E6	2,93E6	3,14E6	3,14E6	3,14E6	3,07E6	3,00E6
	0,24000	1,21E6	1,18E6	1,07E6	1,15E6	1,15E6	1,15E6	1,13E6	1,10E6
0,26000	5,48E4	5,36E4	4,89E4	5,24E4	5,24E4	5,24E4	5,12E4	5,00E4	
1.8	0,27000	1,10E0	1,07E0	0,98E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,02E0	1,00E0
	0,05350	1,45E8	1,35E8	1,26E8	1,26E8	1,26E8	1,26E8	1,23E8	1,20E8
	0,08000	8,42E7	7,85E7	7,33E7	7,33E7	7,33E7	7,33E7	7,16E7	7,00E7
	0,10000	4,93E7	4,60E7	4,29E7	4,29E7	4,29E7	4,29E7	4,20E7	4,10E7

L	B·10 ⁴ , Гл	E, кэВ												
		1	2	4	8	10	20	30	40					
1.8	0,12000	3,37E7	3,14E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,87E7	2,80E7	
	0,14000	2,16E7	2,02E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,88E7	1,84E7	1,80E7	
	0,16000	1,44E7	1,35E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,23E7	1,20E7	
	0,18000	9,62E6	8,98E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,38E6	8,19E6	8,00E6	
	0,20000	6,01E6	5,61E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,24E6	5,12E6	5,00E6	
	0,22000	3,25E6	3,03E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,83E6	2,76E6	2,70E6	
	0,24000	1,44E6	1,35E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,26E6	1,23E6	1,20E6	
	0,26000	2,28E5	2,13E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,99E5	1,94E5	1,90E5	
	0,27500	1,20E0	1,12E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,02E0	1,00E0	
	1.9	0,04549	1,41E8	1,38E8	1,32E8	1,20E8	1,20E8	1,20E8	1,20E8	1,20E8	1,20E8	1,17E8	1,17E8	1,15E8
		0,06000	9,23E7	9,02E7	8,61E7	7,85E7	7,85E7	7,85E7	7,85E7	7,85E7	7,85E7	7,67E7	7,67E7	7,50E7
		0,08000	5,17E7	5,05E7	4,82E7	4,40E7	4,40E7	4,40E7	4,40E7	4,40E7	4,40E7	4,30E7	4,30E7	4,20E7
0,10000		3,44E7	3,37E7	3,21E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,93E7	2,87E7	2,87E7	2,80E7	
0,12000		2,34E7	2,28E7	2,18E7	1,99E7	1,99E7	1,99E7	1,99E7	1,99E7	1,99E7	1,94E7	1,94E7	1,90E7	
0,14000		1,48E7	1,44E7	1,38E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,26E7	1,23E7	1,23E7	1,20E7	
0,16000		1,11E7	1,08E7	1,03E7	9,42E6	9,42E6	9,42E6	9,42E6	9,42E6	9,42E6	9,21E6	9,21E6	9,00E6	
0,18000		7,38E6	7,21E6	6,89E6	6,28E6	6,28E6	6,28E6	6,28E6	6,28E6	6,28E6	6,14E6	6,14E6	6,00E6	
0,20000		4,92E6	4,81E6	4,59E6	4,19E6	4,19E6	4,19E6	4,19E6	4,19E6	4,19E6	4,09E6	4,09E6	4,00E6	
0,22000		2,71E6	2,64E6	2,53E6	2,30E6	2,30E6	2,30E6	2,30E6	2,30E6	2,30E6	2,25E6	2,25E6	2,20E6	
0,24000		1,23E6	1,20E6	1,15E6	1,05E6	1,05E6	1,05E6	1,05E6	1,05E6	1,05E6	1,02E6	1,02E6	1,00E6	
0,26000		3,69E5	3,61E5	3,44E5	3,14E5	3,14E5	3,14E5	3,14E5	3,14E5	3,14E5	3,07E5	3,07E5	3,00E5	
0,28000	1,23E3	1,20E3	1,15E3	1,05E3	1,05E3	1,05E3	1,05E3	1,05E3	1,05E3	1,02E3	1,02E3	1,00E3		
0,28700	1,23E0	1,20E0	1,15E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,05E0	1,02E0	1,02E0	1,00E0		
2.0	0,03900	1,41E8	1,38E8	1,32E8	1,17E8	1,17E8	1,17E8	1,17E8	1,17E8	1,17E8	1,07E8	1,05E8	1,00E8	
	0,06000	7,06E7	6,90E7	6,59E7	5,87E7	5,87E7	5,87E7	5,87E7	5,87E7	5,87E7	5,36E7	5,24E7	5,00E7	
	0,08000	4,52E7	4,42E7	4,22E7	3,76E7	3,76E7	3,76E7	3,76E7	3,76E7	3,76E7	3,43E7	3,35E7	3,20E7	
	0,10000	2,97E7	2,90E7	2,77E7	2,47E7	2,47E7	2,47E7	2,47E7	2,47E7	2,47E7	2,25E7	2,20E7	2,10E7	
	0,12000	2,12E7	2,07E7	1,98E7	1,76E7	1,76E7	1,76E7	1,76E7	1,76E7	1,76E7	1,61E7	1,57E7	1,50E7	
	0,14000	1,41E7	1,38E7	1,32E7	1,17E7	1,17E7	1,17E7	1,17E7	1,17E7	1,17E7	1,07E7	1,05E7	1,00E7	
0,16000	1,06E7	1,04E7	9,89E6	8,81E6	8,81E6	8,81E6	8,81E6	8,81E6	8,81E6	8,04E6	7,85E6	7,50E6		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
2.0	0,18000	7,35E6	7,18E6	6,85E6	6,11E6	6,11E6	5,57E6	5,45E6	5,20E6	
	0,20000	4,94E6	4,83E6	4,61E6	4,11E6	4,11E6	3,75E6	3,66E6	3,50E6	
	0,22000	2,97E6	2,90E6	2,77E6	2,47E6	2,47E6	2,25E6	2,20E6	2,10E6	
	0,24000	1,70E6	1,66E6	1,58E6	1,41E6	1,41E6	1,29E6	1,26E6	1,20E6	
	0,26000	5,93E5	5,80E5	5,54E5	4,93E5	4,93E5	4,50E5	4,40E5	4,20E5	
	0,28000	8,48E4	8,28E4	7,91E4	7,05E4	7,05E4	6,43E4	6,28E4	6,00E4	
	0,29900	1,41E0	1,38E0	1,32E0	1,17E0	1,17E0	1,07E0	1,05E0	1,00E0	
	2.1	0,03369	1,41E8	1,38E8	1,29E8	1,12E8	1,17E8	9,55E7	9,33E7	8,91E7
		0,06000	7,06E7	6,90E7	6,44E7	5,61E7	5,87E7	4,77E7	4,67E7	4,46E7
		0,08000	4,52E7	4,42E7	4,12E7	3,59E7	3,76E7	3,06E7	2,99E7	2,85E7
0,10000		2,97E7	2,90E7	2,71E7	2,36E7	2,47E7	2,01E7	1,96E7	1,87E7	
0,12000		2,12E7	2,07E7	1,93E7	1,68E7	1,76E7	1,43E7	1,40E7	1,34E7	
0,14000		1,41E7	1,38E7	1,29E7	1,12E7	1,17E7	9,55E6	9,33E6	8,91E6	
0,16000		1,06E7	1,04E7	9,66E6	8,42E6	8,81E6	7,16E6	7,00E6	6,68E6	
0,18000		7,35E6	7,18E6	6,70E6	5,83E6	6,11E6	4,97E6	4,85E6	4,63E6	
0,20000		4,94E6	4,83E6	4,51E6	3,93E6	4,11E6	3,34E6	3,27E6	3,12E6	
0,22000		2,97E6	2,90E6	2,71E6	2,36E6	2,47E6	2,01E6	1,96E6	1,87E6	
2.2	0,02930	1,45E8	1,38E8	1,29E8	1,10E8	1,12E8	8,71E7	8,32E7	7,94E7	
	0,04000	1,00E8	9,56E7	8,92E7	7,59E7	7,77E7	6,03E7	5,76E7	5,50E7	
	0,06000	5,46E7	5,21E7	4,87E7	4,14E7	4,24E7	3,29E7	3,14E7	3,00E7	
	0,08000	3,64E7	3,48E7	3,24E7	2,76E7	2,83E7	2,19E7	2,09E7	2,00E7	
	0,10000	2,37E7	2,26E7	2,11E7	1,79E7	1,84E7	1,43E7	1,36E7	1,30E7	
	0,12000	1,82E7	1,74E7	1,62E7	1,38E7	1,41E7	1,10E7	1,05E7	1,00E7	
	0,14000	1,27E7	1,22E7	1,14E7	9,66E6	9,89E6	7,68E6	7,33E6	7,00E6	
	0,16000	9,10E6	8,69E6	8,11E6	6,90E6	7,06E6	5,48E6	5,24E6	5,00E6	
	0,18000	6,37E6	6,08E6	5,68E6	4,83E6	4,94E6	3,84E6	3,66E6	3,50E6	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
2.2	0,20000	4,55E6	4,34E6	4,05E6	3,45E6	3,53E6	2,74E6	2,62E6	2,50E6	
	0,22000	2,91E6	2,78E6	2,59E6	2,21E6	2,26E6	1,75E6	1,68E6	1,60E6	
	0,24000	1,64E6	1,56E6	1,46E6	1,24E6	1,27E6	9,87E5	9,42E5	9,00E5	
	0,26000	9,10E5	8,69E5	8,11E5	6,90E5	7,06E5	5,48E5	5,24E5	5,00E5	
	0,28000	2,18E5	2,09E5	1,95E5	1,66E5	1,70E5	1,32E5	1,26E5	1,20E5	
	0,30000	5,46E3	5,21E3	4,87E3	4,14E3	4,24E3	3,28E3	3,14E3	3,00E3	
	0,31300	1,82E0	1,74E0	1,62E0	1,38E0	1,41E0	1,10E0	1,05E0	1,00E0	
	2.3	0,02564	1,51E8	1,41E8	1,29E8	1,07E8	1,07E8	7,76E7	7,41E7	6,92E7
		0,04000	1,05E8	9,78E7	8,92E7	7,42E7	7,42E7	5,37E7	5,13E7	4,79E7
		0,06000	5,72E7	5,33E7	4,87E7	4,05E7	4,05E7	2,93E7	2,80E7	2,61E7
0,08000		3,81E7	3,56E7	3,24E7	2,70E7	2,70E7	1,95E7	1,87E7	1,74E7	
0,10000		2,48E7	2,31E7	2,11E7	1,75E7	1,75E7	1,27E7	1,21E7	1,13E7	
0,12000		1,91E7	1,78E7	1,62E7	1,35E7	1,35E7	9,77E6	9,33E6	8,71E6	
0,14000		1,33E7	1,24E7	1,14E7	9,44E6	9,44E6	6,84E6	6,53E6	6,10E6	
0,16000		9,53E6	8,89E6	8,11E6	6,74E6	6,74E6	4,89E6	4,67E6	4,35E6	
0,18000		6,67E6	6,22E6	5,68E6	4,72E6	4,72E6	3,42E6	3,27E6	3,05E6	
0,20000		4,76E6	4,45E6	4,05E6	3,37E6	3,37E6	2,44E6	2,33E6	2,18E6	
2.4	0,22000	3,05E6	2,85E6	2,59E6	2,16E6	2,16E6	1,56E6	1,49E6	1,39E6	
	0,24000	1,71E6	1,60E6	1,46E6	1,21E6	1,21E6	8,80E5	8,40E5	7,84E5	
	0,26000	9,53E5	8,89E5	8,11E5	6,74E5	6,74E5	4,89E5	4,67E5	4,35E5	
	0,28000	2,29E5	2,13E5	1,95E5	1,62E5	1,62E5	1,17E5	1,12E5	1,05E5	
	0,30000	5,72E3	5,33E3	4,87E3	4,05E3	4,05E3	2,93E3	2,80E3	2,61E3	
	0,31300	1,91E0	1,78E0	1,62E0	1,35E0	1,35E0	0,98E0	0,93E0	0,87E0	
	2.4	0,02257	1,51E8	1,41E8	1,26E8	1,05E8	1,02E8	7,08E7	6,76E7	6,46E7
		0,04000	7,50E7	7,00E7	6,24E7	5,19E7	5,07E7	3,51E7	3,35E7	3,20E7
		0,06000	4,69E7	4,38E7	3,90E7	3,24E7	3,17E7	2,19E7	2,09E7	2,00E7
		0,08000	3,05E7	2,84E7	2,53E7	2,11E7	2,06E7	1,43E7	1,36E7	1,30E7
0,10000		2,11E7	1,97E7	1,75E7	1,46E7	1,43E7	9,87E6	9,42E6	9,00E6	
0,12000		1,45E7	1,36E7	1,21E7	1,01E7	9,83E6	6,80E6	6,49E6	6,20E6	
0,14000		1,13E7	1,05E7	9,36E6	7,78E6	7,61E6	5,26E6	5,03E6	4,80E6	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
2.4	0,16000	8,20E6	7,66E6	6,82E6	5,68E6	5,55E6	3,84E6	3,66E6	3,50E6	
	0,18000	5,86E6	5,47E6	4,87E6	4,05E6	3,96E6	2,74E6	2,62E6	2,50E6	
	0,20000	4,22E6	3,94E6	3,51E6	2,92E6	2,85E6	1,97E6	1,88E6	1,80E6	
	0,22000	2,81E6	2,63E6	2,34E6	1,95E6	1,90E6	1,32E6	1,26E6	1,20E6	
	0,24000	1,88E6	1,75E6	1,56E6	1,30E6	1,27E6	8,77E5	8,38E5	8,00E5	
	0,26000	1,05E6	9,84E5	8,77E5	7,30E5	7,13E5	4,93E5	4,71E5	4,50E5	
	0,28000	4,69E5	4,38E5	3,90E5	3,24E5	3,17E5	2,19E5	2,09E5	2,00E5	
	0,30000	1,41E4	1,31E4	1,17E4	9,73E3	9,51E3	6,58E3	6,28E3	6,00E3	
	0,32000	2,34E0	2,19E0	1,95E0	1,62E0	1,58E0	1,10E0	1,05E0	1,00E0	
	2.5	0,01997	1,51E8	1,41E8	1,26E8	1,02E8	9,77E7	6,46E7	6,03E7	5,01E7
		0,04000	7,50E7	7,00E7	6,24E7	5,07E7	4,84E7	3,20E7	2,99E7	2,48E7
		0,06000	4,69E7	4,38E7	3,90E7	3,17E7	3,03E7	2,00E7	1,87E7	1,55E7
		0,08000	3,05E7	2,84E7	2,53E7	2,06E7	1,97E7	1,30E7	1,21E7	1,01E7
		0,10000	2,11E7	1,97E7	1,75E7	1,43E7	1,36E7	9,00E6	8,40E6	6,99E6
0,12000		1,45E7	1,36E7	1,21E7	9,83E6	9,38E6	6,20E6	5,79E6	4,81E6	
0,14000		1,13E7	1,05E7	9,36E6	7,61E6	7,27E6	4,80E6	4,48E6	3,73E6	
0,16000		8,20E6	7,66E6	6,82E6	5,55E6	5,30E6	3,50E6	3,27E6	2,72E6	
0,18000		5,86E6	5,47E6	4,87E6	3,96E6	3,78E6	2,50E6	2,33E6	1,94E6	
0,20000		4,22E6	3,94E6	3,51E6	2,85E6	2,72E6	1,80E6	1,68E6	1,40E6	
0,22000		2,81E6	2,63E6	2,34E6	1,90E6	1,82E6	1,20E6	1,12E6	9,31E5	
0,24000		1,88E6	1,75E6	1,56E6	1,27E6	1,21E6	8,00E5	7,47E5	6,21E5	
0,26000		1,05E6	9,84E5	8,77E5	7,13E5	6,81E5	4,50E5	4,20E5	3,49E5	
0,28000		4,69E5	4,38E5	3,90E5	3,17E5	3,03E5	2,00E5	1,87E5	1,55E5	
0,30000	1,41E4	1,31E4	1,17E4	9,51E3	9,08E3	6,00E3	5,60E3	4,66E3		
0,32000	2,34E0	2,19E0	1,95E0	1,58E0	1,51E0	1,00E0	0,93E0	0,78E0		
2.6	0,01775	1,51E8	1,41E8	1,26E8	1,02E8	9,55E7	6,03E7	5,50E7	3,98E7	
	0,04000	7,50E7	7,00E7	6,24E7	5,07E7	4,73E7	2,99E7	2,72E7	1,97E7	
	0,06000	4,69E7	4,38E7	3,90E7	3,17E7	2,96E7	1,87E7	1,70E7	1,23E7	
	0,08000	3,05E7	2,84E7	2,53E7	2,06E7	1,92E7	1,21E7	1,11E7	8,02E6	
	0,10000	2,11E7	1,97E7	1,75E7	1,43E7	1,33E7	8,40E6	7,66E6	5,55E6	

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
2.6	0,12000	1,45E7	1,36E7	1,21E7	9,83E6	9,17E6	5,79E6	5,28E6	3,82E6	
	0,14000	1,13E7	1,05E7	9,36E6	7,61E6	7,10E6	4,48E6	4,09E6	2,96E6	
	0,16000	8,20E6	7,66E6	6,82E6	5,55E6	5,18E6	3,27E6	2,98E6	2,16E6	
	0,18000	5,86E6	5,47E6	4,87E6	3,96E6	3,70E6	2,33E6	2,13E6	1,54E6	
	0,20000	4,22E6	3,94E6	3,51E6	2,85E6	2,66E6	1,68E6	1,53E6	1,11E6	
	0,22000	2,81E6	2,63E6	2,34E6	1,90E6	1,77E6	1,12E6	1,02E6	7,40E5	
	0,24000	1,88E6	1,75E6	1,56E6	1,27E6	1,18E6	7,47E5	6,81E5	4,93E5	
	0,26000	1,05E6	9,84E5	8,77E5	7,13E5	6,66E5	4,20E5	3,83E5	2,77E5	
	0,28000	4,69E5	4,38E5	3,90E5	3,17E5	2,96E5	1,87E5	1,70E5	1,23E5	
	0,30000	1,41E4	1,31E4	1,17E4	9,51E3	8,87E3	5,60E3	5,11E3	3,70E3	
	0,32000	2,34E0	2,19E0	1,95E0	1,58E0	1,48E0	0,93E0	0,85E0	0,62E0	
	2.7	0,01585	1,51E8	1,45E8	1,26E8	1,00E8	9,12E7	5,62E7	4,68E7	3,31E7
		0,04000	2,29E7	2,18E7	1,90E7	1,51E7	1,38E7	8,49E6	7,06E6	5,00E6
		0,06000	8,23E6	7,86E6	6,84E6	5,44E6	4,96E6	3,06E6	2,54E6	1,80E6
		0,08000	4,11E6	3,93E6	3,42E6	2,72E6	2,48E6	1,53E6	1,27E6	9,00E5
		0,10000	2,38E6	2,27E6	1,98E6	1,57E6	1,43E6	8,83E5	7,35E5	5,20E5
0,12000		1,26E6	1,20E6	1,04E6	8,30E5	7,57E5	4,67E5	3,88E5	2,75E5	
0,14000		7,31E5	6,98E5	6,08E5	4,83E5	4,41E5	2,72E5	2,26E5	1,60E5	
0,16000		4,51E5	4,31E5	3,75E5	2,98E5	2,72E5	1,68E5	1,39E5	9,87E4	
0,18000		2,95E5	2,82E5	2,45E5	1,95E5	1,78E5	1,10E5	9,12E4	6,45E4	
0,20000		2,01E5	1,92E5	1,67E5	1,33E5	1,21E5	7,47E4	6,22E4	4,40E4	
0,22000		9,32E4	8,90E4	7,75E4	6,16E4	5,62E4	3,46E4	2,88E4	2,04E4	
0,24000		4,57E4	4,37E4	3,80E4	3,02E4	2,75E4	1,70E4	1,41E4	1,00E4	
0,26000		1,97E4	1,88E4	1,64E4	1,30E4	1,19E4	7,33E3	6,09E3	4,31E3	
0,28000		9,14E3	8,73E3	7,60E3	6,04E3	5,51E3	3,40E3	2,83E3	2,00E3	
0,30000		3,66E3	3,49E3	3,04E3	2,42E3	2,20E3	1,36E3	1,13E3	8,00E2	
0,32000		3,20E2	3,06E2	2,66E2	2,11E2	1,93E2	1,19E2	9,89E1	7,00E1	
0,34000	4,57E0	4,37E0	3,80E0	3,02E0	2,75E0	1,70E0	1,41E0	1,00E0		
2.8	0,01421	1,55E8	1,45E8	1,26E8	1,00E8	9,12E7	5,37E7	4,07E7	2,51E7	
	0,04000	2,34E7	2,18E7	1,90E7	1,51E7	1,38E7	8,11E6	6,15E6	3,79E6	

Продолжение табл. 2

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
2.8	0,06000	8,42E6	7,86E6	6,84E6	5,44E6	4,96E6	2,92E6	2,21E6	1,37E6
	0,08000	4,21E6	3,93E6	3,42E6	2,72E6	2,48E6	1,46E6	1,11E6	6,83E5
	0,10000	2,43E6	2,27E6	1,98E6	1,57E6	1,43E6	8,43E5	6,40E5	3,94E5
	0,12000	1,29E6	1,20E6	1,04E6	8,30E5	7,57E5	4,46E5	3,38E5	2,08E5
	0,14000	7,48E5	6,98E5	6,08E5	4,83E5	4,41E5	2,59E5	1,97E5	1,21E5
	0,16000	4,62E5	4,31E5	3,75E5	2,98E5	2,72E5	1,60E5	1,21E5	7,49E4
	0,18000	3,02E5	2,82E5	2,45E5	1,95E5	1,78E5	1,05E5	7,94E4	4,90E4
	0,20000	2,06E5	1,92E5	1,67E5	1,33E5	1,21E5	7,14E4	5,41E4	3,34E4
	0,22000	9,54E4	8,90E4	7,75E4	6,16E4	5,62E4	3,31E4	2,51E4	1,55E4
	0,24000	4,68E4	4,37E4	3,80E4	3,02E4	2,75E4	1,62E4	1,23E4	7,59E3
	0,26000	2,02E4	1,88E4	1,64E4	1,30E4	1,19E4	7,00E3	5,31E3	3,27E3
	0,28000	9,35E3	8,73E3	7,60E3	6,04E3	5,51E3	3,24E3	2,46E3	1,52E3
	0,30000	3,74E3	3,49E3	3,04E3	2,42E3	2,20E3	1,30E3	9,84E2	6,07E2
	0,32000	3,27E2	3,06E2	2,66E2	2,11E2	1,93E2	1,14E2	8,61E1	5,31E1
	0,34000	4,68E0	4,37E0	3,80E0	3,02E0	2,75E0	1,62E0	1,23E0	0,76E0
	2.9	0,01279	1,55E8	1,45E8	1,26E8	1,00E8	9,12E7	5,13E7	3,55E7
0,04000		2,34E7	2,18E7	1,90E7	1,51E7	1,38E7	7,74E6	5,36E6	3,30E6
0,06000		8,42E6	7,86E6	6,84E6	5,44E6	4,96E6	2,79E6	1,93E6	1,19E6
0,08000		4,21E6	3,93E6	3,42E6	2,72E6	2,48E6	1,39E6	9,64E5	5,95E5
0,10000		2,43E6	2,27E6	1,98E6	1,57E6	1,43E6	8,05E5	5,57E5	3,44E5
0,12000		1,29E6	1,20E6	1,04E6	8,30E5	7,57E5	4,26E5	2,94E5	1,82E5
0,14000		7,48E5	6,98E5	6,08E5	4,83E5	4,41E5	2,48E5	1,71E5	1,06E5
0,16000		4,62E5	4,31E5	3,75E5	2,98E5	2,72E5	1,53E5	1,06E5	6,52E4
0,18000		3,02E5	2,82E5	2,45E5	1,95E5	1,78E5	1,00E5	6,92E4	4,26E4
0,20000		2,06E5	1,92E5	1,67E5	1,33E5	1,21E5	6,81E4	4,71E4	2,91E4
0,22000		9,54E4	8,90E4	7,75E4	6,16E4	5,62E4	3,16E4	2,19E4	1,35E4
0,24000		4,68E4	4,37E4	3,80E4	3,02E4	2,75E4	1,55E4	1,07E4	6,61E3
0,26000		2,02E4	1,88E4	1,64E4	1,30E4	1,19E4	6,68E3	4,62E3	2,85E3
0,28000		9,35E3	8,73E3	7,60E3	6,04E3	5,51E3	3,10E3	2,14E3	1,32E3
0,30000		3,74E3	3,49E3	3,04E3	2,42E3	2,20E3	1,24E3	8,57E2	5,29E2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
2.9	0,32000	3,27E2	3,06E2	2,66E2	2,11E2	1,93E2	1,08E2	7,50E1	4,62E1
	0,34000	4,68E0	4,37E0	3,80E0	3,02E0	2,75E0	1,55E0	1,07E0	0,66E0
3.0	0,01156	1,55E8	1,45E8	1,23E8	1,00E8	8,91E7	4,79E7	3,16E7	1,91E7
	0,02000	8,13E7	7,59E7	6,46E7	5,25E7	4,68E7	2,51E7	1,66E7	1,00E7
	0,04000	3,39E7	3,16E7	2,69E7	2,19E7	1,95E7	1,05E7	6,92E6	4,17E6
	0,06000	2,03E7	1,90E7	1,61E7	1,31E7	1,17E7	6,28E6	4,15E6	2,50E6
	0,08000	1,41E7	1,31E7	1,12E7	9,08E6	8,09E6	4,35E6	2,87E6	1,73E6
	0,10000	1,06E7	9,86E6	8,39E6	6,82E6	6,08E6	3,27E6	2,16E6	1,30E6
	0,12000	7,76E6	7,24E6	6,16E6	5,01E6	4,46E6	2,40E6	1,58E6	9,54E5
	0,14000	5,97E6	5,57E6	4,74E6	3,85E6	3,43E6	1,84E6	1,22E6	7,34E5
	0,16000	4,75E6	4,44E6	3,78E6	3,07E6	2,74E6	1,47E6	9,71E5	5,85E5
	0,18000	3,89E6	3,63E6	3,09E6	2,51E6	2,24E6	1,20E6	7,95E5	4,79E5
	0,20000	3,25E6	3,03E6	2,58E6	2,10E6	1,87E6	1,00E6	6,64E5	4,00E5
	0,22000	2,59E6	2,41E6	2,06E6	1,67E6	1,49E6	8,00E5	5,28E5	3,18E5
	0,24000	2,09E6	1,95E6	1,66E6	1,35E6	1,20E6	6,47E5	4,27E5	2,58E5
	0,26000	1,72E6	1,61E6	1,37E6	1,11E6	9,91E5	5,32E5	3,52E5	2,12E5
	0,28000	1,44E6	1,34E6	1,14E6	9,30E5	8,29E5	4,45E5	2,94E5	1,77E5
	0,30000	1,22E6	1,14E6	9,68E5	7,87E5	7,02E5	3,77E5	2,49E5	1,50E5
	0,32000	9,74E5	9,09E5	7,74E5	6,29E5	5,60E5	3,01E5	1,99E5	1,20E5
	0,34000	7,90E5	7,38E5	6,28E5	5,10E5	4,55E5	2,44E5	1,61E5	9,72E4
	0,36000	6,47E5	6,04E5	5,14E5	4,18E5	3,72E5	2,00E5	1,32E5	7,96E4
	0,38000	5,33E5	4,98E5	4,24E5	3,44E5	3,07E5	1,65E5	1,09E5	6,56E4
	0,40000	4,47E5	4,17E5	3,55E5	2,89E5	2,57E5	1,38E5	9,13E4	5,50E4
	0,42000	3,16E5	2,94E5	2,51E5	2,04E5	1,82E5	9,75E4	6,44E4	3,88E4
	0,44000	2,26E5	2,11E5	1,80E5	1,46E5	1,30E5	7,00E4	4,62E4	2,79E4
	0,46000	1,62E5	1,52E5	1,29E5	1,05E5	9,35E4	5,02E4	3,32E4	2,00E4
	0,48000	1,21E5	1,12E5	9,57E4	7,78E4	6,94E4	3,72E4	2,46E4	1,48E4
	0,50000	8,94E4	8,34E4	7,10E4	5,77E4	5,15E4	2,76E4	1,83E4	1,10E4
	0,52000	4,50E4	4,20E4	3,57E4	2,91E4	2,59E4	1,39E4	9,19E3	5,54E3
	0,54000	2,36E4	2,20E4	1,87E4	1,52E4	1,36E4	7,29E3	4,81E3	2,90E3

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тн	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.0	0,50000	3,85E2	3,59E2	3,06E2	2,49E2	2,22E2	1,19E2	7,86E1	4,74E1
	0,58000	8,13E0	7,59E0	6,46E0	5,25E0	4,68E0	2,51E0	1,66E0	1,00E0
3.1	0,01047	1,55E8	1,45E8	1,20E8	9,77E7	8,91E7	4,57E7	2,63E7	1,51E7
	0,02000	8,13E7	7,59E7	6,31E7	5,13E7	4,68E7	2,40E7	1,38E7	7,94E6
	0,04000	3,39E7	3,16E7	2,63E7	2,14E7	1,95E7	1,00E7	5,76E6	3,31E6
	0,06000	2,05E7	1,90E7	1,58E7	1,28E7	1,17E7	6,00E6	3,45E6	1,99E6
	0,08000	1,41E7	1,31E7	1,09E7	8,87E6	8,09E6	4,15E6	2,39E6	1,37E6
	0,10000	1,06E7	9,86E6	8,20E6	6,67E6	6,08E6	3,12E6	1,79E6	1,03E6
	0,12000	7,76E6	7,24E6	6,02E6	4,89E6	4,46E6	2,29E6	1,32E6	7,58E5
	0,14000	5,97E6	5,57E6	4,63E6	3,76E6	3,43E6	1,76E6	1,01E6	5,83E5
	0,16000	4,75E6	4,44E6	3,69E6	3,00E6	2,74E6	1,40E6	8,07E5	4,65E5
	0,18000	3,89E6	3,63E6	3,02E6	2,46E6	2,24E6	1,15E6	6,61E5	3,80E5
	0,20000	3,25E6	3,03E6	2,52E6	2,05E6	1,87E6	9,60E5	5,52E5	3,18E5
	0,22000	2,59E6	2,41E6	2,01E6	1,63E6	1,49E6	7,64E5	4,39E5	2,53E5
	0,24000	2,09E6	1,95E6	1,63E6	1,32E6	1,20E6	6,18E5	3,56E5	2,05E5
	0,26000	1,72E6	1,61E6	1,34E6	1,09E6	9,91E5	5,08E5	2,93E5	1,68E5
	0,28000	1,44E6	1,34E6	1,12E6	9,09E5	8,29E5	4,25E5	2,45E5	1,41E5
	0,30000	1,22E6	1,14E6	9,46E5	7,69E5	7,02E5	3,60E5	2,07E5	1,19E5
	0,32000	9,74E5	9,09E5	7,56E5	6,14E5	5,60E5	2,87E5	1,65E5	9,52E4
	0,34000	7,90E5	7,38E5	6,14E5	4,99E5	4,55E5	2,33E5	1,34E5	7,72E4
	0,36000	6,47E5	6,04E5	5,02E5	4,08E5	3,72E5	1,91E5	1,10E5	6,32E4
	0,38000	5,33E5	4,98E5	4,14E5	3,37E5	3,07E5	1,57E5	9,06E4	5,21E4
0,40000	4,47E5	4,17E5	3,47E5	2,82E5	2,57E5	1,32E5	7,59E4	4,37E4	
0,42000	3,16E5	2,94E5	2,45E5	1,99E5	1,82E5	9,31E4	5,36E4	3,08E4	
0,44000	2,26E5	2,11E5	1,76E5	1,43E5	1,30E5	6,68E4	3,85E4	2,21E4	
0,46000	1,62E5	1,52E5	1,26E5	1,03E5	9,35E4	4,80E4	2,76E4	1,59E4	
0,48000	1,21E5	1,12E5	9,36E4	7,60E4	6,94E4	3,56E4	2,05E4	1,18E4	
0,50000	8,94E4	8,34E4	6,94E4	5,64E4	5,15E4	2,64E4	1,52E4	8,74E3	
0,52000	4,50E4	4,20E4	3,49E4	2,84E4	2,59E4	1,33E4	7,64E3	4,40E3	
0,54000	2,36E4	2,20E4	1,83E4	1,49E4	1,36E4	6,96E3	4,00E3	2,30E3	

Продолжение табл. 2

L	L ₀ · 10 ⁴ , ТН	E, кэВ											
		1	2	4	8	10	20	30	40				
3.1	0,56000	3,85E2	3,59E2	2,99E2	2,43E2	2,22E2	1,14E2	6,54E1	3,76E1				
	0,58000	8,13E0	7,59E0	6,31E0	5,13E0	4,68E0	2,40E0	1,38E0	0,79E0				
3.2	0,00952	1,62E8	1,48E8	1,20E8	9,77E7	8,71E7	4,37E7	2,24E7	1,20E7				
	0,02000	8,51E7	7,76E7	6,31E7	5,13E7	4,57E7	2,29E7	1,17E7	6,31E6				
	0,04000	3,55E7	3,24E7	2,63E7	2,14E7	1,91E7	9,55E6	4,90E6	2,63E6				
	0,06000	2,13E7	1,94E7	1,58E7	1,28E7	1,14E7	5,73E6	2,94E6	1,58E6				
	0,08000	1,47E7	1,34E7	1,09E7	8,87E6	7,91E6	3,96E6	2,03E6	1,09E6				
	0,10000	1,11E7	1,01E7	8,20E6	6,67E6	5,94E6	2,98E6	1,53E6	8,20E5				
	0,12000	8,12E6	7,41E6	6,02E6	4,89E6	4,36E6	2,19E6	1,12E6	6,02E5				
	0,14000	6,25E6	5,70E6	4,63E6	3,76E6	3,35E6	1,68E6	8,62E5	4,63E5				
	0,16000	4,98E6	4,54E6	3,69E6	3,00E6	2,67E6	1,34E6	6,87E5	3,69E5				
	0,18000	4,08E6	3,72E6	3,02E6	2,46E6	2,19E6	1,10E6	5,63E5	3,02E5				
	0,20000	3,40E6	3,10E6	2,52E6	2,05E6	1,83E6	9,16E5	4,70E5	2,52E5				
	0,22000	2,71E6	2,47E6	2,01E6	1,63E6	1,45E6	7,29E5	3,74E5	2,01E5				
	0,24000	2,19E6	2,00E6	1,63E6	1,32E6	1,18E6	5,90E5	3,03E5	1,63E5				
	0,26000	1,80E6	1,64E6	1,34E6	1,09E6	9,69E5	4,85E5	2,49E5	1,34E5				
	0,28000	1,51E6	1,38E6	1,12E6	9,09E5	8,10E5	4,06E5	2,08E5	1,12E5				
	0,30000	1,28E6	1,16E6	9,46E5	7,69E5	6,86E5	3,44E5	1,76E5	9,46E4				
	0,32000	1,02E6	9,30E5	7,56E5	6,14E5	5,48E5	2,74E5	1,41E5	7,56E4				
	0,34000	8,28E5	7,55E5	6,14E5	4,99E5	4,44E5	2,23E5	1,14E5	6,14E4				
	0,36000	6,77E5	6,18E5	5,02E5	4,08E5	3,64E5	1,82E5	9,35E4	5,02E4				
	0,38000	5,59E5	5,09E5	4,14E5	3,37E5	3,00E5	1,50E5	7,71E4	4,14E4				
0,40000	4,68E5	4,27E5	3,47E5	2,82E5	2,51E5	1,26E5	6,46E4	3,47E4					
0,42000	3,30E5	3,01E5	2,45E5	1,99E5	1,77E5	8,89E4	4,66E4	2,45E4					
0,44000	2,37E5	2,16E5	1,76E5	1,43E5	1,27E5	6,38E4	3,27E4	1,76E4					
0,46000	1,70E5	1,55E5	1,26E5	1,03E5	9,14E4	4,58E4	2,35E4	1,26E4					
0,48000	1,26E5	1,15E5	9,36E4	7,60E4	6,78E4	3,40E4	1,74E4	9,36E3					
0,50000	9,36E4	8,54E4	6,94E4	5,64E4	5,03E4	2,52E4	1,29E4	6,94E3					
0,52000	4,71E4	4,30E4	3,49E4	2,84E4	2,53E4	1,27E4	6,50E3	3,49E3					
0,54000	2,47E4	2,25E4	1,83E4	1,49E4	1,33E4	6,65E3	3,41E3	1,83E3					

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.2	0,56000	4,03E2	3,68E2	2,99E2	2,43E2	2,16E2	1,08E2	5,56E1	2,99E1
	0,58000	8,51E0	7,76E0	6,31E0	5,13E0	4,57E0	2,29E0	1,17E0	0,63E0
3.3	0,00868	1,62E8	1,48E8	1,20E8	9,55E7	8,71E7	4,27E7	1,95E7	1,07E7
	0,02000	8,51E7	7,76E7	6,31E7	5,01E7	4,57E7	2,24E7	1,02E7	5,62E6
	0,04000	3,55E7	3,24E7	2,63E7	2,09E7	1,91E7	9,33E6	4,27E6	2,34E6
	0,06000	2,13E7	1,94E7	1,58E7	1,25E7	1,14E7	5,60E6	2,56E6	1,41E6
	0,08000	1,47E7	1,34E7	1,09E7	8,67E6	7,91E6	3,87E6	1,77E6	9,73E5
	0,10000	1,11E7	1,01E7	8,20E6	6,52E6	5,94E6	2,91E6	1,33E6	7,31E5
	0,12000	8,12E6	7,41E6	6,02E6	4,78E6	4,36E6	2,14E6	9,76E5	5,37E5
	0,14000	6,25E6	5,70E6	4,63E6	3,68E6	3,35E6	1,64E6	7,51E5	4,13E5
	0,16000	4,98E6	4,54E6	3,69E6	2,93E6	2,67E6	1,31E6	5,98E5	3,29E5
	0,18000	4,08E6	3,72E6	3,02E6	2,40E6	2,19E6	1,07E6	4,90E5	2,69E5
	0,20000	3,40E6	3,10E6	2,52E6	2,00E6	1,83E6	8,95E5	4,09E5	2,25E5
	0,22000	2,71E6	2,47E6	2,01E6	1,60E6	1,45E6	7,13E5	3,26E5	1,79E5
	0,24000	2,19E6	2,00E6	1,63E6	1,29E6	1,18E6	5,77E5	2,64E5	1,45E5
	0,26000	1,80E6	1,64E6	1,34E6	1,06E6	9,69E5	4,74E5	2,17E5	1,19E5
	0,28000	1,51E6	1,38E6	1,12E6	8,89E5	8,10E5	3,97E5	1,81E5	9,97E4
	0,30000	1,28E6	1,16E6	9,46E5	7,52E5	6,86E5	3,36E5	1,53E5	8,44E4
	0,32000	1,02E6	9,30E5	7,56E5	6,00E5	5,48E5	2,68E5	1,23E5	6,74E4
	0,34000	8,28E5	7,65E5	6,14E5	4,87E5	4,44E5	2,18E5	9,95E4	5,47E4
0,36000	6,77E5	6,18E5	5,02E5	3,99E5	3,64E5	1,78E5	8,14E4	4,47E4	
0,38000	5,59E5	5,09E5	4,14E5	3,29E5	3,00E5	1,47E5	6,72E4	3,69E4	
0,40000	4,68E5	4,27E5	3,47E5	2,76E5	2,51E5	1,23E5	5,63E4	3,09E4	
0,42000	3,30E5	3,01E5	2,45E5	1,95E5	1,77E5	8,69E4	3,97E4	2,18E4	
0,44000	2,37E5	2,16E5	1,76E5	1,40E5	1,27E5	6,24E4	2,85E4	1,57E4	
0,46000	1,70E5	1,55E5	1,26E5	1,00E5	9,14E4	4,48E4	2,05E4	1,12E4	
0,48000	1,26E5	1,15E5	9,36E4	7,43E4	6,78E4	3,32E4	1,52E4	8,34E3	
0,50000	9,36E4	8,54E4	6,94E4	5,51E4	5,03E4	2,46E4	1,13E4	6,19E3	
0,52000	4,71E4	4,30E4	3,49E4	2,77E4	2,53E4	1,24E4	5,66E3	3,11E3	
0,54000	2,47E4	2,25E4	1,83E4	1,45E4	1,33E4	6,49E3	2,97E3	1,63E3	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.3	0,56000	4,03E2	3,68E2	2,99E2	2,37E2	2,16E2	1,06E2	4,85E1	2,66E1
	0,58000	8,51E0	7,76E0	6,31E0	5,01E0	4,57E0	2,24E0	1,02E0	0,56E0
3.4	0,00794	1,70E8	1,51E8	1,20E8	9,55E7	8,71E7	4,17E7	1,62E7	9,33E6
	0,02000	8,91E7	7,94E7	6,31E7	5,01E7	4,57E7	2,19E7	8,51E6	4,90E6
	0,04000	3,72E7	3,31E7	2,63E7	2,09E7	1,91E7	9,12E6	3,55E6	2,04E6
	0,06000	2,23E7	1,99E7	1,58E7	1,25E7	1,14E7	5,47E6	2,13E6	1,22E6
	0,08000	1,54E7	1,37E7	1,09E7	8,67E6	7,91E6	3,78E6	1,47E6	8,47E5
	0,10000	1,16E7	1,03E7	8,20E6	6,52E6	5,94E6	2,84E6	1,11E6	6,37E5
	0,12000	8,50E6	7,58E6	6,02E6	4,78E6	4,36E6	2,09E6	8,12E5	4,67E5
	0,14000	6,54E6	5,83E6	4,63E6	3,68E6	3,35E6	1,61E6	6,25E5	3,59E5
	0,16000	5,21E6	4,65E6	3,69E6	2,93E6	2,67E6	1,28E6	4,98E5	2,86E5
	0,18000	4,27E6	3,80E6	3,02E6	2,40E6	2,19E6	1,05E6	4,08E5	2,35E5
	0,20000	3,56E6	3,18E6	2,52E6	2,00E6	1,83E6	8,75E5	3,40E5	1,96E5
	0,22000	2,84E6	2,53E6	2,01E6	1,60E6	1,45E6	6,96E5	2,71E5	1,56E5
	0,24000	2,30E6	2,05E6	1,63E6	1,29E6	1,18E6	5,63E5	2,19E5	1,26E5
	0,26000	1,89E6	1,68E6	1,34E6	1,06E6	9,69E5	4,64E5	1,80E5	1,04E5
	0,28000	1,58E6	1,41E6	1,12E6	8,89E5	8,10E5	3,88E5	1,51E5	8,68E4
	0,30000	1,34E6	1,19E6	9,46E5	7,52E5	6,86E5	3,28E5	1,28E5	7,35E4
	0,32000	1,07E6	9,52E5	7,56E5	6,00E5	5,48E5	2,62E5	1,02E5	5,87E4
	0,34000	8,67E5	7,72E5	6,14E5	4,87E5	4,44E5	2,13E5	8,28E4	4,76E4
	0,36000	7,09E5	6,32E5	5,02E5	3,99E5	3,64E5	1,74E5	6,77E4	3,90E4
	0,38000	5,85E5	5,21E5	4,14E5	3,29E5	3,00E5	1,44E5	5,59E4	3,21E4
	0,40000	4,90E5	4,37E5	3,47E5	2,76E5	2,51E5	1,20E5	4,68E4	2,69E4
	0,42000	3,46E5	3,08E5	2,45E5	1,95E5	1,77E5	8,49E4	3,30E4	1,90E4
	0,44000	2,48E5	2,21E5	1,76E5	1,40E5	1,27E5	6,09E4	2,37E4	1,36E4
	0,46000	1,78E5	1,59E5	1,26E5	1,00E5	9,14E4	4,37E4	1,70E4	9,79E3
	0,48000	1,32E5	1,18E5	9,36E4	7,43E4	6,78E4	3,24E4	1,26E4	7,26E3
	0,50000	9,80E4	8,74E4	6,94E4	5,51E4	5,03E4	2,41E4	9,36E3	5,39E3
	0,52000	4,93E4	4,40E4	3,49E4	2,77E4	2,53E4	1,21E4	4,71E3	2,71E3
	0,54000	2,59E4	2,30E4	1,83E4	1,45E4	1,33E4	6,35E3	2,47E3	1,42E3

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.4	0,56000	4,22E2	3,76E2	2,99E2	2,37E2	2,16E2	1,04E2	4,03E1	2,32E1
	0,58000	8,91E0	7,94E0	6,31E0	5,01E0	4,57E0	2,19E0	0,85E0	0,49E0
3.5	0,00728	1,70E8	1,51E8	1,20E8	9,55E7	8,71E7	3,98E7	1,55E7	9,55E6
	0,01000	1,42E8	1,27E8	1,01E8	8,00E7	7,30E7	3,33E7	1,30E7	8,00E6
	0,02000	1,24E8	1,11E8	8,81E7	7,00E7	6,38E7	2,92E7	1,14E7	7,00E6
	0,04000	6,41E7	5,71E7	4,54E7	3,61E7	3,29E7	1,50E7	5,85E6	3,61E6
	0,06000	4,35E7	3,88E7	3,08E7	2,45E7	2,23E7	1,02E7	3,97E6	2,45E6
	0,08000	3,30E7	2,94E7	2,34E7	1,86E7	1,69E7	7,74E6	3,01E6	1,86E6
	0,10000	2,67E7	2,38E7	1,89E7	1,50E7	1,37E7	6,25E6	2,43E6	1,50E6
	0,12000	2,18E7	1,95E7	1,55E7	1,23E7	1,12E7	5,12E6	1,99E6	1,23E6
	0,14000	1,84E7	1,64E7	1,30E7	1,04E7	9,45E6	4,32E6	1,68E6	1,04E6
	0,16000	1,59E7	1,42E7	1,13E7	8,95E6	8,16E6	3,73E6	1,45E6	8,95E5
	0,18000	1,40E7	1,25E7	9,90E6	7,86E6	7,17E6	3,28E6	1,28E6	7,86E5
	0,20000	1,24E7	1,11E7	8,81E6	7,00E6	6,38E6	2,92E6	1,14E6	7,00E5
	0,22000	1,06E7	9,44E6	7,50E6	5,96E6	5,43E6	2,48E6	9,66E5	5,96E5
	0,24000	9,12E6	8,13E6	6,46E6	5,13E6	4,68E6	2,14E6	8,32E5	5,13E5
	0,26000	7,95E6	7,08E6	5,62E6	4,47E6	4,07E6	1,86E6	7,25E5	4,47E5
	0,28000	7,00E6	6,24E6	4,96E6	3,94E6	3,59E6	1,64E6	6,39E5	3,94E5
	0,30000	6,22E6	5,55E6	4,41E6	3,50E6	3,19E6	1,46E6	5,68E5	3,50E5
	0,32000	5,29E6	4,72E6	3,75E6	2,98E6	2,72E6	1,24E6	4,83E5	2,98E5
	0,34000	4,56E6	4,06E6	3,23E6	2,56E6	2,34E6	1,07E6	4,16E5	2,56E5
	0,36000	3,94E6	3,51E6	2,79E6	2,22E6	2,02E6	9,24E5	3,60E5	2,22E5
0,38000	3,43E6	3,06E6	2,43E6	1,93E6	1,76E6	8,05E5	3,13E5	1,93E5	
0,40000	3,02E6	2,69E6	2,14E6	1,70E6	1,55E6	7,09E5	2,76E5	1,70E5	
0,42000	2,37E6	2,11E6	1,68E6	1,33E6	1,21E6	5,55E5	2,16E5	1,33E5	
0,44000	1,88E6	1,67E6	1,33E6	1,06E6	9,62E5	4,40E5	1,71E5	1,06E5	
0,46000	1,49E6	1,33E6	1,05E6	8,36E5	7,63E5	3,49E5	1,36E5	8,36E4	
0,48000	1,21E6	1,07E6	8,54E5	6,78E5	6,18E5	2,83E5	1,10E5	6,78E4	
0,50000	9,78E5	8,72E5	6,92E5	5,50E5	5,02E5	2,29E5	8,92E4	5,50E4	
0,52000	6,43E5	5,73E5	4,55E5	3,62E5	3,30E5	1,51E5	5,86E4	3,62E4	
0,54000	4,33E5	3,86E5	3,07E5	2,44E5	2,22E5	1,02E5	3,95E4	2,44E4	

Продолжение табл. 2

L	B · 10 ⁴ , Гл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.5	0,56000	1,01E5	9,00E4	7,15E4	5,68E4	5,18E4	2,87E4	9,21E3	5,68E3
	0,58000	2,58E4	2,30E4	1,83E4	1,45E4	1,32E4	6,04E3	2,35E3	1,45E3
	0,60000	1,80E2	1,61E2	1,28E2	1,01E2	9,24E1	4,23E1	1,64E1	1,01E1
3.6	0,00669	1,70E8	1,55E8	1,23E8	9,77E7	8,71E7	3,89E7	1,51E7	8,91E6
	0,01000	1,42E8	1,30E8	1,03E8	8,19E7	7,30E7	3,26E7	1,27E7	7,47E6
	0,02000	1,24E8	1,14E8	9,02E7	7,16E7	6,38E7	2,85E7	1,11E7	6,53E6
	0,04000	6,41E7	5,85E7	4,65E7	3,69E7	3,29E7	1,47E7	5,71E6	3,37E6
	0,06000	4,35E7	3,97E7	3,15E7	2,50E7	2,23E7	9,97E6	3,88E6	2,28E6
	0,08000	3,30E7	3,01E7	2,39E7	1,90E7	1,69E7	7,57E6	2,94E6	1,73E6
	0,10000	2,67E7	2,43E7	1,93E7	1,53E7	1,37E7	6,11E6	2,38E6	1,40E6
	0,12000	2,18E7	1,99E7	1,58E7	1,26E7	1,12E7	5,00E6	1,95E6	1,15E6
	0,14000	1,84E7	1,68E7	1,34E7	1,06E7	9,45E6	4,22E6	1,64E6	9,67E5
	0,16000	1,59E7	1,45E7	1,15E7	9,16E6	8,16E6	3,65E6	1,42E6	8,35E5
	0,18000	1,40E7	1,28E7	1,01E7	8,05E6	7,17E6	3,20E6	1,25E6	7,34E5
	0,20000	1,24E7	1,14E7	9,02E6	7,16E6	6,38E6	2,85E6	1,11E6	6,53E5
	0,22000	1,06E7	9,66E6	7,67E6	6,09E6	5,43E6	2,43E6	9,44E5	5,56E5
	0,24000	9,12E6	8,32E6	6,61E6	5,25E6	4,68E6	2,09E6	8,13E5	4,79E5
	0,26000	7,95E6	7,25E6	5,76E6	4,57E6	4,07E6	1,82E6	7,08E5	4,17E5
	0,28000	7,00E6	6,39E6	5,07E6	4,03E6	3,59E6	1,60E6	6,24E5	3,68E5
	0,30000	6,22E6	5,68E6	4,51E6	3,58E6	3,19E6	1,43E6	5,55E5	3,27E5
	0,32000	5,29E6	4,83E6	3,84E6	3,05E6	2,72E6	1,21E6	4,72E5	2,78E5
	0,34000	4,56E6	4,16E6	3,30E6	2,62E6	2,34E6	1,04E6	4,06E5	2,39E5
	0,36000	3,94E6	3,60E6	2,86E6	2,27E6	2,02E6	9,03E5	3,51E5	2,07E5
	0,38000	3,43E6	3,13E6	2,49E6	1,98E6	1,76E6	7,86E5	3,06E5	1,80E5
	0,40000	3,02E6	2,76E6	2,19E6	1,74E6	1,55E6	6,93E5	2,69E5	1,59E5
	0,42000	2,37E6	2,16E6	1,72E6	1,36E6	1,21E6	5,42E5	2,11E5	1,24E5
0,44000	1,88E6	1,71E6	1,36E6	1,08E6	9,62E5	4,30E5	1,67E5	9,85E4	
0,46000	1,49E6	1,36E6	1,08E6	8,56E5	7,63E5	3,41E5	1,33E5	7,80E4	
0,48000	1,21E6	1,10E6	8,74E5	6,94E5	6,18E5	2,76E5	1,07E5	6,33E4	
0,50000	9,78E5	8,92E5	7,09E5	5,63E5	5,02E5	2,24E5	8,72E4	5,13E4	
0,52000	6,43E5	5,86E5	4,66E5	3,70E5	3,30E5	1,47E5	5,73E4	3,37E4	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.6	0,54000	4,33E5	3,95E5	3,14E5	2,49E5	2,22E5	9,93E4	3,86E4	2,27E4
	0,56000	1,01E5	9,21E4	7,32E4	5,81E4	5,18E4	2,31E4	9,00E3	5,30E3
	0,58000	2,58E4	2,35E4	1,87E4	1,48E4	1,32E4	5,91E3	2,30E3	1,35E3
	0,60000	1,80E2	1,64E2	1,31E2	1,04E2	9,24E1	4,13E1	1,61E1	9,46E0
	0,00616	1,70E8	1,55E8	1,23E8	9,77E7	8,71E7	3,80E7	1,51E7	1,10E7
	0,01000	1,42E8	1,30E8	1,03E8	8,19E7	7,30E7	3,18E7	1,27E7	9,19E6
	0,02000	1,24E8	1,14E8	9,02E7	7,16E7	6,38E7	2,79E7	1,11E7	8,04E6
	0,04000	6,41E7	5,85E7	4,65E7	3,69E7	3,29E7	1,44E7	5,71E6	4,14E6
	0,06000	4,35E7	3,97E7	3,15E7	2,50E7	2,23E7	9,74E6	3,88E6	2,81E6
	0,08000	3,30E7	3,01E7	2,39E7	1,90E7	1,69E7	7,39E6	2,94E6	2,13E6
3.7	0,10000	2,67E7	2,43E7	1,93E7	1,53E7	1,37E7	5,97E6	2,38E6	1,72E6
	0,12000	2,18E7	1,99E7	1,58E7	1,26E7	1,12E7	4,89E6	1,95E6	1,41E6
	0,14000	1,84E7	1,68E7	1,34E7	1,06E7	9,45E6	4,13E6	1,64E6	1,19E6
	0,16000	1,59E7	1,45E7	1,15E7	9,16E6	8,16E6	3,56E6	1,42E6	1,03E6
	0,18000	1,40E7	1,28E7	1,01E7	8,05E6	7,17E6	3,13E6	1,25E6	9,03E5
	0,20000	1,24E7	1,14E7	9,02E6	7,16E6	6,38E6	2,79E6	1,11E6	8,04E5
	0,22000	1,06E7	9,66E6	7,67E6	6,09E6	5,43E6	2,37E6	9,44E5	6,84E5
	0,24000	9,12E6	8,32E6	6,61E6	5,25E6	4,68E6	2,04E6	8,13E5	5,89E5
	0,26000	7,95E6	7,25E6	5,76E6	4,57E6	4,07E6	1,78E6	7,08E5	5,13E5
	0,28000	7,00E6	6,39E6	5,07E6	4,03E6	3,59E6	1,57E6	6,24E5	4,52E5
0,30000	6,22E6	5,68E6	4,51E6	3,58E6	3,19E6	1,39E6	5,55E5	4,02E5	
0,32000	5,29E6	4,83E6	3,84E6	3,05E6	2,72E6	1,19E6	4,72E5	3,42E5	
0,34000	4,56E6	4,16E6	3,30E6	2,62E6	2,34E6	1,02E6	4,06E5	2,94E5	
0,36000	3,94E6	3,60E6	2,86E6	2,27E6	2,02E6	8,83E5	3,51E5	2,55E5	
0,38000	3,43E6	3,13E6	2,49E6	1,98E6	1,76E6	7,69E5	3,06E5	2,22E5	
0,40000	3,02E6	2,76E6	2,19E6	1,74E6	1,55E6	6,77E5	2,69E5	1,95E5	
0,42000	2,37E6	2,16E6	1,72E6	1,36E6	1,21E6	5,30E5	2,11E5	1,53E5	
0,44000	1,88E6	1,71E6	1,36E6	1,08E6	9,62E5	4,20E5	1,67E5	1,21E5	
0,46000	1,49E6	1,36E6	1,08E6	8,56E5	7,63E5	3,33E5	1,33E5	9,60E4	
0,48000	1,21E6	1,10E6	8,74E5	6,94E5	6,18E5	2,70E5	1,07E5	7,79E4	
0,50000	9,78E5	8,92E5	7,09E5	5,63E5	5,02E5	2,19E5	8,72E4	6,31E4	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
3.7	0,52000	6,43E5	5,86E5	4,66E5	3,70E5	3,30E5	1,44E5	5,73E4	4,15E4
	0,54000	4,33E5	3,95E5	3,14E5	2,49E5	2,22E5	9,70E4	3,86E4	2,80E4
	0,56000	1,01E5	9,21E4	7,32E4	5,81E4	5,18E4	2,26E4	9,00E3	6,52E3
	0,58000	2,58E4	2,35E4	1,87E4	1,48E4	1,32E4	5,77E3	2,30E3	1,66E3
	0,60000	1,80E2	1,64E2	1,31E2	1,04E2	9,24E1	4,04E1	1,61E1	1,16E1
	0,00569	1,74E8	1,55E8	1,26E8	1,00E8	9,12E7	3,98E7	1,66E7	1,20E7
	0,01000	1,46E8	1,30E8	1,05E8	8,38E7	7,64E7	3,33E7	1,39E7	1,01E7
	0,02000	1,27E8	1,14E8	9,23E7	7,33E7	6,68E7	2,92E7	1,22E7	8,81E6
	0,04000	6,56E7	5,85E7	4,75E7	3,78E7	3,44E7	1,50E7	6,27E6	4,54E6
	0,06000	4,45E7	3,97E7	3,23E7	2,56E7	2,34E7	1,02E7	4,25E6	3,08E6
0,08000	3,38E7	3,01E7	2,45E7	1,95E7	1,77E7	7,74E6	3,23E6	2,34E6	
0,10000	2,73E7	2,43E7	1,98E7	1,57E7	1,43E7	6,25E6	2,61E6	1,89E6	
0,12000	2,23E7	1,99E7	1,62E7	1,29E7	1,17E7	5,12E6	2,13E6	1,55E6	
0,14000	1,89E7	1,68E7	1,37E7	1,09E7	9,90E6	4,32E6	1,80E6	1,30E6	
0,16000	1,63E7	1,45E7	1,18E7	9,37E6	8,55E6	3,73E6	1,56E6	1,13E6	
0,18000	1,43E7	1,28E7	1,04E7	8,24E6	7,51E6	3,28E6	1,37E6	9,90E5	
0,20000	1,27E7	1,14E7	9,23E6	7,33E6	6,68E6	2,92E6	1,22E6	8,81E5	
0,22000	1,08E7	9,66E6	7,85E6	6,24E6	5,69E6	2,48E6	1,04E6	7,50E5	
0,24000	9,33E6	8,32E6	6,76E6	5,37E6	4,90E6	2,14E6	8,91E5	6,46E5	
0,26000	8,13E6	7,25E6	5,89E6	4,68E6	4,27E6	1,86E6	7,76E5	5,62E5	
0,28000	7,17E6	6,39E6	5,19E6	4,12E6	3,76E6	1,64E6	6,85E5	4,96E5	
0,30000	6,37E6	5,68E6	4,61E6	3,66E6	3,34E6	1,46E6	6,08E5	4,41E5	
0,32000	5,42E6	4,83E6	3,92E6	3,12E6	2,84E6	1,24E6	5,17E5	3,75E5	
0,34000	4,66E6	4,16E6	3,38E6	2,68E6	2,45E6	1,07E6	4,45E5	3,23E5	
0,36000	4,04E6	3,60E6	2,92E6	2,32E6	2,12E6	9,24E5	3,85E5	2,79E5	
0,38000	3,51E6	3,13E6	2,54E6	2,02E6	1,84E6	8,05E5	3,35E5	2,43E5	
0,40000	3,09E6	2,76E6	2,24E6	1,78E6	1,62E6	7,09E5	2,95E5	2,14E5	
0,42000	2,42E6	2,16E6	1,76E6	1,39E6	1,27E6	5,55E5	2,31E5	1,68E5	
0,44000	1,92E6	1,71E6	1,39E6	1,10E6	1,01E6	4,40E5	1,83E5	1,33E5	
0,46000	1,52E6	1,36E6	1,10E6	8,75E5	7,98E5	3,49E5	1,45E5	1,05E5	

Продолжение

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, ксВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
3.8	0,48000	1,23E6	1,10E6	8,94E5	7,10E5	6,48E5	2,83E5	1,18E5	8,54E4	
	0,50000	1,00E6	8,92E5	7,25E5	5,76E5	5,25E5	2,29E5	9,56E4	6,92E4	
	0,52000	6,58E5	5,86E5	4,77E5	3,79E5	3,45E5	1,51E5	6,28E4	4,55E4	
	0,54000	4,43E5	3,95E5	3,21E5	2,55E5	2,33E5	1,02E5	4,23E4	3,07E4	
	0,56000	1,03E5	9,21E4	7,49E4	5,95E4	5,42E4	2,37E4	9,87E3	7,15E3	
	0,58000	2,64E4	2,35E4	1,91E4	1,52E4	1,38E4	6,04E3	2,52E3	1,83E3	
	0,60000	1,84E2	1,64E2	1,34E2	1,06E2	9,68E1	4,23E1	1,76E1	1,28E1	
	3.9	0,00526	1,78E8	1,58E8	1,26E8	1,00E8	9,12E7	4,07E7	1,78E7	1,35E7
		0,01000	1,49E8	1,33E8	1,05E8	8,38E7	7,64E7	3,41E7	1,49E7	1,13E7
		0,02000	1,30E8	1,16E8	9,23E7	7,33E7	6,68E7	2,99E7	1,30E7	9,89E6
		0,04000	6,71E7	5,98E7	4,75E7	3,78E7	3,44E7	1,54E7	6,71E6	5,09E6
		0,06000	4,56E7	4,06E7	3,23E7	2,56E7	2,34E7	1,04E7	4,56E6	3,46E6
		0,08000	3,46E7	3,08E7	2,45E7	1,95E7	1,77E7	7,92E6	3,46E6	2,62E6
		0,10000	2,79E7	2,49E7	1,98E7	1,57E7	1,43E7	6,40E6	2,79E6	2,12E6
		0,12000	2,29E7	2,04E7	1,62E7	1,29E7	1,17E7	5,24E6	2,29E6	1,73E6
		0,14000	1,93E7	1,72E7	1,37E7	1,09E7	9,90E6	4,42E6	1,93E6	1,46E6
0,16000		1,67E7	1,49E7	1,18E7	9,37E6	8,55E6	3,82E6	1,67E6	1,26E6	
0,18000		1,46E7	1,31E7	1,04E7	8,24E6	7,51E6	3,35E6	1,46E6	1,11E6	
0,20000		1,30E7	1,16E7	9,23E6	7,33E6	6,68E6	2,99E6	1,30E6	9,89E5	
0,22000		1,11E7	9,88E6	7,85E6	6,24E6	5,69E6	2,54E6	1,11E6	8,41E5	
0,24000		9,55E6	8,51E6	6,76E6	5,37E6	4,90E6	2,19E6	9,55E5	7,24E5	
0,26000		8,32E6	7,42E6	5,89E6	4,68E6	4,27E6	1,91E6	8,32E5	6,31E5	
0,28000		7,33E6	6,54E6	5,19E6	4,12E6	3,76E6	1,68E6	7,33E5	5,56E5	
0,30000	6,52E6	5,81E6	4,61E6	3,66E6	3,34E6	1,49E6	6,52E5	4,94E5		
0,32000	5,54E6	4,94E6	3,92E6	3,12E6	2,84E6	1,27E6	5,54E5	4,21E5		
0,34000	4,77E6	4,25E6	3,38E6	2,68E6	2,45E6	1,09E6	4,77E5	3,62E5		
0,36000	4,13E6	3,68E6	2,92E6	2,32E6	2,12E6	9,46E5	4,13E5	3,13E5		
0,38000	3,59E6	3,20E6	2,54E6	2,02E6	1,84E6	8,23E5	3,59E5	2,73E5		
0,40000	3,17E6	2,82E6	2,24E6	1,78E6	1,62E6	7,25E5	3,17E5	2,40E5		
0,42000	2,48E6	2,21E6	1,76E6	1,39E6	1,27E6	5,68E5	2,48E5	1,88E5		
0,44000	1,96E6	1,75E6	1,39E6	1,10E6	1,01E6	4,50E5	1,96E5	1,49E5		

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
3.9	0,46000	1,56E6	1,39E6	1,10E6	8,75E5	7,98E5	3,57E5	1,56E5	1,18E5	
	0,48000	1,26E6	1,13E6	8,94E5	7,10E5	6,48E5	2,89E5	1,26E5	9,58E4	
	0,50000	1,02E6	9,13E5	7,25E5	5,76E5	5,25E5	2,35E5	1,02E5	7,77E4	
	0,52000	6,73E5	6,00E5	4,77E5	3,79E5	3,45E5	1,54E5	6,73E4	5,11E4	
	0,54000	4,54E5	4,04E5	3,21E5	2,55E5	2,33E5	1,04E5	4,54E4	3,44E4	
	0,56000	1,06E5	9,42E4	7,49E4	5,95E4	5,42E4	2,42E4	1,05E4	8,02E3	
	0,58000	2,70E4	2,41E4	1,91E4	1,52E4	1,38E4	6,18E3	2,70E3	2,05E3	
	0,60000	1,89E2	1,68E2	1,34E2	1,06E2	9,68E1	4,32E1	1,89E1	1,43E1	
	4.0	0,00488	1,82E8	1,58E8	1,26E8	1,00E8	9,33E7	4,17E7	2,00E7	1,51E7
		0,01000	1,26E8	1,10E8	8,73E7	6,94E7	6,47E7	2,89E7	1,38E7	1,05E7
0,02000		8,42E7	7,33E7	5,82E7	4,62E7	4,32E7	1,93E7	9,23E6	7,00E6	
0,04000		5,14E7	4,47E7	3,55E7	2,82E7	2,63E7	1,18E7	5,63E6	4,27E6	
0,06000		3,85E7	3,35E7	2,66E7	2,11E7	1,97E7	8,81E6	4,22E6	3,20E6	
0,08000		3,03E7	2,64E7	2,10E7	1,67E7	1,56E7	6,95E6	3,33E6	2,52E6	
0,10000		2,52E7	2,20E7	1,75E7	1,39E7	1,29E7	5,78E6	2,77E6	2,10E6	
0,12000		2,13E7	1,86E7	1,47E7	1,17E7	1,09E7	4,88E6	2,34E6	1,77E6	
0,14000		1,85E7	1,61E7	1,28E7	1,01E7	9,46E6	4,23E6	2,02E6	1,53E6	
0,16000		1,63E7	1,42E7	1,13E7	8,95E6	8,35E6	3,73E6	1,79E6	1,35E6	
0,18000		1,46E7	1,27E7	1,01E7	8,02E6	7,49E6	3,34E6	1,60E6	1,21E6	
0,20000		1,32E7	1,15E7	9,15E6	7,27E6	6,78E6	3,03E6	1,45E6	1,10E6	
0,22000		1,15E7	1,00E7	7,94E6	6,31E6	5,89E6	2,63E6	1,26E6	9,55E5	
0,24000		1,01E7	8,77E6	6,97E6	5,54E6	5,17E6	2,31E6	1,10E6	8,38E5	
0,26000		8,93E6	7,78E6	6,18E6	4,91E6	4,58E6	2,05E6	9,79E5	7,43E5	
0,28000		8,00E6	6,97E6	5,53E6	4,40E6	4,10E6	1,83E6	8,77E5	6,65E5	
0,30000		7,21E6	6,28E6	4,99E6	3,96E6	3,70E6	1,65E6	7,91E5	6,00E5	
0,32000		6,22E6	5,42E6	4,30E6	3,42E6	3,19E6	1,43E6	6,82E5	5,17E5	
0,34000		5,42E6	4,72E6	3,75E6	2,98E6	2,78E6	1,24E6	5,95E5	4,51E5	
0,36000		4,75E6	4,14E6	3,29E6	2,61E6	2,44E6	1,09E6	5,21E5	3,95E5	
0,38000	4,19E6	3,65E6	2,90E6	2,30E6	2,15E6	9,59E5	4,59E5	3,48E5		
0,40000	3,73E6	3,25E6	2,58E6	2,05E6	1,91E6	8,54E5	4,09E5	3,10E5		
0,42000	3,09E6	2,69E6	2,14E6	1,70E6	1,58E6	7,07E5	3,39E5	2,57E5		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.0	0,44000	2,58E6	2,25E6	1,79E6	1,42E6	1,32E6	5,91E5	2,83E5	2,15E5	
	0,46000	2,16E6	1,88E6	1,49E6	1,19E6	1,11E6	4,94E5	2,37E5	1,79E5	
	0,48000	1,84E6	1,60E6	1,27E6	1,01E6	9,42E5	4,21E5	2,01E5	1,53E5	
	0,50000	1,56E6	1,36E6	1,08E6	8,59E5	8,02E5	3,58E5	1,71E5	1,30E5	
	0,52000	1,07E6	9,31E5	7,40E5	5,87E5	5,48E5	2,45E5	1,17E5	8,89E4	
	0,54000	7,48E5	6,51E5	5,17E5	4,11E5	3,83E5	1,71E5	8,20E4	6,22E4	
	0,56000	3,71E5	3,23E5	2,57E5	2,04E5	1,90E5	8,50E4	4,07E4	3,09E4	
	0,58000	1,92E5	1,68E5	1,33E5	1,06E5	9,87E4	4,41E4	2,11E4	1,60E4	
	0,60000	1,29E3	1,12E3	8,90E2	7,07E2	6,60E2	2,95E2	1,41E2	1,07E2	
	4.1	0,00453	1,91E8	1,62E8	1,29E8	1,02E8	9,55E7	4,27E7	2,29E7	1,70E7
		0,01000	1,32E8	1,13E8	8,94E7	7,10E7	6,63E7	2,96E7	1,59E7	1,18E7
		0,02000	8,81E7	7,50E7	5,96E7	4,73E7	4,42E7	1,97E7	1,06E7	7,85E6
		0,04000	5,38E7	4,58E7	3,64E7	2,89E7	2,70E7	1,20E7	6,47E6	4,79E6
		0,06000	4,03E7	3,48E7	2,72E7	2,16E7	2,02E7	9,02E6	4,84E6	3,59E6
0,08000		3,18E7	2,70E7	2,15E7	1,71E7	1,59E7	7,11E6	3,82E6	2,83E6	
0,10000		2,64E7	2,25E7	1,79E7	1,42E7	1,33E7	5,92E6	3,18E6	2,36E6	
0,12000		2,23E7	1,90E7	1,51E7	1,20E7	1,12E7	4,99E6	2,68E6	1,99E6	
0,14000		1,93E7	1,64E7	1,31E7	1,04E7	9,68E6	4,33E6	2,32E6	1,72E6	
0,16000		1,71E7	1,45E7	1,15E7	9,16E6	8,55E6	3,82E6	2,05E6	1,52E6	
0,18000		1,53E7	1,30E7	1,03E7	8,21E6	7,66E6	3,42E6	1,84E6	1,36E6	
0,20000		1,38E7	1,18E7	9,36E6	7,44E6	6,94E6	3,10E6	1,66E6	1,23E6	
0,22000		1,20E7	1,02E7	8,13E6	6,46E6	6,03E6	2,69E6	1,45E6	1,07E6	
0,24000		1,05E7	8,98E6	7,13E6	5,67E6	5,29E6	2,36E6	1,27E6	9,40E5	
0,26000	9,35E6	7,96E6	6,32E6	5,02E6	4,69E6	2,09E6	1,12E6	8,33E5		
0,28000	8,38E6	7,13E6	5,66E6	4,50E6	4,20E6	1,88E6	1,01E6	7,46E5		
0,30000	7,55E6	6,43E6	5,11E6	4,06E6	3,79E6	1,69E6	9,08E5	6,73E5		
0,32000	6,51E6	5,55E6	4,40E6	3,50E6	3,27E6	1,46E6	7,83E5	5,81E5		
0,34000	5,68E6	4,83E6	3,84E6	3,05E6	2,85E6	1,27E6	6,83E5	5,06E5		
0,36000	4,98E6	4,24E6	3,36E6	2,67E6	2,49E6	1,11E6	5,98E5	4,44E5		
0,38000	4,38E6	3,73E6	2,96E6	2,35E6	2,20E6	9,81E5	5,27E5	3,91E5		
0,40000	3,90E6	3,32E6	2,64E6	2,10E6	1,96E6	8,74E5	4,69E5	3,48E5		

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
4.1	0,42000	3,23E6	2,75E6	2,19E6	1,74E6	1,62E6	7,24E5	3,89E5	2,88E5		
	0,44000	2,70E6	2,30E6	1,83E6	1,45E6	1,35E6	6,05E5	3,25E5	2,41E5		
	0,46000	2,26E6	1,92E6	1,53E6	1,21E6	1,13E6	5,06E5	2,72E5	2,01E5		
	0,48000	1,92E6	1,64E6	1,30E6	1,03E6	9,64E5	4,31E5	2,31E5	1,71E5		
	0,50000	1,64E6	1,39E6	1,11E6	8,79E5	8,20E5	3,66E5	1,97E5	1,46E5		
	0,52000	1,12E6	9,53E5	7,57E5	6,01E5	5,61E5	2,51E5	1,35E5	9,98E4		
	0,54000	7,83E5	6,66E5	5,29E5	4,20E5	3,92E5	1,75E5	9,41E4	6,98E4		
	0,56000	3,88E5	3,31E5	2,63E5	2,09E5	1,95E5	8,70E4	4,67E4	3,46E4		
	0,58000	2,01E5	1,71E5	1,36E5	1,08E5	1,01E5	4,51E4	2,42E4	1,80E4		
	0,60000	1,35E5	1,15E5	9,11E4	7,24E4	6,75E4	3,02E4	1,62E4	1,20E4		
	4.2	0,00421	2,00E8	1,66E8	1,32E8	1,02E8	9,55E7	4,27E7	2,63E7	2,00E7	
		0,01000	1,38E8	1,15E8	9,15E7	7,10E7	6,63E7	2,96E7	1,82E7	1,38E7	
		0,02000	9,23E7	7,68E7	6,10E7	4,78E7	4,42E7	1,97E7	1,22E7	9,23E6	
		0,04000	5,63E7	4,68E7	3,72E7	2,89E7	2,70E7	1,20E7	7,42E6	5,63E6	
		0,06000	4,22E7	3,51E7	2,79E7	2,16E7	2,02E7	9,02E6	5,56E6	4,22E6	
		0,08000	3,33E7	2,77E7	2,20E7	1,71E7	1,59E7	7,11E6	4,39E6	3,33E6	
0,10000		2,77E7	2,30E7	1,83E7	1,42E7	1,33E7	5,92E6	3,65E6	2,77E6		
0,12000		2,34E7	1,94E7	1,54E7	1,20E7	1,12E7	4,99E6	3,08E6	2,34E6		
0,14000		2,02E7	1,68E7	1,34E7	1,04E7	9,68E6	4,33E6	2,67E6	2,02E6		
0,16000		1,79E7	1,49E7	1,18E7	9,16E6	8,55E6	3,82E6	2,35E6	1,79E6		
0,18000		1,60E7	1,33E7	1,06E7	8,21E6	7,66E6	3,42E6	2,11E6	1,60E6		
0,20000		1,45E7	1,21E7	9,58E6	7,44E6	6,94E6	3,10E6	1,91E6	1,45E6		
0,22000		1,26E7	1,05E7	8,32E6	6,46E6	6,03E6	2,69E6	1,66E6	1,26E6		
0,24000		1,10E7	9,19E6	7,30E6	5,67E6	5,29E6	2,36E6	1,46E6	1,10E6		
0,26000		9,79E6	8,14E6	6,47E6	5,02E6	4,69E6	2,09E6	1,29E6	9,79E5		
0,28000		8,77E6	7,29E6	5,79E6	4,50E6	4,20E6	1,88E6	1,16E6	8,77E5		
0,30000		7,91E6	6,58E6	5,23E6	4,06E6	3,79E6	1,69E6	1,04E6	7,91E5		
0,32000		6,82E6	5,67E6	4,51E6	3,50E6	3,27E6	1,46E6	8,99E5	6,82E5		
0,34000		5,95E6	4,95E6	3,93E6	3,05E6	2,85E6	1,27E6	7,84E5	5,95E5		
0,36000		5,21E6	4,33E6	3,44E6	2,67E6	2,49E6	1,11E6	6,87E5	5,21E5		
0,38000	4,59E6	3,82E6	3,03E6	2,35E6	2,20E6	9,81E5	6,05E5	4,59E5			

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.2	0,40000	4,09E6	3,40E6	2,70E6	2,10E6	1,96E6	8,74E5	5,39E5	4,09E5	
	0,42000	3,39E6	2,82E6	2,24E6	1,74E6	1,62E6	7,24E5	4,46E5	3,39E5	
	0,44000	2,83E6	2,35E6	1,87E6	1,45E6	1,35E6	6,05E5	3,73E5	2,83E5	
	0,46000	2,37E6	1,97E6	1,56E6	1,21E6	1,13E6	5,06E5	3,12E5	2,37E5	
	0,48000	2,01E6	1,67E6	1,33E6	1,03E6	9,64E5	4,31E5	2,65E5	2,01E5	
	0,50000	1,71E6	1,43E6	1,13E6	8,79E5	8,20E5	3,66E5	2,26E5	1,71E5	
	0,52000	1,17E6	9,75E5	7,74E5	6,01E5	5,61E5	2,51E5	1,55E5	1,17E5	
	0,54000	8,20E5	6,82E5	5,42E5	4,20E5	3,92E5	1,75E5	1,08E5	8,20E4	
	0,56000	4,07E5	3,38E5	2,69E5	2,09E5	1,95E5	8,70E4	5,36E4	4,07E4	
	0,58000	2,11E5	1,75E5	1,39E5	1,08E5	1,01E5	4,51E4	2,78E4	2,11E4	
	0,60000	1,41E3	1,17E3	9,32E2	7,24E2	6,75E2	3,02E2	1,86E2	1,41E2	
	4.3	0,00392	2,14E8	1,70E8	1,38E8	1,05E8	9,77E7	4,37E7	2,88E7	2,14E7
		0,01000	1,48E8	1,18E8	9,58E7	7,26E7	6,78E7	3,03E7	2,00E7	1,48E7
		0,02000	9,89E7	7,85E7	6,38E7	4,84E7	4,52E7	2,02E7	1,33E7	9,89E6
		0,04000	6,03E7	4,79E7	3,90E7	2,96E7	2,76E7	1,23E7	8,14E6	6,03E6
		0,06000	4,52E7	3,59E7	2,92E7	2,21E7	2,07E7	9,23E6	6,10E6	4,52E6
		0,08000	3,57E7	2,83E7	2,30E7	1,75E7	1,63E7	7,28E6	4,81E6	3,57E6
		0,10000	2,97E7	2,36E7	1,92E7	1,45E7	1,36E7	6,06E6	4,00E6	2,97E6
		0,12000	2,50E7	1,99E7	1,62E7	1,23E7	1,14E7	5,11E6	3,38E6	2,50E6
0,14000		2,17E7	1,72E7	1,40E7	1,06E7	9,91E6	4,43E6	2,92E6	2,17E6	
0,16000		1,91E7	1,52E7	1,24E7	9,37E6	8,75E6	3,91E6	2,58E6	1,91E6	
0,18000		1,72E7	1,36E7	1,11E7	8,40E6	7,84E6	3,50E6	2,31E6	1,72E6	
0,20000		1,55E7	1,23E7	1,00E7	7,61E6	7,10E6	3,17E6	2,10E6	1,55E6	
0,22000		1,35E7	1,07E7	8,71E6	6,61E6	6,17E6	2,75E6	1,82E6	1,35E6	
0,24000		1,18E7	9,40E6	7,64E6	5,80E6	5,41E6	2,42E6	1,60E6	1,18E6	
0,26000		1,05E7	8,33E6	6,77E6	5,14E6	4,80E6	2,14E6	1,42E6	1,05E6	
0,28000		9,40E6	7,46E6	6,07E6	4,60E6	4,30E6	1,92E6	1,27E6	9,40E5	
0,30000		8,48E6	6,73E6	5,47E6	4,15E6	3,87E6	1,73E6	1,14E6	8,48E5	
0,32000		7,31E6	5,81E6	4,72E6	3,58E6	3,34E6	1,49E6	9,86E5	7,31E5	
0,34000		6,37E6	5,06E6	4,11E6	3,12E6	2,91E6	1,30E6	8,60E5	6,37E5	
0,36000	5,58E6	4,44E6	3,60E6	2,73E6	2,55E6	1,14E6	7,53E5	5,58E5		

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.3	0,38000	4,92E6	3,91E6	3,18E6	2,41E6	2,25E6	1,00E6	6,63E5	4,92E5	
	0,40000	4,38E6	3,48E6	2,83E6	2,14E6	2,00E6	8,94E5	5,91E5	4,38E5	
	0,42000	3,63E6	2,88E6	2,34E6	1,78E6	1,66E6	7,41E5	4,89E5	3,63E5	
	0,44000	3,03E6	2,41E6	1,96E6	1,49E6	1,39E6	6,19E5	4,09E5	3,03E5	
	0,46000	2,54E6	2,01E6	1,64E6	1,24E6	1,16E6	5,18E5	3,42E5	2,54E5	
	0,48000	2,16E6	1,71E6	1,39E6	1,06E6	9,86E5	4,41E5	2,91E5	2,16E5	
	0,50000	1,84E6	1,46E6	1,19E6	8,99E5	8,39E5	3,75E5	2,48E5	1,84E5	
	0,52000	1,26E6	9,98E5	8,11E5	6,15E5	5,74E5	2,56E5	1,69E5	1,26E5	
	0,54000	8,78E5	6,98E5	5,67E5	4,30E5	4,01E5	1,79E5	1,18E5	8,78E4	
	0,56000	4,36E5	3,46E5	2,81E5	2,13E5	1,99E5	8,90E4	5,88E4	4,36E4	
	0,58000	2,26E5	1,80E5	1,46E5	1,11E5	1,03E5	4,61E4	3,05E4	2,26E4	
	0,60000	1,51E3	1,20E3	9,76E2	7,41E2	6,91E2	3,09E2	2,04E2	1,51E2	
	4.4	0,00366	2,24E8	1,74E8	1,41E8	1,07E8	9,77E7	4,37E7	3,09E7	2,51E7
		0,01000	1,55E8	1,21E8	9,80E7	7,43E7	6,78E7	3,03E7	2,14E7	1,74E7
		0,02000	1,04E8	8,04E7	6,53E7	4,96E7	4,52E7	2,02E7	1,43E7	1,16E7
		0,04000	6,32E7	4,90E7	3,99E7	3,02E7	2,76E7	1,23E7	8,72E6	7,09E6
0,06000		4,73E7	3,67E7	2,99E7	2,27E7	2,07E7	9,23E6	6,53E6	5,31E6	
0,08000		3,73E7	2,90E7	2,36E7	1,79E7	1,63E7	7,28E6	5,15E6	4,19E6	
0,10000		3,11E7	2,41E7	1,96E7	1,49E7	1,36E7	6,06E6	4,29E6	3,49E6	
0,12000		2,62E7	2,03E7	1,65E7	1,25E7	1,14E7	5,11E6	3,62E6	2,94E6	
0,14000		2,27E7	1,76E7	1,43E7	1,09E7	9,91E6	4,43E6	3,13E6	2,55E6	
0,16000		2,00E7	1,56E7	1,26E7	9,59E6	8,75E6	3,91E6	2,77E6	2,25E6	
0,18000		1,80E7	1,39E7	1,13E7	8,60E6	7,84E6	3,50E6	2,48E6	2,02E6	
0,20000		1,63E7	1,26E7	1,03E7	7,79E6	7,10E6	3,17E6	2,25E6	1,83E6	
0,22000		1,41E7	1,10E7	8,91E6	6,76E6	6,17E6	2,75E6	1,95E6	1,59E6	
0,24000		1,24E7	9,62E6	7,82E6	5,93E6	5,41E6	2,42E6	1,71E6	1,39E6	
0,26000		1,10E7	8,53E6	6,93E6	5,26E6	4,80E6	2,14E6	1,52E6	1,23E6	
0,28000		9,84E6	7,64E6	6,21E6	4,71E6	4,30E6	1,92E6	1,36E6	1,10E6	
0,30000	8,87E6	6,89E6	5,60E6	4,25E6	3,87E6	1,73E6	1,23E6	9,96E5		
0,32000	7,65E6	5,94E6	4,83E6	3,66E6	3,34E6	1,49E6	1,06E6	8,59E5		
0,34000	6,67E6	5,18E6	4,21E6	3,19E6	2,91E6	1,30E6	9,21E5	7,49E5		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тз	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.4	0,36000	5,85E6	4,54E6	3,69E6	2,80E6	2,55E6	1,14E6	8,07E5	6,56E5	
	0,38000	5,15E6	4,00E6	3,25E6	2,47E6	2,25E6	1,00E6	7,11E5	5,78E5	
	0,40000	4,59E6	3,56E6	2,89E6	2,19E6	2,00E6	8,94E5	6,33E5	5,14E5	
	0,42000	3,80E6	2,95E6	2,40E6	1,82E6	1,66E6	7,41E5	5,24E5	4,26E5	
	0,44000	3,18E6	2,47E6	2,00E6	1,52E6	1,39E6	6,19E5	4,38E5	3,56E5	
	0,46000	2,65E6	2,06E6	1,68E6	1,27E6	1,16E6	5,18E5	3,66E5	2,98E5	
	0,48000	2,26E6	1,75E6	1,43E6	1,08E6	9,86E5	4,41E5	3,12E5	2,54E5	
	0,50000	1,92E6	1,49E6	1,21E6	9,20E5	8,39E5	3,75E5	2,65E5	2,16E5	
	0,52000	1,32E6	1,02E6	8,30E5	6,29E5	5,74E5	2,56E5	1,82E5	1,48E5	
	0,54000	9,20E5	7,14E5	5,80E5	4,40E5	4,01E5	1,79E5	1,27E5	1,03E5	
	0,56000	4,56E5	3,54E5	2,88E5	2,18E5	1,99E5	8,90E4	6,30E4	5,12E4	
	0,58000	2,37E5	1,84E5	1,49E5	1,13E5	1,03E5	4,61E4	3,27E4	2,66E4	
	0,60000	1,58E3	1,23E3	1,00E3	7,58E2	6,91E2	3,09E2	2,19E2	1,78E2	
	4.5	0,00342	2,34E8	1,82E8	1,48E8	1,12E8	1,02E8	4,47E7	3,31E7	2,57E7
		0,01000	1,19E8	9,20E7	7,48E7	5,67E7	5,18E7	2,26E7	1,67E7	1,30E7
		0,02000	8,21E7	6,57E7	5,18E7	3,93E7	3,58E7	1,56E7	1,16E7	9,00E6
0,04000		5,04E7	3,91E7	3,18E7	2,41E7	2,20E7	9,60E6	7,12E6	5,53E6	
0,06000		3,79E7	2,94E7	2,39E7	1,81E7	1,65E7	7,22E6	5,35E6	4,16E6	
0,08000		3,09E7	2,40E7	1,95E7	1,48E7	1,35E7	5,90E6	4,37E6	3,39E6	
0,10000		2,64E7	2,05E7	1,67E7	1,27E7	1,15E7	5,04E6	3,74E6	2,90E6	
0,12000		2,22E7	1,73E7	1,40E7	1,06E7	9,71E6	4,24E6	3,14E6	2,44E6	
0,14000		1,92E7	1,49E7	1,21E7	9,19E6	8,39E6	3,66E6	2,71E6	2,11E6	
0,16000		1,69E7	1,31E7	1,07E7	8,10E6	7,39E6	3,22E6	2,39E6	1,86E6	
0,18000		1,51E7	1,17E7	9,55E6	7,24E6	6,60E6	2,88E6	2,14E6	1,66E6	
0,20000		1,37E7	1,06E7	8,63E6	6,55E6	5,97E6	2,61E6	1,93E6	1,50E6	
0,22000		1,18E7	9,17E6	7,46E6	5,66E6	5,16E6	2,25E6	1,67E6	1,30E6	
0,24000		1,03E7	8,01E6	6,51E6	4,94E6	4,50E6	1,97E6	1,46E6	1,13E6	
0,26000		9,10E6	7,07E6	5,74E6	4,36E6	3,97E6	1,73E6	1,29E6	1,00E6	
0,28000		8,12E6	6,30E6	5,12E6	3,89E6	3,55E6	1,55E6	1,15E6	8,90E5	
0,30000	7,30E6	5,66E6	4,60E6	3,49E6	3,18E6	1,39E6	1,03E6	8,00E5		
0,32000	6,28E6	4,88E6	3,96E6	3,01E6	2,74E6	1,20E6	8,87E5	6,89E5		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.5	0,34000	5,47E6	4,24E6	3,45E6	2,62E6	2,39E6	1,04E6	7,72E5	5,99E5	
	0,36000	4,78E6	3,71E6	3,02E6	2,29E6	2,09E6	9,11E5	6,75E5	5,24E5	
	0,38000	4,21E6	3,26E6	2,65E6	2,01E6	1,84E6	8,01E5	5,94E5	4,61E5	
	0,40000	3,74E6	2,90E6	2,36E6	1,79E6	1,63E6	7,12E5	5,28E5	4,10E5	
	0,42000	3,05E6	2,37E6	1,92E6	1,46E6	1,33E6	5,81E5	4,31E5	3,34E5	
	0,44000	2,51E6	1,95E6	1,59E6	1,20E6	1,10E6	4,79E5	3,55E5	2,75E5	
	0,46000	2,07E6	1,61E6	1,31E6	9,90E5	9,03E5	3,94E5	2,92E5	2,27E5	
	0,48000	1,74E6	1,35E6	1,10E6	8,32E5	7,58E5	3,31E5	2,45E5	1,91E5	
	0,50000	1,46E6	1,13E6	9,21E5	6,98E5	6,37E5	2,78E5	2,06E5	1,60E5	
	0,52000	1,04E6	8,04E5	6,54E5	4,96E5	4,52E5	1,97E5	1,46E5	1,14E5	
	0,54000	7,50E5	5,82E5	4,73E5	3,59E5	3,27E5	1,43E5	1,06E5	8,23E4	
	0,56000	3,16E5	2,45E5	1,99E5	1,51E5	1,38E5	6,02E4	4,46E4	3,47E4	
	0,58000	1,41E5	1,09E5	8,87E4	6,73E4	6,18E4	2,68E4	1,98E4	1,54E4	
	0,60000	9,59E2	7,44E2	6,05E2	4,59E2	4,18E2	1,83E2	1,35E2	1,05E2	
	4.6	0,00321	2,57E8	2,00E8	1,62E8	1,20E8	1,07E8	4,47E7	3,47E7	2,75E7
		0,01000	1,30E8	1,01E8	8,20E7	6,08E7	5,42E7	2,26E7	1,75E7	1,39E7
		0,02000	9,00E7	6,99E7	5,68E7	4,21E7	3,75E7	1,56E7	1,21E7	9,64E6
		0,04000	5,53E7	4,29E7	3,49E7	2,58E7	2,30E7	9,60E6	7,45E6	5,92E6
		0,06000	4,16E7	3,23E7	2,62E7	1,94E7	1,73E7	7,22E6	5,61E6	4,45E6
		0,08000	3,39E7	2,63E7	2,14E7	1,59E7	1,41E7	5,90E6	4,58E6	3,64E6
0,10000		2,90E7	2,25E7	1,83E7	1,36E7	1,21E7	5,04E6	3,91E6	3,11E6	
0,12000		2,44E7	1,89E7	1,54E7	1,14E7	1,02E7	4,24E6	3,29E6	2,61E6	
0,14000		2,11E7	1,64E7	1,33E7	9,85E6	8,78E6	3,66E6	2,84E6	2,26E6	
0,16000		1,86E7	1,44E7	1,17E7	8,68E6	7,73E6	3,22E6	2,50E6	1,99E6	
0,18000		1,66E7	1,29E7	1,05E7	7,76E6	6,92E6	2,88E6	2,24E6	1,78E6	
0,20000		1,50E7	1,16E7	9,46E6	7,02E6	6,25E6	2,61E6	2,02E6	1,61E6	
0,22000		1,30E7	1,01E7	8,18E6	6,06E6	5,40E6	2,25E6	1,75E6	1,39E6	
0,24000		1,13E7	8,78E6	7,14E6	5,29E6	4,72E6	1,97E6	1,53E6	1,21E6	
0,26000		1,00E7	7,75E6	6,30E6	4,67E6	4,16E6	1,73E6	1,35E6	1,07E6	
0,28000		8,90E6	6,91E6	5,62E6	4,17E6	3,71E6	1,55E6	1,20E6	9,54E5	
0,30000		8,00E6	6,21E6	5,05E6	3,74E6	3,33E6	1,39E6	1,08E6	8,57E5	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.6	0,32000	6,89E6	5,35E6	4,35E6	3,22E6	2,87E6	1,20E6	9,29E5	7,38E5	
	0,34000	5,99E6	4,65E6	3,78E6	2,80E6	2,50E6	1,04E6	8,08E5	6,42E5	
	0,36000	5,24E6	4,07E6	3,31E6	2,45E6	2,19E6	9,11E5	7,07E5	5,62E5	
	0,38000	4,61E6	3,58E6	2,91E6	2,16E6	1,92E6	8,01E5	6,22E5	4,94E5	
	0,40000	4,10E6	3,18E6	2,59E6	1,92E6	1,71E6	7,12E5	5,53E5	4,39E5	
	0,42000	3,34E6	2,60E6	2,11E6	1,56E6	1,39E6	5,81E5	4,51E5	3,58E5	
	0,44000	2,75E6	2,14E6	1,74E6	1,29E6	1,15E6	4,79E5	3,72E5	2,95E5	
	0,46000	2,27E6	1,76E6	1,43E6	1,06E6	9,46E5	3,94E5	3,06E5	2,43E5	
	0,48000	1,91E6	1,48E6	1,20E6	8,91E5	7,94E5	3,31E5	2,57E5	2,04E5	
	0,50000	1,60E6	1,24E6	1,01E6	7,48E5	6,67E5	2,78E5	2,16E5	1,71E5	
	0,52000	1,14E6	8,82E5	7,17E5	5,31E5	4,73E5	1,97E5	1,53E5	1,22E5	
	0,54000	8,23E5	6,38E5	5,19E5	3,85E5	3,43E5	1,43E5	1,11E5	8,81E4	
	0,56000	3,47E5	2,69E5	2,19E5	1,62E5	1,44E5	6,02E4	4,67E4	3,71E4	
	0,58000	1,54E5	1,20E5	9,72E4	7,21E4	6,42E4	2,68E4	2,08E4	1,65E4	
	0,60000	1,05E3	8,16E2	6,63E2	4,92E2	4,38E2	1,83E2	1,42E2	1,10E2	
	4.7	0,00301	2,63E8	2,09E8	1,70E8	1,32E8	1,12E8	4,57E7	3,63E7	2,88E7
		0,01000	1,33E8	1,06E8	8,59E7	6,67E7	5,67E7	2,31E7	1,84E7	1,46E7
0,02000		9,21E7	7,32E7	5,95E7	4,62E7	3,93E7	1,60E7	1,27E7	1,01E7	
0,04000		5,66E7	4,49E7	3,65E7	2,83E7	2,41E7	9,88E6	7,81E6	6,20E6	
0,06000		4,25E7	3,38E7	2,75E7	2,13E7	1,81E7	7,39E6	5,87E6	4,66E6	
0,08000		3,47E7	2,76E7	2,24E7	1,74E7	1,48E7	6,03E6	4,79E6	3,81E6	
0,10000		2,97E7	2,36E7	1,92E7	1,49E7	1,27E7	5,16E6	4,10E6	3,25E6	
0,12000		2,50E7	1,98E7	1,61E7	1,25E7	1,06E7	4,34E6	3,45E6	2,74E6	
0,14000		2,16E7	1,71E7	1,39E7	1,08E7	9,19E6	3,75E6	2,98E6	2,36E6	
0,16000		1,90E7	1,51E7	1,23E7	9,51E6	8,10E6	3,30E6	2,62E6	2,08E6	
0,18000		1,70E7	1,35E7	1,10E7	8,51E6	7,24E6	2,95E6	2,34E6	1,86E6	
0,20000		1,53E7	1,22E7	9,91E6	7,69E6	6,55E6	2,67E6	2,12E6	1,68E6	
0,22000		1,33E7	1,05E7	8,56E6	6,64E6	5,66E6	2,30E6	1,83E6	1,45E6	
0,24000		1,16E7	9,19E6	7,47E6	5,80E6	4,94E6	2,01E6	1,60E6	1,27E6	
0,26000		1,02E7	8,11E6	6,60E6	5,12E6	4,36E6	1,78E6	1,41E6	1,12E6	
0,28000		9,11E6	7,24E6	5,88E6	4,57E6	3,89E6	1,58E6	1,26E6	1,00E6	

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.7	0,30000	8,19E6	6,50E6	5,29E6	4,10E6	3,49E6	1,42E6	1,13E6	8,98E5	
	0,32000	7,05E6	5,60E6	4,55E6	3,53E6	3,01E6	1,22E6	9,73E5	7,73E5	
	0,34000	6,13E6	4,87E6	3,96E6	3,07E6	2,62E6	1,07E6	8,47E5	6,72E5	
	0,36000	5,37E6	4,26E6	3,46E6	2,69E6	2,29E6	9,32E5	7,41E5	5,88E5	
	0,38000	4,72E6	3,75E6	3,05E6	2,37E6	2,01E6	8,20E5	6,51E5	5,17E5	
	0,40000	4,20E6	3,33E6	2,71E6	2,10E6	1,79E6	7,29E5	5,79E5	4,60E5	
	0,42000	3,42E6	2,72E6	2,21E6	1,72E6	1,46E6	5,95E5	4,72E5	3,75E5	
	0,44000	2,82E6	2,24E6	1,82E6	1,41E6	1,20E6	4,90E5	3,89E5	3,09E5	
	0,46000	2,32E6	1,84E6	1,50E6	1,16E6	9,90E5	4,03E5	3,20E5	2,55E5	
	0,48000	1,95E6	1,55E6	1,26E6	9,77E5	8,32E5	3,39E5	2,69E5	2,14E5	
	0,50000	1,64E6	1,30E6	1,06E6	8,21E5	6,98E5	2,85E5	2,26E5	1,80E5	
	0,52000	1,16E6	9,23E5	7,50E5	5,82E5	4,96E5	2,02E5	1,60E5	1,27E5	
	0,54000	8,42E5	6,69E5	5,43E5	4,22E5	3,59E5	1,46E5	1,16E5	9,23E4	
	0,56000	3,55E5	2,82E5	2,29E5	1,78E5	1,51E5	6,16E4	4,89E4	3,89E4	
	0,58000	1,58E5	1,25E5	1,02E5	7,90E4	6,73E4	2,74E4	2,18E4	1,73E4	
	0,60000	1,08E3	8,54E2	6,94E2	5,39E2	4,59E2	1,87E2	1,48E2	1,18E2	
	4.8	0,00282	2,75E8	2,24E8	1,82E8	1,45E8	1,12E8	4,68E7	3,80E7	3,09E7
		0,01000	1,39E8	1,13E8	9,20E7	7,31E7	5,67E7	2,37E7	1,92E7	1,56E7
		0,02000	9,64E7	7,84E7	6,37E7	5,06E7	3,93E7	1,64E7	1,33E7	1,08E7
		0,04000	5,92E7	4,81E7	3,91E7	3,11E7	2,41E7	1,01E7	8,17E6	6,64E6
0,06000		4,45E7	3,62E7	2,94E7	2,34E7	1,81E7	7,56E6	6,15E6	5,00E6	
0,08000		3,64E7	2,96E7	2,40E7	1,91E7	1,48E7	6,18E6	5,02E6	4,08E6	
0,10000		3,11E7	2,53E7	2,05E7	1,63E7	1,27E7	5,28E6	4,29E6	3,49E6	
0,12000		2,61E7	2,12E7	1,73E7	1,37E7	1,06E7	4,44E6	3,61E6	2,93E6	
0,14000		2,26E7	1,83E7	1,49E7	1,18E7	9,19E6	3,83E6	3,12E6	2,53E6	
0,16000		1,99E7	1,62E7	1,31E7	1,04E7	8,10E6	3,38E6	2,74E6	2,23E6	
0,18000		1,78E7	1,44E7	1,17E7	9,33E6	7,24E6	3,02E6	2,45E6	1,99E6	
0,20000		1,61E7	1,31E7	1,06E7	8,44E6	6,55E6	2,73E6	2,22E6	1,80E6	
0,22000		1,39E7	1,13E7	9,17E6	7,29E6	5,66E6	2,36E6	1,92E6	1,56E6	
0,24000		1,21E7	9,85E6	8,01E6	6,36E6	4,94E6	2,06E6	1,67E6	1,36E6	
0,26000		1,07E7	8,69E6	7,07E6	5,61E6	4,36E6	1,82E6	1,48E6	1,20E6	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.8	0,28000	9,54E6	7,76E6	6,30E6	5,01E6	3,89E6	1,62E6	1,32E6	1,07E6	
	0,30000	8,57E6	6,97E6	5,66E6	4,50E6	3,49E6	1,46E6	1,18E6	9,62E5	
	0,32000	7,38E6	6,00E6	4,88E6	3,87E6	3,01E6	1,25E6	1,02E6	8,28E5	
	0,34000	6,42E6	5,22E6	4,24E6	3,37E6	2,62E6	1,09E6	8,86E5	7,21E5	
	0,36000	5,62E6	4,57E6	3,71E6	2,95E6	2,29E6	9,54E5	7,76E5	6,30E5	
	0,38000	4,94E6	4,02E6	3,26E6	2,59E6	2,01E6	8,39E5	6,82E5	5,54E5	
	0,40000	4,39E6	3,57E6	2,90E6	2,31E6	1,79E6	7,46E5	6,06E5	4,93E5	
	0,42000	3,58E6	2,91E6	2,37E6	1,88E6	1,46E6	6,09E5	4,95E5	4,02E5	
	0,44000	2,95E6	2,40E6	1,95E6	1,55E6	1,20E6	5,01E5	4,07E5	3,31E5	
	0,46000	2,43E6	1,98E6	1,61E6	1,28E6	9,90E5	4,13E5	3,36E5	2,73E5	
	0,48000	2,04E6	1,66E6	1,35E6	1,07E6	8,32E5	3,47E5	2,82E5	2,29E5	
	0,50000	1,71E6	1,39E6	1,13E6	9,00E5	6,98E5	2,91E5	2,37E5	1,92E5	
	0,52000	1,22E6	9,89E5	8,04F5	6,39E5	4,96E5	2,07E5	1,68E5	1,37E5	
	0,54000	8,81E5	7,16F5	5,82E5	4,63E5	3,59E5	1,50E5	1,22E5	9,89E4	
	0,56000	3,71E5	3,02E5	2,45F5	1,95E5	1,51E5	6,31E4	5,13E4	4,17E4	
	0,58000	1,65E5	1,34E5	1,09F5	8,66E4	6,73E4	2,80E4	2,28E4	1,85E4	
	0,60000	1,13E3	9,16E2	7,44E2	5,91E2	4,59E2	1,91E2	1,55E2	1,26E2	
	4.9	0,00265	3,02E8	2,45E8	2,00E8	1,55E8	1,17E8	4,79E7	3,98E7	3,24E7
		0,01000	1,53E8	1,24F8	1,01E8	7,83E7	5,94E7	2,42E7	2,01E7	1,64E7
		0,02000	1,06E8	8,59E7	6,99F7	5,42E7	4,11E7	1,68E7	1,39E7	1,13E7
0,04000		6,49E7	5,28F7	4,29F7	3,33E7	2,53E7	1,03E7	8,56E6	6,96E6	
0,06000		4,88E7	3,97E7	3,23F7	2,50E7	1,90E7	7,74E6	6,44E6	5,23E6	
0,08000		3,99E7	3,24E7	2,63F7	2,04E7	1,55E7	6,32E6	5,26E6	4,27E6	
0,10000		3,41E7	2,77E7	2,25E7	1,75E7	1,33E7	5,40E6	4,49E6	3,65E6	
0,12000		2,87E7	2,33F7	1,89F7	1,47E7	1,11E7	4,54E6	3,78E6	3,07E6	
0,14000		2,47E7	2,01E7	1,64E7	1,27E7	9,63E6	3,92E6	3,26E6	2,65E6	
0,16000		2,18E7	1,77E7	1,44E7	1,12E7	8,48E6	3,45E6	2,87E6	2,34E6	
0,18000		1,95E7	1,58E7	1,29E7	1,00E7	7,58E6	3,09E6	2,57E6	2,09E6	
0,20000		1,76E7	1,43E7	1,16E7	9,04E6	6,86E6	2,79E6	2,32E6	1,89E6	
0,22000		1,52E7	1,24E7	1,01E7	7,81E6	5,92E6	2,41E6	2,01E6	1,63E6	
0,24000		1,33E7	1,08E7	8,78E6	6,82E6	5,17E6	2,11E6	1,75E6	1,42E6	

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
4.9	0,26000	1,17E7	9,53E6	7,75E6	6,02E6	4,56E6	1,86E6	1,55E6	1,26E6	
	0,28000	1,05E7	8,50E6	6,91E6	5,37E6	4,07E6	1,66E6	1,38E6	1,12E6	
	0,30000	9,40E6	7,64E6	6,21E6	4,82E6	3,66E6	1,49E6	1,24E6	1,01E6	
	0,32000	8,09E6	6,58E6	5,35E6	4,15E6	3,15E6	1,28E6	1,07E6	8,67E5	
	0,34000	7,04E6	5,72E6	4,65E6	3,61E6	2,74E6	1,12E6	9,28E5	7,55E5	
	0,36000	6,16E6	5,01E6	4,07E6	3,16E6	2,40E6	9,76E5	8,12E5	6,60E5	
	0,38000	5,42E6	4,40E6	3,58E6	2,78E6	2,11E6	8,59E5	7,14E5	5,81E5	
	0,40000	4,82E6	3,92E6	3,18E6	2,47E6	1,87E6	7,63E5	6,35E5	5,16E5	
	0,42000	3,93E6	3,19E6	2,60E6	2,02E6	1,53E6	6,23E5	5,18E5	4,21E5	
	0,44000	3,24E6	2,63E6	2,14E6	1,66E6	1,26E6	5,13E5	4,27E5	3,47E5	
	0,46000	2,67E6	2,17E6	1,76E6	1,37E6	1,04E6	4,22E5	3,51E5	2,86E5	
	0,48000	2,24E6	1,82E6	1,48E6	1,15E6	8,71E5	3,55E5	2,95E5	2,40E5	
	0,50000	1,88E6	1,53E6	1,24E6	9,64E5	7,31E5	2,98E5	2,48E5	2,01E5	
	0,52000	1,33E6	1,08E6	8,82E5	6,84E5	5,19E5	2,11E5	1,76E5	1,43E5	
	0,54000	9,66E5	7,86E5	6,38E5	4,96E5	3,76E5	1,53E5	1,27E5	1,04E5	
	0,56000	4,07E5	3,31E5	2,69E5	2,09E5	1,58E5	6,45E4	5,37E4	4,36E4	
	0,58000	1,81E5	1,47E5	1,20E5	9,28E4	7,04E4	2,87E4	2,39E4	1,94E4	
	0,60000	1,23E3	1,00E3	8,16E2	6,33E2	4,80E2	1,96E2	1,63E2	1,32E2	
	5.0	0,00250	3,24E8	2,57E8	2,14E8	1,70E8	1,20E8	4,90E7	4,07E7	3,39E7
		0,00500	2,20E8	1,74E8	1,45E8	1,15E8	8,16E7	3,32E7	2,77E7	2,30E7
0,01000		1,43E8	1,14E8	9,46E7	7,52E7	5,32E7	2,17E7	1,80E7	1,50E7	
0,02000		9,55E7	7,59E7	6,31E7	5,01E7	3,55E7	1,45E7	1,20E7	1,00E7	
0,04000		6,17E7	4,90E7	4,07E7	3,24E7	2,29E7	9,33E6	7,76E6	6,46E6	
0,06000		4,77E7	3,79E7	3,15E7	2,51E7	1,77E7	7,23E6	6,01E6	5,00E6	
0,08000		3,71E7	2,95E7	2,45E7	1,95E7	1,38E7	5,62E6	4,68E6	3,89E6	
0,10000		3,06E7	2,43E7	2,02E7	1,60E7	1,14E7	4,63E6	3,85E6	3,20E6	
0,12000		2,55E7	2,02E7	1,68E7	1,34E7	9,47E6	3,86E6	3,21E6	2,67E6	
0,14000		2,18E7	1,73E7	1,44E7	1,15E7	8,11E6	3,30E6	2,75E6	2,29E6	
0,16000		1,91E7	1,52E7	1,26E7	1,00E7	7,10E6	2,89E6	2,41E6	2,00E6	
0,18000		1,70E7	1,35E7	1,12E7	8,92E6	6,31E6	2,57E6	2,14E6	1,78E6	
0,20000	1,53E7	1,21E7	1,01E7	8,02E6	5,68E6	2,31E6	1,92E6	1,60E6		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.0	0,22000	1,34E7	1,06E7	8,83E6	7,01E6	4,96E6	2,02E6	1,68E6	1,40E6
	0,24000	1,18E7	9,37E6	7,80E6	6,19E6	4,38E6	1,79E6	1,49E6	1,24E6
	0,26000	1,05E7	8,36E6	6,95E6	5,52E6	3,91E6	1,59E6	1,33E6	1,10E6
	0,28000	9,48E6	7,53E6	6,26E6	4,98E6	3,52E6	1,43E6	1,19E6	9,93E5
	0,30000	8,59E6	6,83E6	5,68E6	4,51E6	3,19E6	1,30E6	1,08E6	9,00E5
	0,32000	7,53E6	5,98E6	4,98E6	3,95E6	2,80E6	1,14E6	9,49E5	7,89E5
	0,34000	6,67E6	5,30E6	4,41E6	3,50E6	2,48E6	1,01E6	8,39E5	6,98E5
	0,36000	5,93E6	4,71E6	3,92E6	3,11E6	2,20E6	8,97E5	7,46E5	6,21E5
	0,38000	5,30E6	4,21E6	3,50E6	2,78E6	1,97E6	8,01E5	6,67E5	5,54E5
	0,40000	4,77E6	3,79E6	3,15E6	2,51E6	1,77E6	7,23E5	6,01E5	5,00E5
	0,42000	3,92E6	3,11E6	2,59E6	2,06E6	1,45E6	5,93E5	4,93E5	4,10E5
	0,44000	3,24E6	2,57E6	2,14E6	1,70E6	1,20E6	4,91E5	4,08E5	3,39E5
	0,46000	2,68E6	2,13E6	1,77E6	1,41E6	9,97E5	4,06E5	3,38E5	2,81E5
	0,48000	2,26E6	1,80E6	1,50E6	1,19E6	8,41E5	3,43E5	2,85E5	2,37E5
	0,50000	1,91E6	1,52E6	1,26E6	1,00E6	7,10E5	2,89E5	2,40E5	2,00E5
	0,52000	1,33E6	1,05E6	8,76E5	6,96E5	4,93E5	2,01E5	1,67E5	1,39E5
	0,54000	9,41E5	7,47E5	6,22E5	4,94E5	3,50E5	1,42E5	1,18E5	9,85E4
	0,56000	5,09E5	4,05E5	3,37E5	2,67E5	1,89E5	7,71E4	6,41E4	5,33E4
	0,58000	2,86E5	2,28E5	1,89E5	1,50E5	1,06E5	4,34E4	3,61E4	3,00E4
	0,60000	1,38E3	1,10E3	9,15E2	7,27E2	5,14E2	2,10E2	1,74E2	1,45E2
5.1	0,00235	3,55E8	2,75E8	2,34E8	1,82E8	1,20E8	5,13E7	4,07E7	3,39E7
	0,00500	2,41E8	1,87E8	1,59E8	1,24E8	8,16E7	3,48E7	2,77E7	2,30E7
	0,01000	1,57E8	1,22E8	1,04E8	8,06E7	5,32E7	2,27E7	1,80E7	1,50E7
	0,02000	1,05E8	8,13E7	6,92E7	5,37E7	3,55E7	1,51E7	1,20E7	1,00E7
	0,04000	6,76E7	5,25E7	4,47E7	3,47E7	2,29E7	9,77E6	7,76E6	6,46E6
	0,06000	5,24E7	4,06E7	3,46E7	2,69E7	1,77E7	7,57E6	6,01E6	5,00E6
	0,08000	4,07E7	3,16E7	2,69E7	2,09E7	1,38E7	5,89E6	4,68E6	3,89E6
	0,10000	3,35E7	2,60E7	2,21E7	1,72E7	1,14E7	4,84E6	3,85E6	3,20E6
	0,12000	2,79E7	2,17E7	1,85E7	1,43E7	9,47E6	4,04E6	3,21E6	2,67E6
	0,14000	2,39E7	1,86E7	1,58E7	1,23E7	8,11E6	3,46E6	2,75E6	2,29E6
0,16000	2,09E7	1,63E7	1,38E7	1,07E7	7,10E6	3,03E6	2,41E6	2,00E6	

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
5.1	0,18000	1,86E7	1,45E7	1,23E7	9,55E6	6,31E6	2,69E6	2,14E6	1,78E6		
	0,20000	1,68E7	1,30E7	1,11E7	8,59E6	5,68E6	2,42E6	1,92E6	1,60E6		
	0,22000	1,47E7	1,14E7	9,68E6	7,51E6	4,96E6	2,12E6	1,68E6	1,40E6		
	0,24000	1,29E7	1,00E7	8,55E6	6,64E6	4,38E6	1,87E6	1,49E6	1,24E6		
	0,26000	1,15E7	8,96E6	7,63E6	5,92E6	3,91E6	1,67E6	1,33E6	1,10E6		
	0,28000	1,04E7	8,07E6	6,87E6	5,33E6	3,52E6	1,50E6	1,19E6	9,93E5		
	0,30000	9,42E6	7,32E6	6,23E6	4,83E6	3,19E6	1,36E6	1,08E6	9,00E5		
	0,32000	8,26E6	6,41E6	5,46E6	4,24E6	2,80E6	1,19E6	9,49E5	7,89E5		
	0,34000	7,31E6	5,67E6	4,83E6	3,75E6	2,48E6	1,06E6	8,39E5	6,98E5		
	0,36000	6,50E6	5,05E6	4,29E6	3,33E6	2,20E6	9,40E5	7,46E5	6,21E5		
	0,38000	5,81E6	4,51E6	3,84E6	2,98E6	1,97E6	8,39E5	6,67E5	5,54E5		
	0,40000	5,24E6	4,06E6	3,46E6	2,69E6	1,77E6	7,57E5	6,01E5	5,00E5		
	0,42000	4,29E6	3,33E6	2,84E6	2,20E6	1,45E6	6,21E5	4,93E5	4,10E5		
	0,44000	3,55E6	2,76E6	2,35E6	1,82E6	1,20E6	5,14E5	4,08E5	3,39E5		
	0,46000	2,94E6	2,28E6	1,94E6	1,51E6	9,97E5	4,25E5	3,38E5	2,81E5		
	0,48000	2,48E6	1,93E6	1,64E6	1,27E6	8,41E5	3,59E5	2,85E5	2,37E5		
	0,50000	2,09E6	1,63E6	1,38E6	1,07E6	7,10E5	3,03E5	2,40E5	2,00E5		
	0,52000	1,45E6	1,13E6	9,61E5	7,46E5	4,93E5	2,10E5	1,67E5	1,39E5		
	0,54000	1,03E6	8,01E5	6,82E5	5,29E5	3,50E5	1,49E5	1,18E5	9,85E4		
	0,56000	5,59E5	4,34E5	3,69E5	2,86E5	1,89E5	8,07E4	6,41E4	5,33E4		
0,58000	3,14E5	2,44E5	2,08E5	1,61E5	1,06E5	4,54E4	3,61E4	3,00E4			
0,60000	1,52E3	1,18E3	1,00E3	7,79E2	5,14E2	2,19E2	1,74E2	1,45E2			
5.2	0,00222	3,72E8	3,02E8	2,57E8	1,91E8	1,32E8	5,62E7	4,17E7	3,47E7		
	0,00500	2,52E8	2,05E8	1,74E8	1,29E8	8,95E7	3,82E7	2,83E7	2,35E7		
	0,01000	1,64E8	1,34E8	1,14E8	8,44E7	5,84E7	2,49E7	1,85E7	1,53E7		
	0,02000	1,10E8	8,91E7	7,59E7	5,62E7	3,89E7	1,66E7	1,23E7	1,02E7		
	0,04000	7,08E7	5,75E7	4,90E7	3,63E7	2,51E7	1,07E7	7,94E6	6,61E6		
	0,06000	5,48E7	4,46E7	3,79E7	2,81E7	1,95E7	8,30E6	6,15E6	5,12E6		
	0,08000	4,26E7	3,47E7	2,95E7	2,19E7	1,51E7	6,45E6	4,78E6	3,98E6		
	0,10000	3,51E7	2,85E7	2,43E7	1,80E7	1,24E7	5,31E6	3,94E6	3,27E6		
	0,12000	2,93E7	2,38E7	2,02E7	1,50E7	1,04E7	4,43E6	3,28E6	2,73E6		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.2	0,14000	2,51E7	2,04E7	1,73E7	1,29E7	8,89E6	3,79E6	2,81E6	2,34E6
	0,16000	2,19E7	1,78E7	1,52E7	1,12E7	7,78E6	3,32E6	2,46E6	2,05E6
	0,18000	1,95E7	1,59E7	1,35E7	1,00E7	6,92E6	2,95E6	2,19E6	1,82E6
	0,20000	1,75E7	1,43E7	1,21E7	9,00E6	6,22E6	2,66E6	1,97E6	1,64E6
	0,22000	1,53E7	1,25E7	1,06E7	7,87E6	5,44E6	2,32E6	1,72E6	1,43E6
	0,24000	1,36E7	1,10E7	9,37E6	6,95E6	4,81E6	2,05E6	1,52E6	1,26E6
	0,26000	1,21E7	9,82E6	8,36E6	6,20E6	4,29E6	1,83E6	1,36E6	1,13E6
	0,28000	1,09E7	8,85E6	7,53E6	5,58E6	3,86E6	1,65E6	1,22E6	1,02E6
	0,30000	9,87E6	8,02E6	6,83E6	5,06E6	3,50E6	1,49E6	1,11E6	9,21E5
	0,32000	8,65E6	7,03E6	5,98E6	4,44E6	3,07E6	1,31E6	9,71E5	8,07E5
	0,34000	7,66E6	6,22E6	5,30E6	3,93E6	2,72E6	1,16E6	8,59E5	7,14E5
	0,36000	6,81E6	5,53E6	4,71E6	3,49E6	2,41E6	1,03E6	7,64E5	6,35E5
	0,38000	6,08E6	4,94E6	4,21E6	3,12E6	2,16E6	9,20E5	6,82E5	5,67E5
	0,40000	5,48E6	4,46E6	3,79E6	2,81E6	1,95E6	8,30E5	6,15E5	5,12E5
	0,42000	4,50E6	3,65E6	3,11E6	2,31E6	1,60E6	6,80E5	5,04E5	4,20E5
	0,44000	3,72E6	3,03E6	2,57E6	1,91E6	1,32E6	5,63E5	4,18E5	3,47E5
	0,46000	3,08E6	2,50E6	2,13E6	1,58E6	1,09E6	4,66E5	3,46E5	2,88E5
	0,48000	2,60E6	2,11E6	1,80E6	1,33E6	9,22E5	3,93E5	2,92E5	2,43E5
	0,50000	2,19E6	1,78E6	1,52E6	1,12E6	7,78E5	3,32E5	2,46E5	2,05E5
	0,52000	1,52E6	1,24E6	1,05E6	7,81E5	5,40E5	2,30E5	1,71E5	1,42E5
0,54000	1,08E6	8,78E5	7,47E5	5,54E5	3,83E5	1,64E5	1,21E5	1,01E5	
0,56000	5,85E5	4,75E5	4,05E5	3,00E5	2,08E5	8,85E4	6,56E4	5,46E4	
0,58000	3,29E5	2,67E5	2,28E5	1,69E5	1,17E5	4,98E4	3,69E4	3,07E4	
0,60000	1,59E3	1,29E3	1,10E3	8,15E2	5,64E2	2,41E2	1,78E2	1,48E2	
5.3	0,00210	3,98E8	3,24E8	2,75E8	2,00E8	1,38E8	6,03E7	4,17E7	3,47E7
	0,00500	2,70E8	2,20E8	1,87E8	1,35E8	9,37E7	4,09E7	2,83E7	2,35E7
	0,01000	1,76E8	1,43E8	1,22E8	8,83E7	6,11E7	2,67E7	1,85E7	1,53E7
	0,02000	1,17E8	9,55E7	8,13E7	5,89E7	4,07E7	1,78E7	1,23E7	1,02E7
	0,04000	7,59E7	6,17E7	5,25E7	3,80E7	2,63E7	1,15E7	7,94E6	6,61E6
	0,06000	5,87E7	4,77E7	4,06E7	2,94E7	2,04E7	8,89E6	6,15E6	5,12E6
0,08000	4,57E7	3,71E7	3,16E7	2,29E7	1,58E7	6,92E6	4,78E6	3,98E6	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.3	0,10000	3,76E7	3,06E7	2,60E7	1,88E7	1,30E7	5,69E6	3,94E6	3,27E6
	0,12000	3,13E7	2,55E7	2,17E7	1,57E7	1,09E7	4,74E6	3,28E6	2,73E6
	0,14000	2,69E7	2,18E7	1,86E7	1,35E7	9,31E6	4,07E6	2,81E6	2,34E6
	0,16000	2,35E7	1,91E7	1,63E7	1,18E7	8,15E6	3,56E6	2,46E6	2,05E6
	0,18000	2,09E7	1,70E7	1,45E7	1,05E7	7,25E6	3,16E6	2,19E6	1,82E6
	0,20000	1,88E7	1,53E7	1,30E7	9,42E6	6,52E6	2,85E6	1,97E6	1,64E6
	0,22000	1,64E7	1,34E7	1,14E7	8,24E6	5,70E6	2,49E6	1,72E6	1,43E6
	0,24000	1,45E7	1,18E7	1,00E7	7,28E6	5,03E6	2,20E6	1,52E6	1,26E6
	0,26000	1,29E7	1,05E7	8,96E6	6,49E6	4,49E6	1,96E6	1,36E6	1,13E6
	0,28000	1,17E7	9,48E6	8,07E6	5,85E6	4,04E6	1,77E6	1,22E6	1,02E6
	0,30000	1,06E7	8,59E6	7,32E6	5,30E6	3,67E6	1,60E6	1,11E6	9,21E5
	0,32000	9,27E6	7,53E6	6,41E6	4,65E6	3,21E6	1,40E6	9,71E5	8,07E5
	0,34000	8,20E6	6,67E6	5,67E6	4,11E6	2,84E6	1,24E6	8,59E5	7,14E5
	0,36000	7,29E6	5,93E6	5,05E6	3,66E6	2,53E6	1,10E6	7,64E5	6,35E5
	0,38000	6,51E6	5,30E6	4,51E6	3,27E6	2,26E6	9,86E5	6,82E5	5,67E5
	0,40000	5,87E6	4,77E6	4,06E6	2,94E6	2,04E6	8,89E5	6,15E5	5,12E5
	0,42000	4,82E6	3,92E6	3,33E6	2,41E6	1,67E6	7,29E5	5,04E5	4,20E5
	0,44000	3,99E6	3,24E6	2,76E6	2,00E6	1,38E6	6,04E5	4,18E5	3,47E5
	0,46000	3,30E6	2,68E6	2,28E6	1,65E6	1,14E6	5,00E5	3,46E5	2,88E5
	0,48000	2,79E6	2,26E6	1,93E6	1,40E6	9,66E5	4,22E5	2,92E5	2,43E5
0,50000	2,35E6	1,91E6	1,63E6	1,18E6	8,15E5	3,56E5	2,46E5	2,05E5	
0,52000	1,63E6	1,33E6	1,13E6	8,18E5	5,66E5	2,47E5	1,71E5	1,42E5	
0,54000	1,16E6	9,41E5	8,01E5	5,80E5	4,01E5	1,75E5	1,21E5	1,01E5	
0,56000	6,27E5	5,09E5	4,34E5	3,14E5	2,17E5	9,48E4	6,56E4	5,46E4	
0,58000	3,52E5	2,86E5	2,44E5	1,77E5	1,22E5	5,33E4	3,69E4	3,07E4	
0,60000	1,70E3	1,38E3	1,18E3	8,54E2	5,91E2	2,58E2	1,78E2	1,48E2	
5.4	0,00198	4,37E8	3,55E8	2,88E8	2,09E8	1,45E8	6,61E7	4,27E7	3,47E7
	0,00500	2,96E8	2,41E8	1,96E8	1,42E8	9,81E7	4,48E7	2,90E7	2,35E7
	0,01000	1,93E8	1,57E8	1,28E8	9,25E7	6,40E7	2,92E7	1,89E7	1,53E7
	0,02000	1,29E8	1,05E8	8,51E7	6,17E7	4,27E7	1,95E7	1,26E7	1,02E7
	0,04000	8,32E7	6,76E7	5,50E7	3,98E7	2,75E7	1,26E7	8,13E6	6,61E6

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.4	0,06000	6,44E7	5,24E7	4,26E7	3,08E7	2,13E7	9,75E6	6,29E6	5,12E6
	0,08000	5,01E7	4,07E7	3,31E7	2,40E7	1,66E7	7,58E6	4,90E6	3,98E6
	0,10000	4,12E7	3,35E7	2,72E7	1,97E7	1,37E7	6,24E6	4,03E6	3,27E6
	0,12000	3,44E7	2,79E7	2,27E7	1,64E7	1,14E7	5,20E6	3,36E6	2,73E6
	0,14000	2,95E7	2,39E7	1,95E7	1,41E7	9,75E6	4,46E6	2,88E6	2,34E6
	0,16000	2,58E7	2,09E7	1,70E7	1,23E7	8,53E6	3,90E6	2,52E6	2,05E6
	0,18000	2,29E7	1,86E7	1,51E7	1,10E7	7,59E6	3,47E6	2,24E6	1,82E6
	0,20000	2,06E7	1,68E7	1,36E7	9,87E6	6,83E6	3,12E6	2,01E6	1,64E6
	0,22000	1,80E7	1,47E7	1,19E7	8,63E6	5,97E6	2,73E6	1,76E6	1,43E6
	0,24000	1,59E7	1,29E7	1,05E7	7,62E6	5,27E6	2,41E6	1,56E6	1,26E6
	0,26000	1,42E7	1,15E7	9,38E6	6,80E6	4,70E6	2,15E6	1,39E6	1,13E6
	0,28000	1,28E7	1,04E7	8,45E6	6,12E6	4,23E6	1,94E6	1,25E6	1,02E6
	0,30000	1,16E7	9,42E6	7,66E6	5,55E6	3,84E6	1,75E6	1,13E6	9,21E5
	0,32000	1,02E7	8,26E6	6,72E6	4,86E6	3,37E6	1,54E6	9,93E5	8,07E5
	0,34000	8,99E6	7,31E6	5,94E6	4,30E6	2,98E6	1,36E6	8,79E5	7,14E5
	0,36000	8,00E6	6,50E6	5,28E6	3,83E6	2,65E6	1,21E6	7,81E5	6,35E5
	0,38000	7,14E6	5,81E6	4,72E6	3,42E6	2,37E6	1,08E6	6,98E5	5,67E5
	0,40000	6,44E6	5,24E6	4,26E6	3,08E6	2,13E6	9,75E5	6,29E5	5,12E5
	0,42000	5,28E6	4,29E6	3,49E6	2,53E6	1,75E6	7,99E5	5,16E5	4,20E5
	0,44000	4,37E6	3,55E6	2,89E6	2,09E6	1,45E6	6,62E5	4,27E5	3,47E5
0,46000	3,62E6	2,94E6	2,39E6	1,73E6	1,20E6	5,48E5	3,54E5	2,88E5	
0,48000	3,05E6	2,48E6	2,02E6	1,46E6	1,01E6	4,62E5	2,98E5	2,43E5	
0,50000	2,58E6	2,09E6	1,70E6	1,23E6	8,53E5	3,90E5	2,52E5	2,05E5	
0,52000	1,79E6	1,45E6	1,18E6	8,56E5	5,92E5	2,71E5	1,75E5	1,42E5	
0,54000	1,27E6	1,03E6	8,39E5	6,08E5	4,20E5	1,92E5	1,24E5	1,01E5	
0,56000	6,87E5	5,59E5	4,54E5	3,29E5	2,28E5	1,04E5	6,71E4	5,46E4	
0,58000	3,86E5	3,14E5	2,55E5	1,85E5	1,28E5	5,85E4	3,78E4	3,07E4	
0,60000	1,87E3	1,52E3	1,23E3	8,94E2	6,19E2	2,83E2	1,83E2	1,48E2	
5.5	0,00188	4,68E8	3,89E8	2,95E8	2,14E8	1,48E8	7,08E7	4,27E7	3,47E7
	0,00500	3,17E8	2,64E8	2,00E8	1,45E8	1,00E8	4,81E7	2,90E7	2,35E7
	0,01000	2,07E8	1,72E8	1,31E8	9,46E7	6,55E7	3,13E7	1,89E7	1,53E7

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.5	0,02000	1,38E8	1,15E8	8,71E7	6,31E7	4,37E7	2,09E7	1,26E7	1,02E7
	0,04000	8,91E7	7,41E7	5,62E7	4,07E7	2,82E7	1,35E7	8,13E6	6,61E6
	0,06000	6,90E7	5,74E7	4,35E7	3,15E7	2,18E7	1,04E7	6,29E6	5,12E6
	0,08000	5,37E7	4,47E7	3,39E7	2,45E7	1,70E7	8,13E6	4,90E6	3,98E6
	0,10000	4,42E7	3,67E7	2,79E7	2,02E7	1,40E7	6,69E6	4,03E6	3,27E6
	0,12000	3,68E7	3,06E7	2,32E7	1,68E7	1,16E7	5,57E6	3,36E6	2,73E6
	0,14000	3,16E7	2,63E7	1,99E7	1,44E7	1,00E7	4,78E6	2,88E6	2,34E6
	0,16000	2,76E7	2,30E7	1,74E7	1,26E7	8,73E6	4,18E6	2,52E6	2,05E6
	0,18000	2,46E7	2,04E7	1,55E7	1,12E7	7,76E6	3,72E6	2,24E6	1,82E6
	0,20000	2,21E7	1,84E7	1,39E7	1,01E7	6,98E6	3,34E6	2,01E6	1,64E6
	0,22000	1,93E7	1,61E7	1,22E7	8,83E6	6,11E6	2,92E6	1,76E6	1,43E6
	0,24000	1,71E7	1,42E7	1,08E7	7,80E6	5,39E6	2,58E6	1,56E6	1,26E6
	0,26000	1,52E7	1,27E7	9,60E6	6,95E6	4,81E6	2,30E6	1,39E6	1,13E6
	0,28000	1,37E7	1,14E7	8,65E6	6,26E6	4,33E6	2,07E6	1,25E6	1,02E6
	0,30000	1,24E7	1,03E7	7,84E6	5,68E6	3,93E6	1,88E6	1,13E6	9,21E5
	0,32000	1,09E7	9,06E6	6,87E6	4,98E6	3,44E6	1,65E6	9,93E5	8,07E5
	0,34000	9,64E6	8,02E6	6,08E6	4,41E6	3,05E6	1,46E6	8,79E5	7,14E5
	0,36000	8,57E6	7,13E6	5,41E6	3,92E6	2,71E6	1,30E6	7,81E5	6,35E5
	0,38000	7,65E6	6,37E6	4,83E6	3,50E6	2,42E6	1,16E6	6,98E5	5,67E5
	0,40000	6,90E6	5,74E6	4,35E6	3,15E6	2,18E6	1,04E6	6,29E5	5,12E5
	0,42000	5,66E6	4,71E6	3,57E6	2,59E6	1,79E6	8,57E5	5,16E5	4,20E5
	0,44000	4,69E6	3,90E6	2,96E6	2,14E6	1,48E6	7,09E5	4,27E5	3,47E5
	0,46000	3,88E6	3,23E6	2,45E6	1,77E6	1,23E6	5,87E5	3,54E5	2,88E5
	0,48000	3,27E6	2,72E6	2,06E6	1,50E6	1,03E6	4,95E5	2,98E5	2,43E5
	0,50000	2,76E6	2,30E6	1,74E6	1,26E6	8,73E5	4,18E5	2,52E5	2,05E5
	0,52000	1,92E6	1,59E6	1,21E6	8,76E5	6,06E5	2,90E5	1,75E5	1,42E5
	0,54000	1,36E6	1,13E6	8,58E5	6,22E5	4,30E5	2,06E5	1,24E5	1,01E5
	0,56000	7,36E5	6,12E5	4,65E5	3,37E5	2,33E5	1,11E5	6,71E4	5,46E4
	0,58000	4,14E5	3,44E5	2,61E5	1,89E5	1,31E5	6,27E4	3,78E4	3,07E4
	0,60000	2,00E3	1,66E3	1,26E3	9,15E2	6,33E2	3,03E2	1,83E2	1,48E2

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
5.6	0,00178	5,01E8	3,98E8	3,02E8	2,14E8	1,51E8	7,41E7	4,37E7	3,47E7	3,47E7	
	0,00500	3,40E8	2,70E8	2,05E8	1,45E8	1,03E8	5,03E7	2,96E7	2,35E7	2,35E7	
	0,01000	2,22E8	1,76E8	1,34E8	9,46E7	6,70E7	3,28E7	1,93E7	1,53E7	1,53E7	
	0,02000	1,48E8	1,17E8	8,91E7	6,31E7	4,47E7	2,19E7	1,29E7	1,02E7	1,02E7	
	0,04000	9,55E7	7,59E7	5,75E7	4,07E7	2,88E7	1,41E7	8,32E6	6,61E6	6,61E6	
	0,06000	7,40E7	5,87E7	4,46E7	3,15E7	2,23E7	1,09E7	6,44E6	5,12E6	5,12E6	
	0,08000	5,75E7	4,57E7	3,47E7	2,45E7	1,74E7	8,51E6	5,01E6	3,98E6	3,98E6	
	0,10000	4,73E7	3,76E7	2,85E7	2,02E7	1,43E7	7,00E6	4,12E6	3,27E6	3,27E6	
	0,12000	3,95E7	3,13E7	2,38E7	1,68E7	1,19E7	5,84E6	3,44E6	2,73E6	2,73E6	
	0,14000	3,38E7	2,69E7	2,04E7	1,44E7	1,02E7	5,00E6	2,95E6	2,34E6	2,34E6	
	0,16000	2,96E7	2,35E7	1,78E7	1,26E7	8,94E6	4,38E6	2,58E6	2,05E6	2,05E6	
	0,18000	2,63E7	2,09E7	1,59E7	1,12E7	7,95E6	3,89E6	2,29E6	1,82E6	1,82E6	
	0,20000	2,37E7	1,88E7	1,43E7	1,01E7	7,15E6	3,50E6	2,06E6	1,64E6	1,64E6	
	0,22000	2,07E7	1,64E7	1,25E7	8,83E6	6,25E6	3,06E6	1,80E6	1,43E6	1,43E6	
	0,24000	1,83E7	1,45E7	1,10E7	7,80E6	5,52E6	2,70E6	1,59E6	1,26E6	1,26E6	
	0,26000	1,63E7	1,29E7	9,82E6	6,95E6	4,92E6	2,41E6	1,42E6	1,13E6	1,13E6	
	0,28000	1,47E7	1,17E7	8,85E6	6,26E6	4,43E6	2,17E6	1,28E6	1,02E6	1,02E6	
	0,30000	1,33E7	1,06E7	8,02E6	5,68E6	4,02E6	1,97E6	1,16E6	9,21E5	9,21E5	
	0,32000	1,17E7	9,27E6	7,03E6	4,98E6	3,52E6	1,73E6	1,02E6	8,07E5	8,07E5	
	0,34000	1,03E7	8,20E6	6,22E6	4,41E6	3,12E6	1,53E6	8,99E5	7,14E5	7,14E5	
	0,36000	9,18E6	7,29E6	5,53E6	3,92E6	2,77E6	1,36E6	8,00E5	6,35E5	6,35E5	
	0,38000	8,20E6	6,51E6	4,94E6	3,50E6	2,48E6	1,21E6	7,14E5	5,67E5	5,67E5	
	0,40000	7,40E6	5,87E6	4,46E6	3,15E6	2,23E6	1,09E6	6,44E5	5,12E5	5,12E5	
	0,42000	6,06E6	4,82E6	3,65E6	2,59E6	1,83E6	8,97E5	5,28E5	4,20E5	4,20E5	
	0,44000	5,02E6	3,99E6	3,03E6	2,14E6	1,52E6	7,43E5	4,37E5	3,47E5	3,47E5	
	0,46000	4,16E6	3,30E6	2,50E6	1,77E6	1,26E6	6,15E5	3,62E5	2,88E5	2,88E5	
	0,48000	3,51E6	2,79E6	2,11E6	1,50E6	1,06E6	5,19E5	3,05E5	2,43E5	2,43E5	
	0,50000	2,96E6	2,35E6	1,78E6	1,26E6	8,93E5	4,38E5	2,58E5	2,05E5	2,05E5	
	0,52000	2,05E6	1,63E6	1,24E6	8,76E5	6,20E5	3,04E5	1,79E5	1,42E5	1,42E5	
	0,54000	1,46E6	1,16E6	8,78E5	6,22E5	4,40E5	2,16E5	1,27E5	1,01E5	1,01E5	
	0,56000	7,89E5	6,27E5	4,75E5	3,37E5	2,38E5	1,17E5	6,87E4	5,46E4	5,46E4	

Продолжение табл. 2

		E, кэВ							
L	B·10 ⁴ , Тл	1	2	4	8	10	20	30	40
5.6	0,58000	4,44E5	3,52E5	2,67E5	1,89E5	1,34E5	6,56E4	3,86E4	3,07E4
	0,60000	2,14E3	1,70E3	1,29E3	9,15E2	6,48E2	3,17E2	1,87E2	1,48E2
5.7	0,00168	5,13E8	4,07E8	3,02E8	2,14E8	1,55E8	7,76E7	4,37E7	3,47E7
	0,00500	3,48E8	2,77E8	2,05E8	1,45E8	1,05E8	5,27E7	2,96E7	2,35E7
	0,01000	2,27E8	1,80E8	1,34E8	9,46E7	6,86E7	3,44E7	1,93E7	1,53E7
	0,02000	1,51E8	1,20E8	8,91E7	6,31E7	4,57E7	2,29E7	1,29E7	1,02E7
	0,04000	9,77E7	7,76E7	5,75E7	4,07E7	2,95E7	1,48E7	8,32E6	6,61E6
	0,06000	7,57E7	6,01E7	4,46E7	3,15E7	2,29E7	1,15E7	6,44E6	5,12E6
	0,08000	5,89E7	4,68E7	3,47E7	2,45E7	1,78E7	8,91E6	5,01E6	3,98E6
	0,10000	4,84E7	3,85E7	2,85E7	2,02E7	1,46E7	7,33E6	4,12E6	3,27E6
	0,12000	4,04E7	3,21E7	2,38E7	1,68E7	1,22E7	6,11E6	3,44E6	2,73E6
	0,14000	3,46E7	2,75E7	2,04E7	1,44E7	1,05E7	5,24E6	2,95E6	2,34E6
	0,16000	3,03E7	2,41E7	1,78E7	1,26E7	9,14E6	4,58E6	2,58E6	2,05E6
	0,18000	2,69E7	2,14E7	1,59E7	1,12E7	8,13E6	4,07E6	2,29E6	1,82E6
	0,20000	2,42E7	1,92E7	1,43E7	1,01E7	7,31E6	3,67E6	2,06E6	1,64E6
	0,22000	2,12E7	1,68E7	1,25E7	8,83E6	6,40E6	3,21E6	1,80E6	1,43E6
	0,24000	1,87E7	1,49E7	1,10E7	7,80E6	5,65E6	2,83E6	1,59E6	1,26E6
	0,26000	1,67E7	1,33E7	9,82E6	6,95E6	5,04E6	2,53E6	1,42E6	1,13E6
	0,28000	1,50E7	1,19E7	8,85E6	6,26E6	4,54E6	2,27E6	1,28E6	1,02E6
	0,30000	1,36E7	1,08E7	8,02E6	5,68E6	4,11E6	2,06E6	1,16E6	9,21E5
	0,32000	1,19E7	9,49E6	7,03E6	4,98E6	3,61E6	1,81E6	1,02E6	8,07E5
	0,34000	1,06E7	8,39E6	6,22E6	4,41E6	3,19E6	1,60E6	8,99E5	7,14E5
	0,36000	9,40E6	7,46E6	5,53E6	3,92E6	2,84E6	1,42E6	8,00E5	6,35E5
	0,38000	8,39E6	6,67E6	4,94E6	3,50E6	2,53E6	1,27E6	7,14E5	5,67E5
	0,40000	7,57E6	6,01E6	4,46E6	3,15E6	2,29E6	1,15E6	6,44E5	5,12E5
	0,42000	6,21E6	4,93E6	3,65E6	2,59E6	1,87E6	9,39E5	5,28E5	4,20E5
	0,44000	5,14E6	4,08E6	3,03E6	2,14E6	1,55E6	7,78E5	4,37E5	3,47E5
	0,46000	4,25E6	3,38E6	2,50E6	1,77E6	1,28E6	6,44E5	3,62E5	2,88E5
	0,48000	3,59E6	2,85E6	2,11E6	1,50E6	1,08E6	5,43E5	3,05E5	2,43E5
	0,50000	3,03E6	2,40E6	1,78E6	1,26E6	9,14E5	4,58E5	2,58E5	2,05E5
	0,52000	2,10E6	1,67E6	1,24E6	8,76E5	6,35E5	3,18E5	1,79E5	1,42E5

Продолжение табл. 2

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
5.7	0,54000	1,49E6	1,18E6	8,78E5	6,22E5	4,50E5	2,26E5	1,27E5	1,01E5
	0,56000	8,07E5	6,41E5	4,75E5	3,37E5	2,44E5	1,22E5	6,87E4	5,46E4
	0,58000	4,54E5	3,61E5	2,67E5	1,89E5	1,37E5	6,87E4	3,86E4	3,07E4
	0,60000	2,19E3	1,74E3	1,29E3	9,15E2	6,63E2	3,32E2	1,87E2	1,48E2
5.8	0,00160	5,25E8	4,07E8	3,02E8	2,14E8	1,58E8	7,94E7	4,47E7	3,47E7
	0,00500	3,56E8	2,77E8	2,05E8	1,45E8	1,08E8	5,39E7	3,03E7	2,35E7
	0,01000	2,32E8	1,80E8	1,34E8	9,46E7	7,02E7	3,52E7	1,98E7	1,53E7
	0,02000	1,55E8	1,20E8	8,91E7	6,31E7	4,68E7	2,34E7	1,32E7	1,02E7
	0,04000	1,00E8	7,76E7	5,75E7	4,07E7	3,02E7	1,51E7	8,51E6	6,61E6
	0,06000	7,74E7	6,01E7	4,46E7	3,15E7	2,34E7	1,17E7	6,59E6	5,12E6
	0,08000	6,02E7	4,68E7	3,47E7	2,45E7	1,82E7	9,12E6	5,13E6	3,98E6
	0,10000	4,96E7	3,85E7	2,85E7	2,02E7	1,50E7	7,50E6	4,22E6	3,27E6
	0,12000	4,13E7	3,21E7	2,38E7	1,68E7	1,25E7	6,25E6	3,52E6	2,73E6
	0,14000	3,54E7	2,75E7	2,04E7	1,44E7	1,07E7	5,36E6	3,01E6	2,34E6
	0,16000	3,10E7	2,41E7	1,78E7	1,26E7	9,36E6	4,69E6	2,64E6	2,05E6
	0,18000	2,76E7	2,14E7	1,59E7	1,12E7	8,32E6	4,17E6	2,34E6	1,82E6
	0,20000	2,48E7	1,92E7	1,43E7	1,01E7	7,48E6	3,75E6	2,11E6	1,64E6
	0,22000	2,17E7	1,68E7	1,25E7	8,83E6	6,55E6	3,28E6	1,84E6	1,43E6
	0,24000	1,91E7	1,49E7	1,10E7	7,80E6	5,78E6	2,90E6	1,63E6	1,26E6
	0,26000	1,71E7	1,33E7	9,82E6	6,95E6	5,16E6	2,58E6	1,45E6	1,13E6
	0,28000	1,54E7	1,19E7	8,85E6	6,26E6	4,64E6	2,33E6	1,31E6	1,02E6
	0,30000	1,39E7	1,08E7	8,02E6	5,68E6	4,21E6	2,11E6	1,19E6	9,21E5
	0,32000	1,22E7	9,49E6	7,03E6	4,98E6	3,69E6	1,85E6	1,04E6	8,07E5
	0,34000	1,08E7	8,39E6	6,22E6	4,41E6	3,27E6	1,64E6	9,20E5	7,14E5
0,36000	9,61E6	7,46E6	5,53E6	3,92E6	2,90E6	1,46E6	8,18E5	6,35E5	
0,38000	8,59E6	6,67E6	4,94E6	3,50E6	2,59E6	1,30E6	7,31E5	5,67E5	
0,40000	7,74E6	6,01E6	4,46E6	3,15E6	2,34E6	1,17E6	6,59E5	5,12E5	
0,42000	6,35E6	4,93E6	3,65E6	2,59E6	1,92E6	9,61E5	5,41E5	4,20E5	
0,44000	5,26E6	4,08E6	3,03E6	2,14E6	1,59E6	7,96E5	4,47E5	3,47E5	
0,46000	4,35E6	3,38E6	2,50E6	1,77E6	1,31E6	6,59E5	3,70E5	2,88E5	
0,48000	3,67E6	2,85E6	2,11E6	1,50E6	1,11E6	5,56E5	3,13E5	2,43E5	

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
5.8	0,50000	3,10E6	2,40E6	1,78E6	1,26E6	9,35E5	4,69E5	2,64E5	2,05E5	
	0,52000	2,15E6	1,67E6	1,24E6	8,76E5	6,50E5	3,26E5	1,83E5	1,42E5	
	0,54000	1,53E6	1,18E6	8,78E5	6,22E5	4,61E5	2,31E5	1,30E5	1,01E5	
	0,56000	8,26E5	6,41E5	4,75E5	3,37E5	2,49E5	1,25E5	7,03E4	5,46E4	
	0,58000	4,65E5	3,61E5	2,67E5	1,89E5	1,40E5	7,03E4	3,95E4	3,07E4	
	0,60000	2,25E3	1,74E3	1,29E3	9,15E2	6,78E2	3,40E2	1,91E2	1,48E2	
	5.9	0,00152	5,25E8	4,07E8	3,02E8	2,14E8	1,62E8	8,32E7	4,57E7	3,47E7
		0,00500	3,56E8	2,77E8	2,05E8	1,45E8	1,10E8	5,65E7	3,10E7	2,35E7
		0,01000	2,32E8	1,80E8	1,34E8	9,46E7	7,18E7	3,68E7	2,02E7	1,53E7
		0,02000	1,55E8	1,20E8	8,91E7	6,31E7	4,79E7	2,45E7	1,35E7	1,02E7
0,04000		1,00E8	7,76E7	5,75E7	4,07E7	3,09E7	1,59E7	8,71E6	6,61E6	
0,06000		7,74E7	6,01E7	4,46E7	3,15E7	2,39E7	1,23E7	6,74E6	5,12E6	
0,08000		6,02E7	4,68E7	3,47E7	2,45E7	1,86E7	9,55E6	5,25E6	3,98E6	
0,10000		4,96E7	3,85E7	2,85E7	2,02E7	1,53E7	7,86E6	4,32E6	3,27E6	
0,12000		4,13E7	3,21E7	2,38E7	1,68E7	1,28E7	6,55E6	3,60E6	2,73E6	
0,14000		3,54E7	2,75E7	2,04E7	1,44E7	1,09E7	5,61E6	3,08E6	2,34E6	
0,16000		3,10E7	2,41E7	1,78E7	1,26E7	9,57E6	4,91E6	2,70E6	2,05E6	
0,18000		2,76E7	2,14E7	1,59E7	1,12E7	8,51E6	4,37E6	2,40E6	1,82E6	
0,20000		2,48E7	1,92E7	1,43E7	1,01E7	7,66E6	3,93E6	2,16E6	1,64E6	
0,22000		2,17E7	1,68E7	1,25E7	8,83E6	6,70E6	3,43E6	1,89E6	1,43E6	
0,24000		1,91E7	1,49E7	1,10E7	7,80E6	5,92E6	3,03E6	1,67E6	1,26E6	
0,26000		1,71E7	1,33E7	9,82E6	6,95E6	5,28E6	2,71E6	1,49E6	1,13E6	
0,28000		1,54E7	1,19E7	8,85E6	6,26E6	4,75E6	2,44E6	1,34E6	1,02E6	
0,30000		1,39E7	1,08E7	8,02E6	5,68E6	4,31E6	2,21E6	1,21E6	9,21E5	
0,32000		1,22E7	9,49E6	7,03E6	4,98E6	3,78E6	1,94E6	1,06E6	8,07E5	
0,34000	1,08E7	8,39E6	6,22E6	4,41E6	3,34E6	1,71E6	9,42E5	7,14E5		
0,36000	9,61E6	7,46E6	5,53E6	3,92E6	2,97E6	1,52E6	8,37E5	6,35E5		
0,38000	8,59E6	6,67E6	4,94E6	3,50E6	2,65E6	1,36E6	7,48E5	5,67E5		
0,40000	7,74E6	6,01E6	4,46E6	3,15E6	2,39E6	1,23E6	6,74E5	5,12E5		
0,42000	6,35E6	4,93E6	3,65E6	2,59E6	1,96E6	1,01E6	5,53E5	4,20E5		
0,44000	5,26E6	4,08E6	3,03E6	2,14E6	1,62E6	8,33E5	4,58E5	3,47E5		

Продолжение табл. 2

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
5.9	0,46000	4,35E6	3,38E6	2,50E6	1,77E6	1,34E6	6,90E5	3,79E5	2,88E5	
	0,48000	3,67E6	2,85E6	2,11E6	1,50E6	1,13E6	5,82E5	3,20E5	2,43E5	
	0,50000	3,10E6	2,40E6	1,78E6	1,26E6	9,57E5	4,91E5	2,70E5	2,05E5	
	0,52000	2,15E6	1,67E6	1,24E6	8,76E5	6,65E5	3,41E5	1,87E5	1,42E5	
	0,54000	1,53E6	1,18E6	8,78E5	6,22E5	4,72E5	2,42E5	1,33E5	1,01E5	
	0,56000	8,26E5	6,41E5	4,75E5	3,37E5	2,55E5	1,31E5	7,20E4	5,46E4	
	0,58000	4,65E5	3,61E5	2,67E5	1,89E5	1,44E5	7,36E4	4,05E4	3,07E4	
	0,60000	2,25E3	1,74E3	1,29E3	9,15E2	6,94E2	3,56E2	1,96E2	1,48E2	
	6.0	0,00144	5,37E8	4,07E8	3,02E8	2,14E8	1,62E8	8,71E7	4,68E7	3,47E7
		0,00500	2,79E8	2,11E8	1,57E8	1,11E8	8,42E7	4,52E7	2,43E7	1,80E7
0,01000		1,86E8	1,41E8	1,05E8	7,40E7	5,61E7	3,01E7	1,62E7	1,20E7	
0,02000		1,13E8	8,58E7	6,36E7	4,50E7	3,41E7	1,83E7	9,85E6	7,30E6	
0,04000		7,11E7	5,39E7	4,00E7	2,83E7	2,15E7	1,15E7	6,19E6	4,59E6	
0,06000		5,42E7	4,11E7	3,05E7	2,16E7	1,64E7	8,79E6	4,72E6	3,50E6	
0,08000		4,28E7	3,25E7	2,41E7	1,70E7	1,29E7	6,94E6	3,73E6	2,76E6	
0,10000		3,56E7	2,70E7	2,00E7	1,42E7	1,08E7	5,78E6	3,10E6	2,30E6	
0,12000		3,00E7	2,28E7	1,69E7	1,20E7	9,07E6	4,87E6	2,62E6	1,94E6	
0,14000		2,60E7	1,97E7	1,46E7	1,03E7	7,85E6	4,21E6	2,26E6	1,68E6	
0,16000	2,29E7	1,74E7	1,29E7	9,13E6	6,92E6	3,72E6	2,00E6	1,48E6		
0,18000	2,05E7	1,56E7	1,15E7	8,17E6	6,20E6	3,33E6	1,79E6	1,33E6		
0,20000	1,86E7	1,41E7	1,05E7	7,40E6	5,61E6	3,01E6	1,62E6	1,20E6		
0,22000	1,64E7	1,24E7	9,22E6	6,53E6	4,95E6	2,66E6	1,43E6	1,06E6		
0,24000	1,46E7	1,11E7	8,21E6	5,81E6	4,41E6	2,37E6	1,27E6	9,42E5		
0,26000	1,31E7	9,94E6	7,37E6	5,22E6	3,96E6	2,13E6	1,14E6	8,46E5		
0,28000	1,19E7	9,02E6	6,68E6	4,73E6	3,59E6	1,93E6	1,04E6	7,67E5		
0,30000	1,08E7	8,22E6	6,10E6	4,32E6	3,27E6	1,76E6	9,44E5	7,00E5		
0,32000	9,34E6	7,09E6	5,25E6	3,72E6	2,82E6	1,51E6	8,14E5	6,03E5		
0,34000	8,13E6	6,17E6	4,57E6	3,24E6	2,46E6	1,32E6	7,08E5	5,25E5		
0,36000	7,12E6	5,40E6	4,00E6	2,84E6	2,15E6	1,15E6	6,20E5	4,60E5		
0,38000	6,27E6	4,75E6	3,52E6	2,50E6	1,89E6	1,02E6	5,46E5	4,05E5		
0,40000	5,58E6	4,23E6	3,14E6	2,22E6	1,68E6	9,04E5	4,86E5	3,60E5		

Продолжение табл. 2

		E, кэВ									
L	B·10 ⁴ , Тл	1	2	4	8	10	20	30	40		
6.0	0,42000	4,61E6	3,50E6	2,59E6	1,84E6	1,39E6	7,48E5	4,02E5	2,98E5		
	0,44000	3,85E6	2,92E6	2,17E6	1,53E6	1,16E6	6,25E5	3,35E5	2,49E5		
	0,46000	3,22E6	2,44E6	1,81E6	1,28E6	9,71E5	5,21E5	2,80E5	2,08E5		
	0,48000	2,73E6	2,07E6	1,54E6	1,09E6	8,25E5	4,43E5	2,38E5	1,76E5		
	0,50000	2,32E6	1,76E6	1,31E6	9,25E5	7,02E5	3,77E5	2,02E5	1,50E5		
	0,52000	1,67E6	1,27E6	9,41E5	6,66E5	5,05E5	2,71E5	1,46E5	1,08E5		
	0,54000	1,23E6	9,32E5	6,91E5	4,89E5	3,71E5	1,99E5	1,07E5	7,94E4		
	0,56000	6,63E5	5,03E5	3,73E5	2,64E5	2,00E5	1,08E5	5,77E4	4,28E4		
	0,58000	3,72E5	2,82E5	2,09E5	1,48E5	1,12E5	6,03E4	3,24E4	2,40E4		
	0,60000	2,02E3	1,53E3	1,13E3	8,03E2	6,09E2	3,27E2	1,76E2	1,30E2		
6.1	0,00137	5,37E8	4,07E8	3,02E8	2,14E8	1,62E8	9,12E7	4,79E7	3,39E7		
	0,00500	2,79E8	2,11E8	1,57E8	1,11E8	8,42E7	4,73E7	2,48E7	1,76E7		
	0,01000	1,86E8	1,41E8	1,05E8	7,40E7	5,61E7	3,16E7	1,66E7	1,17E7		
	0,02000	1,13E8	8,58E7	6,36E7	4,50E7	3,41E7	1,92E7	1,01E7	7,13E6		
	0,04000	7,11E7	5,39E7	4,00E7	2,83E7	2,15E7	1,21E7	6,34E6	4,49E6		
	0,06000	5,42E7	4,11E7	3,05E7	2,16E7	1,64E7	9,21E6	4,83E6	3,42E6		
	0,08000	4,28E7	3,25E7	2,41E7	1,70E7	1,29E7	7,27E6	3,81E6	2,70E6		
	0,10000	3,56E7	2,70E7	2,00E7	1,42E7	1,08E7	6,05E6	3,17E6	2,25E6		
	0,12000	3,00E7	2,28E7	1,69E7	1,20E7	9,07E6	5,10E6	2,68E6	1,89E6		
	0,14000	2,60E7	1,97E7	1,46E7	1,03E7	7,85E6	4,41E6	2,32E6	1,64E6		
	0,16000	2,29E7	1,74E7	1,29E7	9,13E6	6,92E6	3,89E6	2,04E6	1,45E6		
	0,18000	2,05E7	1,56E7	1,15E7	8,17E6	6,20E6	3,49E6	1,83E6	1,30E6		
	0,20000	1,86E7	1,41E7	1,05E7	7,40E6	5,61E6	3,16E6	1,66E6	1,17E6		
	0,22000	1,64E7	1,24E7	9,22E6	6,53E6	4,95E6	2,78E6	1,46E6	1,03E6		
	0,24000	1,46E7	1,11E7	8,21E6	5,81E6	4,41E6	2,48E6	1,30E6	9,21E5		
	0,26000	1,31E7	9,94E6	7,37E6	5,22E6	3,96E6	2,23E6	1,17E6	8,27E5		
	0,28000	1,19E7	9,02E6	6,68E6	4,73E6	3,59E6	2,02E6	1,06E6	7,50E5		
	0,30000	1,08E7	8,22E6	6,10E6	4,32E6	3,27E6	1,84E6	9,66E5	6,84E5		
	0,32000	9,34E6	7,09E6	5,25E6	3,72E6	2,82E6	1,59E6	8,33E5	5,89E5		
	0,34000	8,13E6	6,17E6	4,57E6	3,24E6	2,46E6	1,38E6	7,25E5	5,13E5		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
6.1	0,36000	7,12E6	5,40E6	4,00E6	2,84E6	2,15E6	1,21E6	6,35E5	4,49E5	
	0,38000	6,27E6	4,75E6	3,52E6	2,50E6	1,89E6	1,06E6	5,59E5	3,95E5	
	0,40000	5,58E6	4,23E6	3,14E6	2,22E6	1,68E6	9,47E5	4,97E5	3,52E5	
	0,42000	4,61E6	3,50E6	2,59E6	1,84E6	1,39E6	7,83E5	4,11E5	2,91E5	
	0,44000	3,85E6	2,92E6	2,17E6	1,53E6	1,16E6	6,54E5	3,43E5	2,43E5	
	0,46000	3,22E6	2,44E6	1,81E6	1,28E6	9,71E5	5,46E5	2,87E5	2,03E5	
	0,48000	2,73E6	2,07E6	1,54E6	1,09E6	8,25E5	4,64E5	2,44E5	1,72E5	
	0,50000	2,32E6	1,76E6	1,31E6	9,25E5	7,02E5	3,95E5	2,07E5	1,47E5	
	0,52000	1,67E6	1,27E6	9,41E5	6,66E5	5,05E5	2,84E5	1,49E5	1,06E5	
	0,54000	1,23E6	9,32E5	6,91E5	4,89E5	3,71E5	2,09E5	1,10E5	7,75E4	
	0,56000	6,63E5	5,03E5	3,73E5	2,64E5	2,00E5	1,13E5	5,91E4	4,18E4	
	0,58000	3,72E5	2,82E5	2,09E5	1,48E5	1,12E5	6,31E4	3,31E4	2,35E4	
	0,60000	2,02E3	1,53E3	1,13E3	8,03E2	6,09E2	3,42E2	1,80E2	1,27E2	
	6.2	0,00131	5,37E8	4,07E8	2,95E8	2,09E8	1,62E8	9,12E7	4,90E7	3,31E7
		0,00500	2,79E8	2,11E8	1,53E8	1,08E8	8,42E7	4,73E7	2,54E7	1,72E7
		0,01000	1,86E8	1,41E8	1,02E8	7,23E7	5,61E7	3,16E7	1,70E7	1,15E7
0,02000		1,13E8	8,58E7	6,21E7	4,40E7	3,41E7	1,92E7	1,03E7	6,97E6	
0,04000		7,11E7	5,39E7	3,91E7	2,77E7	2,15E7	1,21E7	6,48E6	4,38E6	
0,06000		5,42E7	4,11E7	2,98E7	2,11E7	1,64E7	9,21E6	4,94E6	3,34E6	
0,08000		4,28E7	3,25E7	2,35E7	1,66E7	1,29E7	7,27E6	3,90E6	2,64E6	
0,10000		3,56E7	2,70E7	1,96E7	1,39E7	1,08E7	6,05E6	3,25E6	2,20E6	
0,12000		3,00E7	2,28E7	1,65E7	1,17E7	9,07E6	5,10E6	2,74E6	1,85E6	
0,14000		2,60E7	1,97E7	1,43E7	1,01E7	7,85E6	4,41E6	2,37E6	1,60E6	
0,16000		2,29E7	1,74E7	1,26E7	8,92E6	6,92E6	3,89E6	2,09E6	1,41E6	
0,18000		2,05E7	1,56E7	1,13E7	7,99E6	6,20E6	3,49E6	1,87E6	1,27E6	
0,20000		1,86E7	1,41E7	1,02E7	7,23E6	5,61E6	3,16E6	1,70E6	1,15E6	
0,22000		1,64E7	1,24E7	9,01E6	6,38E6	4,95E6	2,78E6	1,50E6	1,01E6	
0,24000		1,46E7	1,11E7	8,02E6	5,68E6	4,41E6	2,48E6	1,33E6	9,00E5	
0,26000		1,31E7	9,94E6	7,20E6	5,10E6	3,96E6	2,23E6	1,20E6	8,08E5	
0,28000	1,19E7	9,02E6	6,53E6	4,62E6	3,59E6	2,02E6	1,08E6	7,33E5		
0,30000	1,08E7	8,22E6	5,96E6	4,22E6	3,27E6	1,84E6	9,89E5	6,68E5		

L	B · 10 ⁴ , Тл	E, кэВ.								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
6.2	0,32000	9,34E7	7,09E6	5,13E6	3,63E6	2,82E6	1,59E6	8,52E5	5,76E5	
	0,34000	8,13E6	6,17E6	4,47E6	3,16E6	2,46E6	1,38E6	7,42E5	5,02E5	
	0,36000	7,12E6	5,40E6	3,91E6	2,77E6	2,15E6	1,21E6	6,50E5	4,39E5	
	0,38000	6,27E6	4,75E6	3,44E6	2,44E6	1,89E6	1,06E6	5,72E5	3,86E5	
	0,40000	5,58E6	4,23E6	3,06E6	2,17E6	1,68E6	9,47E5	5,09E5	3,44E5	
	0,42000	4,61E6	3,50E6	2,54E6	1,79E6	1,39E6	7,83E5	4,21E5	2,84E5	
	0,44000	3,85E6	2,92E6	2,12E6	1,50E6	1,16E6	6,54E5	3,51E5	2,37E5	
	0,46000	3,22E6	2,44E6	1,77E6	1,25E6	9,71E5	5,46E5	2,93E5	1,98E5	
	0,48000	2,73E6	2,07E6	1,50E6	1,06E6	8,25E5	4,64E5	2,49E5	1,69E5	
	0,50000	2,32E6	1,76E6	1,28E6	9,04E5	7,02E5	3,95E5	2,12E5	1,43E5	
	0,52000	1,67E6	1,27E6	9,20E5	6,51E5	5,05E5	2,84E5	1,53E5	1,03E5	
	0,54000	1,23E6	9,32E5	6,75E5	4,78E5	3,71E5	2,09E5	1,12E5	7,58E4	
	0,56000	6,63E5	5,03E5	3,64E5	2,58E5	2,00E5	1,13E5	6,05E4	4,09E4	
	0,58000	3,72E5	2,82E5	2,04E5	1,45E5	1,12E5	6,31E4	3,39E4	2,29E4	
	0,60000	2,02E3	1,53E3	1,11E3	7,84E2	6,09E2	3,42E2	1,84E2	1,24E2	
	6.3	0,00125	5,37E8	3,98E8	2,95E8	2,09E8	1,58E8	9,12E7	4,90E7	3,24E7
		0,00500	2,79E8	2,07E8	1,53E8	1,08E8	8,23E7	4,73E7	2,54E7	1,68E7
		0,01000	1,86E8	1,38E8	1,02E8	7,23E7	5,49E7	3,16E7	1,70E7	1,12E7
		0,02000	1,13E8	8,38E7	6,21E7	4,40E7	3,34E7	1,92E7	1,03E7	6,81E6
		0,04000	7,11E7	5,27E7	3,91E7	2,77E7	2,10E7	1,21E7	6,48E6	4,28E6
0,06000		5,42E7	4,02E7	2,98E7	2,11E7	1,60E7	9,21E6	4,94E6	3,27E6	
0,08000		4,28E7	3,17E7	2,35E7	1,66E7	1,26E7	7,27E6	3,90E6	2,58E6	
0,10000		3,56E7	2,64E7	1,96E7	1,39E7	1,05E7	6,05E6	3,25E6	2,15E6	
0,12000		3,00E7	2,23E7	1,65E7	1,17E7	8,86E6	5,10E6	2,74E6	1,81E6	
0,14000		2,60E7	1,93E7	1,43E7	1,01E7	7,67E6	4,41E6	2,37E6	1,57E6	
0,16000		2,29E7	1,70E7	1,26E7	8,92E6	6,76E6	3,89E6	2,09E6	1,38E6	
0,18000		2,05E7	1,52E7	1,13E7	7,99E6	6,06E6	3,49E6	1,87E6	1,24E6	
0,20000		1,86E7	1,38E7	1,02E7	7,23E6	5,49E6	3,16E6	1,70E6	1,12E6	
0,22000		1,64E7	1,22E7	9,01E6	6,38E6	4,84E6	2,78E6	1,50E6	9,88E5	
0,24000		1,46E7	1,08E7	8,02E6	5,68E6	4,31E6	2,48E6	1,33E6	8,79E5	
0,26000		1,31E7	9,72E6	7,20E6	5,10E6	3,87E6	2,23E6	1,20E6	7,90E5	

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
6 3	0,28000	1,19E7	8,81E6	6,53E6	4,62E6	3,51E6	2,02E6	1,08E6	7,16E5	
	0,30000	1,08E7	8,04E6	5,96E6	4,22E6	3,20E6	1,84E6	9,89E5	6,53E5	
	0,32000	9,34E6	6,92E6	5,13E6	3,63E6	2,76E6	1,59E6	8,52E5	5,63E5	
	0,34000	8,13E6	6,03E6	4,47E6	3,16E6	2,40E6	1,38E6	7,42E5	4,90E5	
	0,36000	7,12E6	5,28E6	3,91E6	2,77E6	2,10E6	1,21E6	6,50E5	4,29E5	
	0,38000	6,27E6	4,65E6	3,44E6	2,44E6	1,85E6	1,06E6	5,72E5	3,78E5	
	0,40000	5,58E6	4,13E6	3,06E6	2,17E6	1,65E6	9,47E5	5,09E5	3,36E5	
	0,42000	4,61E6	3,42E6	2,54E6	1,79E6	1,36E6	7,83E5	4,21E5	2,78E5	
	0,44000	3,85E6	2,85E6	2,12E6	1,50E6	1,14E6	6,54E5	3,51E5	2,32E5	
	0,46000	3,22E6	2,38E6	1,77E6	1,25E6	9,49E5	5,46E5	2,93E5	1,94E5	
	0,48000	2,73E6	2,03E6	1,50E6	1,06E6	8,07E5	4,64E5	2,49E5	1,65E5	
	0,50000	2,32E6	1,72E6	1,28E6	9,04E5	6,86E5	3,95E5	2,12E5	1,40E5	
	0,52000	1,67E6	1,24E6	9,20E5	6,51E5	4,94E5	2,84E5	1,53E5	1,01E5	
	0,54000	1,23E6	9,11E5	6,75E5	4,78E5	3,63E5	2,09E5	1,12E5	7,41E4	
	0,56000	6,63E5	4,91E5	3,64E5	2,58E5	1,96E5	1,13E5	6,05E4	3,99E4	
	0,58000	3,72E5	2,76E5	2,04E5	1,45E5	1,10E5	6,31E4	3,39E4	2,24E4	
	0,60000	2,02E3	1,49E3	1,11E3	7,84E2	5,95E2	3,42E2	1,84E2	1,22E2	
	6 4	0,00119	5,37E8	3,98E8	2,88E8	2,04E8	1,58E8	8,91E7	4,79E7	3,24E7
		0,00500	2,79E8	2,07E8	1,50E8	1,06E8	8,23E7	4,63E7	2,48E7	1,68E7
		0,01000	1,86E8	1,38E8	1,00E8	7,07E7	5,49E7	3,08E7	1,66E7	1,12E7
0,02000		1,13E8	8,38E7	6,07E7	4,30E7	3,34E7	1,88E7	1,01E7	6,81E6	
0,04000		7,11E7	5,27E7	3,82E7	2,70E7	2,10E7	1,18E7	6,34E6	4,28E6	
0,06000		5,42E7	4,02E7	2,91E7	2,06E7	1,60E7	9,00E6	4,83E6	3,27E6	
0,08000		4,28E7	3,17E7	2,30E7	1,63E7	1,26E7	7,10E6	3,81E6	2,58E6	
0,10000		3,56E7	2,64E7	1,91E7	1,35E7	1,05E7	5,91E6	3,17E6	2,15E6	
0,12000		3,00E7	2,23E7	1,61E7	1,14E7	8,86E6	4,98E6	2,68E6	1,81E6	
0,14000		2,60E7	1,93E7	1,40E7	9,88E6	7,67E6	4,31E6	2,32E6	1,57E6	
0,16000		2,29E7	1,70E7	1,23E7	8,71E6	6,76E6	3,80E6	2,04E6	1,38E6	
0,18000		2,05E7	1,52E7	1,10E7	7,80E6	6,06E6	3,41E6	1,83E6	1,24E6	
0,20000	1,86E7	1,38E7	1,00E7	7,07E6	5,49E6	3,08E6	1,66E6	1,12E6		
0,22000	1,64E7	1,22E7	8,80E6	6,23E6	4,84E6	2,72E6	1,46E6	9,88E5		

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
6.4	0,24000	1,46E7	1,08E7	7,84E6	5,55E6	4,31E6	2,42E6	1,30E6	8,79E5
	0,26000	1,31E7	9,72E6	7,04E6	4,98E6	3,87E6	2,18E6	1,17E6	7,90E5
	0,28000	1,19E7	8,81E6	6,38E6	4,52E6	3,51E6	1,97E6	1,06E6	7,16E5
	0,30000	1,08E7	8,04E6	5,82E6	4,12E6	3,20E6	1,80E6	9,66E5	6,53E5
	0,32000	9,34E6	6,92E6	5,02E6	3,55E6	2,76E6	1,55E6	8,33E5	5,63E5
	0,34000	8,13E6	6,03E6	4,37E6	3,09E6	2,40E6	1,35E6	7,25E5	4,90E5
	0,36000	7,12E6	5,28E6	3,82E6	2,71E6	2,10E6	1,18E6	6,35E5	4,29E5
	0,38000	6,27E6	4,65E6	3,37E6	2,38E6	1,85E6	1,04E6	5,59E5	3,78E5
	0,40000	5,58E6	4,13E6	2,99E6	2,12E6	1,65E6	9,25E5	4,97E5	3,36E5
	0,42000	4,61E6	3,42E6	2,48E6	1,75E6	1,36E6	7,66E5	4,11E5	2,78E5
	0,44000	3,85E6	2,85E6	2,07E6	1,46E6	1,14E6	6,39E5	3,43E5	2,32E5
	0,46000	3,22E6	2,38E6	1,73E6	1,22E6	9,49E5	5,34E5	2,87E5	1,94E5
	0,48000	2,73E6	2,03E6	1,47E6	1,04E6	8,07E5	4,54E5	2,44E5	1,65E5
	0,50000	2,32E6	1,72E6	1,25E6	8,83E5	6,86E5	3,86E5	2,07E5	1,40E5
	0,52000	1,67E6	1,24E6	8,99E5	6,36E5	4,94E5	2,78E5	1,49E5	1,01E5
	0,54000	1,23E6	9,11E5	6,60E5	4,67E5	3,63E5	2,04E5	1,10E5	7,41E4
	0,56000	6,63E5	4,91E5	3,56E5	2,52E5	1,96E5	1,10E5	5,91E4	3,99E4
	0,58000	3,72E5	2,76E5	2,00E5	1,41E5	1,10E5	6,17E4	3,31E4	2,24E4
	0,60000	2,02E3	1,49E3	1,08E3	7,67E2	5,95E2	3,35E2	1,80E2	1,22E2
	6.5	0,00114	5,37E8	3,98E8	2,88E8	2,04E8	1,58E8	8,91E7	4,79E7
0,00500		2,79E8	2,07E8	1,50E8	1,06E8	8,23E7	4,63E7	2,48E7	1,68E7
0,01000		1,86E8	1,38E8	1,00E8	7,07E7	5,49E7	3,08E6	1,66E7	1,12E7
0,02000		1,13E8	8,38E7	6,07E7	4,30E7	3,34E7	1,88E7	1,01E7	6,81E6
0,04000		7,11E7	5,27E7	3,82E7	2,70E7	2,10E7	1,18E7	6,34E6	4,28E6
0,06000		5,42E7	4,02E7	2,91E7	2,06E7	1,60E7	9,00E6	4,83E6	3,27E6
0,08000		4,28E7	3,17E7	2,30E7	1,63E7	1,26E7	7,10E6	3,81E6	2,58E6
0,10000		3,56E7	2,64E7	1,91E7	1,35E7	1,05E7	5,91E6	3,17E6	2,15E6
0,12000		3,00E7	2,23E7	1,61E7	1,14E7	8,86E6	4,98E6	2,68E6	1,81E6
0,14000		2,60E7	1,93E7	1,40E7	9,88E6	7,67E6	4,31E6	2,32E6	1,57E6
0,16000		2,29E7	1,70E7	1,23E7	8,71E6	6,76E6	3,80E6	2,04E6	1,38E6
0,18000		2,05E7	1,52E7	1,10E7	7,80E6	6,06E6	3,41E6	1,83E6	1,24E6

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
65	0,20000	1,86E7	1,38E7	1,00E7	7,07E6	5,49E6	3,08E6	1,66E6	1,12E6
	0,22000	1,64E7	1,22E7	8,80E6	6,23E6	4,84E6	2,72E6	1,46E6	9,88E5
	0,24000	1,46E7	1,08E7	7,84E6	5,55E6	4,31E6	2,42E6	1,30E6	8,79E5
	0,26000	1,31E7	9,72E6	7,04E6	4,98E6	3,87E6	2,18E6	1,17E6	7,90E5
	0,28000	1,19E7	8,81E6	6,38E6	4,52E6	3,51E6	1,97E6	1,06E6	7,16E5
	0,30000	1,08E7	8,04E6	5,82E6	4,12E6	3,20E6	1,80E6	9,66E5	6,53E5
	0,32000	9,34E6	6,92E6	5,02E6	3,55E6	2,76E6	1,55E6	8,33E5	5,63E5
	0,34000	8,13E6	6,03E6	4,37E6	3,09E6	2,40E6	1,35E6	7,25E5	4,90E5
	0,36000	7,12E6	5,28E6	3,82E6	2,71E6	2,10E6	1,18E6	6,35E5	4,29E5
	0,38000	6,27E6	4,65E6	3,37E6	2,38E6	1,85E5	1,04E6	5,59E5	3,78E5
	0,40000	5,58E6	4,13E6	2,99E6	2,12E6	1,65E6	9,25E5	4,97E5	3,36E5
	0,42000	4,61E6	3,42E6	2,48E6	1,75E6	1,36E6	7,66E5	4,11E5	2,78E5
	0,44000	3,85E6	2,85E6	2,07E6	1,46E6	1,14E6	6,39E5	3,43E5	2,32E5
	0,46000	3,22E6	2,38E6	1,73E6	1,22E6	9,49E5	5,34E5	2,87E5	1,94E5
	0,48000	2,73E6	2,03E6	1,47E6	1,04E6	8,07E5	4,54E5	2,44E5	1,65E5
	0,50000	2,32E6	1,72E6	1,25E6	8,83E5	6,86E5	3,86E5	2,07E5	1,40E5
	0,52000	1,67E6	1,24E6	8,99E5	6,36E5	4,94E5	2,78E5	1,49E5	1,01E5
	0,54000	1,23E6	9,11E5	6,60E5	4,67E5	3,63E5	2,04E5	1,10E5	7,41E4
	0,56000	6,63E5	4,91E5	3,56E5	2,52E5	1,96E5	1,10E5	5,91E4	3,99E4
	0,58000	3,72E5	2,76E5	2,00E5	1,41E5	1,10E5	6,17E4	3,31E4	2,24E4
0,60000	2,02E3	1,49E3	1,08E3	7,67E2	5,95E2	3,35E2	1,80E2	1,22E2	
66	0,00109	5,37E8	3,98E8	2,82E8	2,00E8	1,55E8	8,71E7	4,68E7	3,16E7
	0,00500	2,79E8	2,07E8	1,46E8	1,04E8	8,04E7	4,52E7	2,43E7	1,64E7
	0,01000	1,86E8	1,38E8	9,75E7	6,91E7	5,36E7	3,01E7	1,62E7	1,09E7
	0,02000	1,13E8	8,38E7	5,93E7	4,20E7	3,26E7	1,83E7	9,85E6	6,66E6
	0,04000	7,11E7	5,27E7	3,73E7	2,64E7	2,05E7	1,15E7	6,19E6	4,19E6
	0,06000	5,42E7	4,02E7	2,84E7	2,01E7	1,56E7	8,79E6	4,72E6	3,19E6
	0,08000	4,28E7	3,17E7	2,25E7	1,59E7	1,23E7	6,94E6	3,73E6	2,52E6
	0,10000	3,56E7	2,64E7	1,87E7	1,32E7	1,03E7	5,78E6	3,10E6	2,10E6
	0,12000	3,00E7	2,23E7	1,58E7	1,12E7	8,66E6	4,87E6	2,62E6	1,77E6
	0,14000	2,60E7	1,93E7	1,36E7	9,65E6	7,49E6	4,21E6	2,26E6	1,53E6

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
6.6	0,16000	2,29E7	1,70E7	1,20E7	8,52E6	6,61E6	3,72E6	2,00E6	1,35E6		
	0,18000	2,05E7	1,52E7	1,08E7	7,63E6	5,92E6	3,33E6	1,79E6	1,21E6		
	0,20000	1,86E7	1,38E7	9,75E6	6,91E6	5,36E6	3,01E6	1,62E6	1,09E6		
	0,22000	1,64E7	1,22E7	8,60E6	6,09E6	4,73E6	2,66E6	1,43E6	9,65E5		
	0,24000	1,46E7	1,08E7	7,66E6	5,42E6	4,21E6	2,37E6	1,27E6	8,59E5		
	0,26000	1,31E7	9,72E6	6,88E6	4,87E6	3,78E6	2,13E6	1,14E6	7,72E5		
	0,28000	1,19E7	8,81E6	6,24E6	4,42E6	3,43E6	1,93E6	1,04E6	7,00E5		
	0,30000	1,08E7	8,04E6	5,69E6	4,03E6	3,13E6	1,76E6	9,44E5	6,38E5		
	0,32000	9,34E6	6,92E6	4,90E6	3,47E6	2,69E6	1,51E6	8,14E5	5,50E5		
	0,34000	8,13E6	6,03E6	4,27E6	3,02E6	2,35E6	1,32E6	7,08E5	4,79E5		
	0,36000	7,12E6	5,28E6	3,74E6	2,65E6	2,05E6	1,15E6	6,20E5	4,19E5		
	0,38000	6,27E6	4,65E6	3,29E6	2,33E6	1,81E6	1,02E6	5,46E5	3,69E5		
	0,40000	5,58E6	4,13E6	2,93E6	2,07E6	1,61E6	9,04E5	4,86E5	3,28E5		
	0,42000	4,61E6	3,42E6	2,42E6	1,71E6	1,33E6	7,48E5	4,02E5	2,72E5		
	0,44000	3,85E6	2,85E6	2,02E6	1,43E6	1,11E6	6,25E5	3,35E5	2,27E5		
	0,46000	3,22E6	2,38E6	1,69E6	1,19E6	9,27E5	5,21E5	2,80E5	1,89E5		
	0,48000	2,73E6	2,03E6	1,43E6	1,02E6	7,88E5	4,43E5	2,38E5	1,61E5		
	0,50000	2,32E6	1,72E6	1,22E6	8,63E5	6,70E5	3,77E5	2,02E5	1,37E5		
	0,52000	1,67E6	1,24E6	8,78E5	6,22E5	4,83E5	2,71E5	1,46E5	9,85E4		
	0,54000	1,23E6	9,11E5	6,45E5	4,57E5	3,54E5	1,99E5	1,07E5	7,24E4		
0,56000	6,63E5	4,91E5	3,48E5	2,46E5	1,91E5	1,08E5	5,77E4	3,90E4			
0,58000	3,72E5	2,76E5	1,95E5	1,38E5	1,07E5	6,03E4	3,24E4	2,19E4			
0,60000	2,02E3	1,49E3	1,06E3	7,49E2	5,82E2	3,27E2	1,76E2	1,19E2			
6.7	0,00104	5,25E8	3,89E8	2,82E8	2,00E8	1,55E8	8,71E7	4,57E7	3,16E7		
	0,00500	2,72E8	2,02E8	1,46E8	1,04E8	8,04E7	4,52E7	2,37E7	1,64E7		
	0,01000	1,82E8	1,35E8	9,75E7	6,91E7	5,36E7	3,01E7	1,58E7	1,09E7		
	0,02000	1,10E8	8,19E7	5,93E7	4,20E7	3,26E7	1,83E7	9,62E6	6,66E6		
	0,04000	6,95E7	5,15E7	3,73E7	2,64E7	2,05E7	1,15E7	6,05E6	4,19E6		
	0,06000	5,30E7	3,93E7	2,84E7	2,01E7	1,56E7	8,79E6	4,61E6	3,19E6		
	0,08000	4,18E7	3,10E7	2,25E7	1,59E7	1,23E7	6,94E6	3,64E6	2,52E6		
	0,10000	3,48E7	2,58E7	1,87E7	1,32E7	1,03E7	5,78E6	3,03E6	2,10E6		

Продолжение табл. 2

L	B 10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
6.7	0 12000	2,93E7	2,18E7	1,58E7	1,12E7	8,66E6	4,87E6	2,56E6	1,77E6		
	0,14000	2,54E7	1,88E7	1,36E7	9,65E6	7,49E6	4,21E6	2,21E6	1,53E6		
	0,16000	2,24E7	1,66E7	1,20E7	8,52E6	6,61E6	3,72E6	1,95E6	1,35E6		
	0,18000	2,01E7	1,49E7	1,08E7	7,63E6	5,92E6	3,33E6	1,75E6	1,21E6		
	0,20000	1,82E7	1,35E7	9,75E6	6,91E6	5,36E6	3,01E6	1,58E6	1,09E6		
	0,22000	1,60E7	1,19E7	8,60E6	6,09E6	4,73E6	2,66E6	1,40E6	9,65E5		
	0,24000	1,43E7	1,06E7	7,66E6	5,42E6	4,21E6	2,37E6	1,24E6	8,59E5		
	0,26000	1,28E7	9,50E6	6,88E6	4,87E6	3,78E6	2,13E6	1,12E6	7,72E5		
	0,28000	1,16E7	8,61E6	6,24E6	4,42E6	3,43E6	1,93E6	1,01E6	7,00E5		
	0,30000	1,06E7	7,85E6	5,69E6	4,03E6	3,13E6	1,76E6	9,23E5	6,38E5		
	0,32000	9,13E6	6,77E6	4,90E6	3,47E6	2,69E6	1,51E6	7,95E5	5,50E5		
	0,34000	7,95E6	5,89E6	4,27E6	3,02E6	2,35E6	1,32E6	6,92E5	4,79E5		
	0,36000	6,96E6	5,16E6	3,74E6	2,65E6	2,05E6	1,15E6	6,06E5	4,19E5		
	0,38000	6,13E6	4,54E6	3,29E6	2,33E6	1,81E6	1,02E6	5,33E5	3,69E5		
	0,40000	5,45E6	4,04E6	2,93E6	2,07E6	1,61E6	9,04E5	4,75E5	3,28E5		
	0,42000	4,51E6	3,34E6	2,42E6	1,71E6	1,33E6	7,48E5	3,93E5	2,72E5		
	0,44000	3,76E6	2,79E6	2,02E6	1,43E6	1,11E6	6,25E5	3,28E5	2,27E5		
	0,46000	3,14E6	2,33E6	1,69E6	1,19E6	9,27E5	5,21E5	2,74E5	1,89E5		
	0,48000	2,67E6	1,98E6	1,43E6	1,02E6	7,88E5	4,43E5	2,33E5	1,61E5		
	0,50000	2,27E6	1,68E6	1,22E6	8,63E5	6,70E5	3,77E5	1,98E5	1,37E5		
0,52000	1,64E6	1,21E6	8,78E5	6,22E5	4,83E5	2,71E5	1,42E5	9,85E4			
0,54000	1,20E6	8,90E5	6,45E5	4,57E5	3,54E5	1,99E5	1,05E5	7,24E4			
0,56000	6,48E5	4,80E5	3,48E5	2,46E5	1,91E5	1,08E5	5,64E4	3,90E4			
0,58000	3,63E5	2,69E5	1,95E5	1,38E5	1,07E5	6,03E4	3,16E4	2,19E4			
0,60000	1,97E3	1,46E3	1,06E3	7,49E2	5,82E2	3,27E2	1,72E2	1,19E2			
6.8	0,00099	5,25E8	3,89E8	2,82E8	1,95E8	1,51E8	8,51E7	4,57E7	3,16E7		
	0,00500	2,72E8	2,02E8	1,46E8	1,01E8	7,86E7	4,42E7	2,37E7	1,64E7		
	0,01000	1,82E8	1,35E8	9,75E7	6,75E7	5,24E7	2,95E7	1,58E7	1,09E7		
	0,02000	1,10E8	8,19E7	5,93E7	4,11E7	3,19E7	1,79E7	9,62E6	6,66E6		
	0,04000	6,95E7	5,15E7	3,73E7	2,58E7	2,00E7	1,13E7	6,05E6	4,19E6		
0,06000	5,30E7	3,93E7	2,84E7	1,97E7	1,53E7	8,59E6	4,61E6	3,19E6			

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ							
		1	2	4	8	10	20	30	40
6.8	0,08000	4,18E7	3,10E7	2,25E7	1,55E7	1,21E7	6,78E6	3,64E6	2,52E6
	0,10000	3,48E7	2,58E7	1,87E7	1,29E7	1,00E7	5,65E6	3,03E6	2,10E6
	0,12000	2,93E7	2,18E7	1,58E7	1,09E7	8,46E6	4,76E6	2,56E6	1,77E6
	0,14000	2,54E7	1,88E7	1,36E7	9,43E6	7,32E6	4,12E6	2,21E6	1,53E6
	0,16000	2,24E7	1,66E7	1,20E7	8,32E6	6,46E6	3,63E6	1,95E6	1,35E6
	0,18000	2,01E7	1,49E7	1,08E7	7,45E6	5,79E6	3,25E6	1,75E6	1,21E6
	0,20000	1,82E7	1,35E7	9,75E6	6,75E6	5,24E6	2,95E6	1,58E6	1,09E6
	0,22000	1,60E7	1,19E7	8,60E6	5,95E6	4,62E6	2,60E6	1,40E6	9,65E5
	0,24000	1,43E7	1,06E7	7,66E6	5,30E6	4,11E6	2,31E6	1,24E6	8,59E5
	0,26000	1,28E7	9,50E6	6,88E6	4,76E6	3,69E6	2,08E6	1,12E6	7,72E5
	0,28000	1,16E7	8,61E6	6,24E6	4,32E6	3,35E6	1,88E6	1,01E6	7,00E5
	0,30000	1,06E7	7,85E6	5,69E6	3,94E6	3,06E6	1,72E6	9,23E5	6,38E5
	0,32000	9,13E6	6,77E6	4,90E6	3,39E6	2,63E6	1,48E6	7,95E5	5,50E5
	0,34000	7,95E6	5,89E6	4,27E6	2,95E6	2,29E6	1,29E6	6,92E5	4,79E5
	0,36000	6,96E6	5,16E6	3,74E6	2,59E6	2,01E6	1,13E6	6,06E5	4,19E5
	0,38000	6,13E6	4,54E6	3,29E6	2,28E6	1,77E6	9,93E5	5,33E5	3,69E5
	0,40000	5,45E6	4,04E6	2,93E6	2,02E6	1,57E6	8,84E5	4,75E5	3,28E5
	0,42000	4,51E6	3,34E6	2,42E6	1,67E6	1,30E6	7,31E5	3,93E5	2,72E5
	0,44000	3,76E6	2,79E6	2,02E6	1,40E6	1,09E6	6,10E5	3,28E5	2,27E5
	0,46000	3,14E6	2,33E6	1,69E6	1,17E6	9,06E5	5,10E5	2,74E5	1,89E5
0,48000	2,67E6	1,98E6	1,43E6	9,92E5	7,70E5	4,33E5	2,33E5	1,61E5	
0,50000	2,27E6	1,68E6	1,22E6	8,44E5	6,55E5	3,68E5	1,98E5	1,37E5	
0,52000	1,64E6	1,21E6	8,78E5	6,08E5	4,72E5	2,65E5	1,42E5	9,85E4	
0,54000	1,20E6	8,90E5	6,45E5	4,46E5	3,46E5	1,95E5	1,05E5	7,24E4	
0,56000	6,48E5	4,80E5	3,48E5	2,41E5	1,87E5	1,05E5	5,64E4	3,90E4	
0,58000	3,63E5	2,69E5	1,95E5	1,35E5	1,05E5	5,89E4	3,16E4	2,19E4	
0,60000	1,97E3	1,46E3	1,06E3	7,32E2	5,68E2	3,20E2	1,72E2	1,19E2	
6.9	0,00095	5,13E8	3,89E8	2,75E8	1,95E8	1,51E8	8,51E7	4,47E7	3,09E7
	0,00500	2,66E8	2,02E8	1,43E8	1,01E8	7,86E7	4,42E7	2,32E7	1,60E7
	0,01000	1,77E8	1,35E8	9,53E7	6,75E7	5,24E7	2,95E7	1,55E7	1,07E7
	0,02000	1,08E8	8,19E7	5,80E7	4,11E7	3,19E7	1,79E7	9,40E6	6,51E6

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ											
		1	2	4	8	10	20	30	40				
6.9	0,04000	6,79E7	5,15E7	3,65E7	2,58E7	2,00E7	1,13E7	5,91E6	4,09E6				
	0,06000	5,18E7	3,93E7	2,78E7	1,97E7	1,53E7	8,59E6	4,51E6	3,12E6				
	0,08000	4,09E7	3,10E7	2,19E7	1,55E7	1,21E7	6,78E6	3,56E6	2,46E6				
	0,10000	3,40E7	2,58E7	1,83E7	1,29E7	1,00E7	5,65E6	2,96E6	2,05E6				
	0,12000	2,87E7	2,18E7	1,54E7	1,09E7	8,46E6	4,76E6	2,50E6	1,73E6				
	0,14000	2,48E7	1,88E7	1,33E7	9,43E6	7,32E6	4,12E6	2,16E6	1,50E6				
	0,16000	2,19E7	1,66E7	1,18E7	8,32E6	6,46E6	3,63E6	1,91E6	1,32E6				
	0,18000	1,96E7	1,49E7	1,05E7	7,45E6	5,79E6	3,25E6	1,71E6	1,18E6				
	0,20000	1,77E7	1,35E7	9,53E6	6,75E6	5,24E6	2,95E6	1,55E6	1,07E6				
	0,22000	1,57E7	1,19E7	8,41E6	5,95E6	4,62E6	2,60E6	1,36E6	9,43E5				
	0,24000	1,39E7	1,06E7	7,48E6	5,30E6	4,11E6	2,31E6	1,21E6	8,40E5				
	0,26000	1,25E7	9,50E6	6,72E6	4,76E6	3,69E6	2,08E6	1,09E6	7,54E5				
	0,28000	1,14E7	8,61E6	6,10E6	4,32E6	3,35E6	1,88E6	9,89E5	6,84E5				
	0,30000	1,04E7	7,85E6	5,56E6	3,94E6	3,06E6	1,72E6	9,02E5	6,24E5				
	0,32000	8,92E6	6,77E6	4,79E6	3,39E6	2,63E6	1,48E6	7,77E5	5,38E5				
	0,34000	7,77E6	5,89E6	4,17E6	2,95E6	2,29E6	1,29E6	6,77E5	4,68E5				
	0,36000	6,80E6	5,16E6	3,65E6	2,59E6	2,01E6	1,13E6	5,92E5	4,10E5				
	0,38000	5,99E6	4,54E6	3,21E6	2,28E6	1,77E6	9,93E5	5,21E5	3,61E5				
	0,40000	5,32E6	4,04E6	2,86E6	2,02E6	1,57E6	8,84E5	4,64E5	3,21E5				
	0,42000	4,41E6	3,34E6	2,37E6	1,67E6	1,30E6	7,31E5	3,84E5	2,65E5				
	0,44000	3,68E6	2,79E6	1,98E6	1,40E6	1,09E6	6,10E5	3,20E5	2,22E5				
	0,46000	3,07E6	2,33E6	1,65E6	1,17E6	9,06E5	5,10E5	2,67E5	1,85E5				
	0,48000	2,61E6	1,98E6	1,40E6	9,92E5	7,70E5	4,33E5	2,27E5	1,57E5				
	0,50000	2,22E6	1,68E6	1,19E6	8,44E5	6,55E5	3,68E5	1,93E5	1,34E5				
	0,52000	1,60E6	1,21E6	8,58E5	6,08E5	4,72E5	2,65E5	1,39E5	9,63E4				
	0,54000	1,17E6	8,90E5	6,30E5	4,46E5	3,46E5	1,95E5	1,02E5	7,07E4				
0,56000	6,33E5	4,80E5	3,40E5	2,41E5	1,87E5	1,05E5	5,51E4	3,82E4					
0,58000	3,55E5	2,69E5	1,91E5	1,35E5	1,05E5	5,89E4	3,09E4	2,14E4					
0,60000	1,93E3	1,46E3	1,03E3	7,32E2	5,68E2	3,20E2	1,68E2	1,16E2					
7.0	0,00091	5,13E8	3,80E8	2,75E8	1,91E8	1,51E8	8,32E7	4,47E7	3,09E7				
	0,00500	1,99E8	1,48E8	1,07E8	7,40E7	5,88E7	3,23E7	1,73E7	1,20E7				

Продолжение табл. 2

L	B·10 ⁴ , Тл	E, кэВ									
		1	2	4	8	10	20	30	40		
7.0	0,01000	1,33E8	9,84E7	7,13E7	4,93E7	3,92E7	2,15E7	1,16E7	8,00E6		
	0,02000	8,30E7	6,15E7	4,46E7	3,08E7	2,45E7	1,35E7	7,23E6	5,00E6		
	0,04000	5,08E7	3,77E7	2,73E7	1,89E7	1,50E7	8,24E6	4,43E6	3,06E6		
	0,06000	3,82E7	2,83E7	2,05E7	1,42E7	1,13E7	6,19E6	3,32E6	2,30E6		
	0,08000	3,11E7	2,31E7	1,67E7	1,16E7	9,18E6	5,05E6	2,71E6	1,87E6		
	0,10000	2,66E7	1,97E7	1,43E7	9,87E6	7,84E6	4,31E6	2,31E6	1,60E6		
	0,12000	2,21E7	1,64E7	1,19E7	8,22E6	6,53E6	3,59E6	1,93E6	1,33E6		
	0,14000	1,90E7	1,41E7	1,02E7	7,05E6	5,60E6	3,08E6	1,65E6	1,14E6		
	0,16000	1,66E7	1,23E7	8,91E6	6,17E6	4,90E6	2,69E6	1,45E6	1,00E6		
	0,18000	1,48E7	1,09E7	7,93E6	5,48E6	4,36E6	2,39E6	1,29E6	8,89E5		
	0,20000	1,33E7	9,84E6	7,13E6	4,93E6	3,92E6	2,15E6	1,16E6	8,00E5		
	0,22000	1,16E7	8,61E6	6,24E6	4,31E6	3,43E6	1,88E6	1,01E6	7,00E5		
	0,24000	1,03E7	7,60E6	5,51E6	3,81E6	3,03E6	1,66E6	8,93E5	6,18E5		
	0,26000	9,15E6	6,78E6	4,91E6	3,40E6	2,70E6	1,48E6	7,97E5	5,51E5		
	0,28000	8,24E6	6,11E6	4,42E6	3,06E6	2,43E6	1,34E6	7,17E5	4,96E5		
	0,30000	7,47E6	5,54E6	4,01E6	2,77E6	2,20E6	1,21E6	6,50E5	4,50E5		
	0,32000	6,49E6	4,81E6	3,48E6	2,41E6	1,91E6	1,05E6	5,65E5	3,91E5		
	0,34000	5,69E6	4,22E6	3,06E6	2,11E6	1,68E6	9,23E5	4,96E5	3,43E5		
	0,36000	5,02E6	3,72E6	2,70E6	1,86E6	1,48E6	8,14E5	4,37E5	3,02E5		
	0,38000	4,45E6	3,30E6	2,39E6	1,65E6	1,31E6	7,22E5	3,87E5	2,68E5		
	0,40000	3,98E6	2,95E6	2,14E6	1,48E6	1,18E6	6,46E5	3,47E5	2,40E5		
	0,42000	3,30E6	2,44E6	1,77E6	1,22E6	9,73E5	5,34E5	2,87E5	1,99E5		
	0,44000	2,75E6	2,04E6	1,48E6	1,02E6	8,12E5	4,46E5	2,40E5	1,66E5		
	0,46000	2,30E6	1,70E6	1,23E6	8,53E5	6,78E5	3,72E5	2,00E5	1,38E5		
	0,48000	1,95E6	1,45E6	1,05E6	7,25E5	5,76E5	3,17E5	1,70E5	1,18E5		

Продолжение табл. 2

L	В·10 ⁴ , Тл	E, кэВ								
		1	2	4	8	10	20	30	40	
	0,50000	1,66E6	1,23E6	8,91E5	6,17E5	4,90E5	2,69E5	1,45E5	1,00E5	
	0,52000	1,18E6	8,75E5	6,34E5	4,39E5	3,48E5	1,91E5	1,03E5	7,11E4	
	0,54000	8,57E5	6,35E5	4,60E5	3,18E5	2,53E5	1,39E5	7,46E4	5,16E4	
	0,56000	4,97E5	3,69E5	2,67E5	1,85E5	1,47E5	8,07E4	4,33E4	3,00E4	
	0,58000	2,99E5	2,21E5	1,60E5	1,11E5	8,82E4	4,84E4	2,60E4	1,80E4	
	0,60000	1,88E3	1,39E3	1,01E3	6,99E2	5,55E2	3,05E2	1,64E2	1,13E2	

Примечание: Число, стоящее после буквы E, является показателем степени десяти — сомножителя значения параметра.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТЧИКИ

С. И. Авдюшин, д-р физ.-мат. наук; **В. И. Верхотуров**, канд. техн. наук; **Н. А. Власова**, канд. физ.-мат. наук; **А. В. Волобуев**, **И. В. Гецелев**, д-р физ.-мат. наук; **Е. В. Горчаков**, д-р физ.-мат. наук; **О. С. Графодатский**, канд. техн. наук; **А. С. Ковтюх**, канд. физ.-мат. наук; **Е. Е. Ковалев**, д-р техн. наук; **Е. А. Королева**; **Е. Н. Лесновский**, канд. техн. наук; **А. Б. Малышев**, канд. физ.-мат. наук; **М. И. Панасюк**, д-р физ.-мат. наук; **Е. В. Пашков**, канд. техн. наук; **В. М. Петров**, канд. физ.-мат. наук; **С. Я. Рейзман**, канд. физ.-мат. наук; **Э. Н. Сосновец**, д-р физ.-мат. наук; **Л. Н. Степанова**; **И. Б. Теплов**, д-р физ.-мат. наук; **М. В. Терновская**, канд. физ.-мат. наук; **В. А. Шуршаков**, канд. физ.-мат. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.01.91 № 6

3. Срок первой проверки — 1996 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *В П Огурцов*
Технический редактор *В Н Прусакова*
Корректор *Т А Васильева*

Сдано в набор 25 02 91 Подп в печ 10,04 91 6,0 усл печ л 6,13 усл кр -отт 7,97 уч -изд л.
Тир 2000 Цена 3 р. 20 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский, пер. 3
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 447