



ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕСТПРОМ»

✓ Тел.: +7 (495) 795-72-28 ✓ E-mail: testprom@yandex.ru

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСТ Р

Схема	Описание
1	Ограничивается испытанием типового образца, взятого из партии товара. Схема применяется для изделий сложной конструкции.
1а	Включает дополнительно к схеме 1 анализ состояния производства.
2	Усложняется, так как помимо испытания образца, после чего заявитель получает сертификат соответствия в ней предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, находящейся в обращении. Для этого образцы отбираются в торговых организациях и подвергаются испытаниям в лаборатории.
2а	Содержит дополнение к схеме 2 - анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия.
3	Предусматривает испытание образца, а после выдачи сертификата соответствия – инспекционный контроль путем испытания образца, отбираемого на складе производителя перед отправкой потребителю. Образец подвергается испытанию в лаборатории.
3а	Предусматривает испытание продукции и анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия, а также инспекционный контроль по схеме 3.
4	Подразумевает испытание продукции, только образцы отбираются как со склада производителя, так и у продавца.
4а	Подразумевает анализ состояния производства до выдачи сертификата и испытание продукции по схеме 4.
5	Подразумевает испытание продукции и сертификацию производства до выдачи сертификата соответствия.
6	Подтверждает систему качества на производстве. Если у предприятия имеется сертификат системы качества, то ему достаточно обратиться в аккредитованный орган по сертификации с заявлением на разрешение использования знака соответствия.
7	Включает в себя испытание партии продукции. Это означает, что от партии товара, изготовленной предприятием отбирается образец продукции для ее испытания с последующей процедурой выдачи сертификата.
8	Состоит из испытания каждого изделия, изготовленного производителем.
9	Не предусматривает испытание продукции, основываясь на заявлении-декларацию заявителя. Данная схема подходит для небольших партий продукции.
10	Подразумевает испытание продукции, взятых и у производителя и у продавца.
10а	Подразумевает инспекционный контроль и испытание продукции по схеме 10.

Надёжный партнёр в области сертификации и качества!