

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## ПЕРЕЖИМКИ КРУГЛЫЕ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.  
Round nicking tools.  
Design and dimensions

ГОСТ  
11423-75\*

Взамен  
ГОСТ 11423-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пережимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2105 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

## Размеры в мм

С. 2 ГОСТ 11423—75

Обозначение круглой перезимки	Применя- емость	D	L	L <sub>1</sub>	l	Масса, кг, не более	Поз. 1		Поз. 2
							Перезимка круг- лая Кол. 1	Обозначения	
1252-0001		10	800	—	—	0,49	1252-0001/001	—	—
1252-0002		16	100	870	30	1,10	1252-0002/001		
1252-0003		20	200	950	50	0,87	1252-0003/001		1088-0120
1252-0004		32	100	870	30	1,12	1252-0004/001		
1252-0005		40	200	950	50	1,45	1252-0005/001		1088-0122
1252-0006			100	1190	30	2,00	1252-0006/001		
1252-0007			200	1270	50	2,34	1252-0007/001		1088-0129
1252-0008			100	970	30	2,35	1252-0008/001		
1252-0009		50	200	1050	50	2,44	1252-0009/001		
1252-0010			200	1050	50	5,00	1252-0010/001		
1252-0011		60	160	1030	30	5,20	1252-0011/001		1088-0130
1252-0012			250	1100		7,40	1252-0012/001		
1252-0013		75	200	1050	50	8,80	1252-0013/001		
1252-0014			310	1230		12,37	1252-0014/001		1088-0131
1252-0015		100	400	1320	80	22,00	1252-0015/001		1088-0134
1252-0016						28,10	1252-0016/001		

Примечание. Перезимки размером  $D=10$  мм и 16 мм изготавливаются из целого прутка.

Пример условного обозначения круглой перезимки размерами  $D=20$  мм и  $L=100$  мм: *Перезимка круглая 1252-0003 ГОСТ 11423—75*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — HRC<sub>3</sub> 36,5... 41,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение круглой перезимки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.